RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

V I L L E de L I L L E

JARDIN VAUBAN

---oOo---

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937, des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;

- et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

RECAPITULATION GENERALE -

- Désignation -	Valeur Neuve Juin 1937	Valeur Assurance Juin 1937
BATIMENTS	273.164 f	248.241 f
MATERIEL	55.385	52.617
VALEUR NEUVE JUIN 1937	328.549 f	
VALEUR ASSURANCE JUIN 1937 . . .		300.858 f

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

BATIMENT

I - BATIMENTS

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin I937	Valeur d'assurance Juin I937
		f	f
1	Hangar	27.77I	25.064
2	Réfectoire, Magasin	58.54I	52.834
3	Bureau	I6.I60	I4.892
4	Bureau	29.6I8	27.576
5	W.C. privé	6.II8	5.690
6	Pavillon des chèvres	56.328	50.700
7	Cuisine des chèvres	22.908	2I.075
8	Cave	4.276	3.860
9	W.C. public	45.833	4I.500
10	Poste de garde	5.6II	5.050
	Totaux "Bâtiments"	f 273.I64	f 248.24I

B A T I M E N T N° I

HANGAR

Surface ; 27.35 x 3.30 = 90 m2,25

Hangar formant deux pièces, élevé en briques four continu, au mortier de ciment de 0.34 et 0.22 ép., et piliers sapin de I4XI4 sur massifs en pierres de Soignies de 30X30.

La première pièce, élevée sous le hangar, est en sapin 4/4.
L'accès est assuré par 1 porte en sapin 5/4 de I.90 de hauteur.
L'éclairage est assuré par 1 partie vitrée de la cloison, de 1m de hauteur.
Aménagements intérieurs :
Sol cimenté sur forme béton.
Murs jointoyés et badigeonnés.
Plafond en sapin de 18mm.
Nochère volante.

<u>2ème pièce</u> Petite remise en sapin 4/4, avec 1 porte en sapin 4/4 rudimentaire. Plafond formé par la toiture du hangar. <u>Toiture</u> en tuiles mécaniques (22 au m2) sur charpente courante.		
Valeur neuve Juin 1937	27.771 f	
Valeur d'assurance Juin 1937		25.064 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, pour fondations. 11 m3 x 264.00	2.904 f
Pierres de Soignies pour massifs.	3.200
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, en élévation. 32 m3,500 x 282.00	9.I65
Plus-value à la maçonnerie, pour jointoiement.	430
Cimentage sur forme béton. 9 m2 x 40.00	360
à reporter :	I6.059

report :	I6.059	
Poteaux en sapin et petite ferme sapin.)	490	
Menuiseries diverses, comprenant cloisons et portes.)	3.830	
Couverture en tuiles mécaniques, et charpente courante.) 92 m2 x 60.00)	5.520	
Supplément à la couverture, pour faîtières solins ciment, coupes droites et biaises, etc...)	270	
Nochère volante et tuyau de descente en zinc.)	280	

	26.449	
Honoraires d'architecte, 5%	I.322	

Total :	27.771 f	
	═══	

B A T I M E N T N° 2

MAGASINS, ATELIER, REFECTOIRE

Surface : 2I.20 x 3.80 = 80 m2,56

Construction à Rez-de-chaussée et
petit Comble

Construction élevée en briques de 0.22 ép.,

et comportant :

1 remise à sables
1 réfectoire
1 remise pour bicyclettes
1 atelier
1 magasin

Séparés par des refends de 0.22 ép.

La façade est jointoyée et badigeonnée.

Les fenêtres ont un appui en ciment.

Les portes ont un seuil en P.G.

L'accès est assuré par :

4 portes en sapin 5/4 à petits cadres, de

2.35 de hauteur, I/2 vitrées.

L'éclairage est assuré par :

4 fenêtres en sapin 5/4, de I.70 de hauteur.

Aménagements intérieurs :

Remise à sables

de 3m de hauteur sous plafond.

Cette pièce est divisée en trois compartiments, par des cloisons en sapin 4/4 de 2m de hauteur.

Plafond enduit et badigeonné.

Accès au comble par 1 trappe en sapin 4/4 sur charnières.

Le comble est planchéié en sapin 4/4.

Réfectoire

de 3m de hauteur.

Murs jointoyés, lambris en ciment de 0.70 de hauteur, sur le pourtour.

Plafond enduit et badigeonné.

Carrelage en briques à plat, recouvert partiellement d'un enduit de ciment de 2cm.

Planche murale en sapin de 0.20 comportant 28 porte-manteaux en fonte.

Niche murale en sapin de 0.02, de I.20 x 0.60, contenant tableaux de compteurs, avec horloge horaires.

<u>Remise à bicyclettes</u> La couverture formant plafond. Murs jointoyés et badigeonnés. Pavement en briques à plat.		
<u>Atelier</u> d'une hauteur de 3m sous plafond. Murs et plafond enduits et peints. Pavement et plinthes en petites dalles d'usine. 1 placard en sapin de 0.20, de 2.20 hauteur.		
<u>Magasin</u> d'une hauteur de 3m sous plafond. Pavement en briques à plat.		
La couverture est en tuiles mécaniques (22 au m2) sur charpente sapin afférente, avec chéneaux sur entablement sapin. Tuyaux de descente en zinc, avec dauphins.		
Installation d'électricité dans 4 pièces, avec 2 compteurs et pendule horaire sous tubes Bergmann. 1 pendule électrique genre BRILLE, sur la façade.		
Valeur neuve Juin 1937	58.541 f	
Valeur d'assurance Juin 1937		52.834 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques au mortier de ciment pour fondations. 49 m3 x 264.00	12.936 f
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, en élévation. 44 m3 x 282.00	12.408
Supplément à la maçonnerie pour jointoiement partiel.	210
Enduits sur murs, compris peinture. 30 m2 x 29.00	870
à reporter :	26.424

report :	26.424	
Enduits sur plafond, compris badigeon et peinture.)	I.720	
Enduits au ciment pour soubassement.) 9 m2 x 25.00)	225	
Menuiserie comportant portes, fenêtres et trappe)	5.650	
Plancher et cloisons sapin.)	4.390	
Placard sapin, planche murale, compris porte-manteaux fonte.)	I.650	
Pavage en briques à plat, sur forme cassons) 27 m2 x 55.00)	I.485	
Cimentage partiel de ce pavage)	I80	
Petits carreaux d'usine, avec plinthes d° compris suppléments pour coupes.)	770	
Seuils en P.G.)	680	
Linteau en ciment sur appui en pierre dure, compris coffrage.)	460	

à reporter :	43.634	

report :	43.634	
Couverture en tuiles mécaniques.)	4.830	
Supplements à la couverture pour solins, coupes droites et biaises, etc...)	240	
Chéneaux bois et zinc.)	3.I50	
Tuyaux de descente en zinc et fonte.)	370	
Crochets d'attache, briques de bois, linteaux, A.R. linteaux, calfeutrements, etc...)	680	
Installation électrique, compris branchements, tableaux, etc... Pendule électrique)	2.850	

	55.754	
Honoraires d'architecte, 5%	2.787	

Total :	58.54I f	
	==========	

B A T I M E N T N° 3

PETIT BUREAU

Surface : I8 m2,I5

Petite construction en murs de 0.22 ép., se composant de 2 pièces, séparées par 1 refend de 0.II ép.
Les trois façades sont jointoyées, soubassement en ciment de 0.80 de hauteur.
Appui de la fenêtre en ciment.

L'accès est assuré par :
1 porte en sapin, charpente assemblée, de 2m de hauteur, avec imposte à bascule.
1 porte vitrée en sapin 5/4 de 2m de hauteur avec imposte à bascule.

L'éclairage est assuré par :
1 croisée à 3 compartiments de I.50 hauteur.

Aménagements intérieurs :		
<u>Grande pièce</u> - de 2m,73 de hauteur		
Murs et plafond plafonnés enduits et peints.		
Carrelage Beauvais avec plinthes d° .		
Seuil de porte en P.G.		
<u>Petite pièce</u> - de 3m,05 de hauteur sous plafond		
Murs jointoyés et badigeonnés.		
Plafond sapin 4/4.		
Sol en ciment sur forme béton.		
Seuil de porte en P.G.		
<u>La toiture</u> est formée par une dalle en béton de 0.I5 d'épaisseur, et chéneau sur entablement avec tuyau de descente en zinc et fonte.		
Valeur neuve Juin I937	I6.I60 f	
Valeur d'assurance Juin I937		I4.892 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques au mortier de ciment pour fondations. 7 m3 x 264.00	I.848 f
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, en élévation. m I0 m3,500 x 282.00	2.96I
Supplément à la maçonnerie pour jointoiement.	I80
Enduit extérieur au ciment de 2cm ép.	2I0
Jointoiement intérieur	40
à reporter :	5.239

report :	5.239	
Enduits intérieurs, compris peinture et badigeon.)	975	
Plafond sur lattes, compris badigeon.)	306	
Menuiserie comprenant portes sapin et croisée à 3 compartiments.)	I.860	
Supplément à la menuiserie pour impostes à bascule.)	I90	
Linteaux, AR linteaux; calfeutrements, briques de bois, seuils en P.G., etc...)	920	
Carrelage Beauvais, compris plinthes d° sur forme béton.)	790	
Supplément au carrelage pour coupes ajustées.)	70	
Sol cimenté sur forme béton.)	240	
Cloison de O.II)	280	
Gittage et plafond en sapin.)	I.040	

à reporter :	II.910	

report :	II.9I0	
Dallage en ciment, compris coffrage.)	2?220	
Chéneaux.)	5I0	
Tuyau de descente en zinc avec dauphin, compris crochets d'attache, et tous accessoires.)	I20	
Raccordement au mur du bâtiment n° 2, par un solin ciment, et cimentage du dessus du mur.)	250	
Installation d'électricité, avec disjoncteur.)	380	

	I5.390	
Honoraires d'architecte, 5%	770	

Total :	I6.I60 f	
	=====	

BATIMENT N° 4

BUREAUX

Surface : 38 m2,25

Construction à simple Rez-de-chaussée, se composant de :

1 vestibule
1 bureau commun
1 bureau privé

Cette construction est élevée en murs de briques de 0.22 ép.

Les pièces sont séparées par des refends en charpente sapin, et communiquent entre elles par 2 portes en charpente sapin sur bâti 9/II.

Les murs sont jointoyés.

La toiture est formée par une dalle en béton légèrement armée.

1 trottoir en ciment le long des deux façades principales, de 0.40 de largeur.

L'accès est assuré par :
1 porte en charpente sapin sur bâti 9/II, recouverte de contreplaqué verni, serrure de luxe, rhabillage sapin, avec imposte à bascule.

L'éclairage est assuré par :
4 croisées à 3 compartiments en sapin 5/4, à rhabillage sapin.

Aménagements intérieurs :

Vestibule - d'une hauteur de 2m,85
Murs, cloisons sapin, recouverts de contreplaqué d'okoumé verni.
Cimaise sapin verni de 0.05 de largeur.
Plafond formé par des plaques de contreplaqué avec moulures sapin verni, formant décors.
1 guichet à guillotine de 0.60 de hauteur, avec tablette sapin 4/4 de 0.60; le tout entièrement verni.
Sol cimenté sur forme béton.

Bureau commun et bureau privé
d'une hauteur de 2m,85.
Les murs sont recouverts de contreplaqué d'okoumé, de I.20 de hauteur, avec cimaise sapin verni de 0.05 de large.

Plinthe sapin verni de 0.I8 de hauteur. Plafond recouvert de contreplaqué d'okoumé avec moulures sapin verni de 5cm de largeur formant décors. Le sol est cimenté sur forme béton. Installation téléphonique avec poste mobile. Installation électrique sous tubes Bergmann.		
Valeur neuve Juin I937	29.6I8 f	
Valeur d'assurance Juin I937		27.576 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques four continu, au mortier de ciment, pour fondations. 5 m3 x 264.00	I.320 f
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, en élévation. I9 m3 x 282.00	5.358
Plus-value à la maçonnerie pour jointoiement.	260
Menuiseries comportant portes et fenêtres.	5.800
Supplément à ces menuiseries pour imposte à bascule et serrure de luxe.	I20
à reporter :	I2.858

report :	I2.858	
Cloisons avec revêtement en contreplaqué d'okoumé verni, cimaises, plafonds en contreplaqué, compris décors; guichet à guillotine avec tablette sapin; plinthes sapin.	7.840	
Linteaux, AR linteaux, calfeutrement, briques de bois, scellements, etc...	470	
Sol cimenté sur forme en béton, compris seuil en ciment et trottoir cimenté.	I.540	
Couverture en béton légèrement armé, compris coffrage.	3.9I0	
Tuyau de descente en zinc et fonte.	260	
Installation téléphonique, compris branchement et poste mobile.	890	
Installation électrique.	440	

	28.208	
Honoraires d'architecte, 5%	I.4I0	

Total :	29.6I8	
	=====	

BATIMENT N° 5

W.C. PRIVE

Surface : 4 m2,40

Construction à simple Rez-de-chaussée;
la fosse des W.C. formant sous-sol.-

Elevée en murs de 0.22 ép., et sé composant de 2 cabinets séparés par 1 cloison de 0.II.

La fosse, d'une contenance de 3 m3, cimentée citernée, avec regard en fonte de 0.50X0.50.

REZ-DE-CHAUSSEE -

Accès par :

2 portes de 2m de hauteur, en sapin 5/4 à petits cadres à lames de persiennes.

Aménagements intérieurs :		
Hauteur : 2m,30		
Plinthes en ciment sur 0.70 de hauteur.		
Murs jointoyés et badigeonnés.		
Plafond formé par la dalle en ciment.		
Tuyau d'aération en zinc.		
2 sièges en faïence.		
Valeur neuve Juin 1937	6.118 f	
Valeur d'assurance Juin 1937		5.690 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques pour fondations et fosse d'aisance. 1 m3,500 x 264.00	396 f
Enduit au ciment, citernage.	300
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, en élévation (le côté bâtiment n° 4 repris avec celui-ci). 2 m3,200 x 282.00	620
Supplément à la maçonnerie pour jointoiement.	II0
Cloison de 0.II ép.	I90
à reporter :	I.6I6

report :	I.616	
Badigeon.)	20	
Sol cimenté sur béton de la fosse d'aisance	460	
Couverture béton.)	I.200	
Sièges faïence et accessoires, cimentage,) etc...)	I.220	
Portes en sapin.)	I.190	
Tuyau de descente.)	I20	

	5.826	
Honoraires d'architecte, 5%	292	

Total :	6.II8	
	=====	

B A T I M E N T N° 6

CHALET DES CHEVRES

Surface : 42 m2

Construction rustique à un rez-de-chaussée et un comble

Cette construction est élevée sur une fondation en béton, et comprend 5 pièces au rez-de-chaussée :

1 bureau
1 déambulatoire
1 étable
2 petites étables

Séparés par des refends en cloisons légères et en sapin, de 0.II ép.

Les façades sont faites de troncs d'arbres, dont la partie inférieure repose sur du ciment affectant la forme de ces troncs.

Sur la façade principale, et au-dessus des guichets, deux petits auvents en sapin recouverts de carton bitumé.

Les plinthes extérieures sont constituées par des blocs de rochers cimentés, de 0.20 de hauteur.

REZ-DE-CHAUSSEE

L'accès est assuré par :

1 porte à double battant de 2.20 de hauteur possédant des vitraux sur 1m,30, et

7 portes en sapin 40mm à petits cadres, de 2.20 de hauteur.

2 possèdent des vitraux semblables à ci-dessus.

L'éclairage est assuré par :

2 croisées en sapin 5/4 de I.40 de hauteur avec vitraux.

2 croisées semblables de I.20, protégées intérieurement par un grillage sur bâti de fer rond de 10 diam.

2 oeil-de-boeuf de 0.60 en sapin 5/4, avec vitraux.

Les aménagements intérieurs :

Bureau - d'une hauteur de 2m,80

Murs en cloisons sapin, peints.

Pavage en briques à phamp, à bâtons rompus.

Plafond formé par le plancher du comble,

ferme apparente formant décors.

2 guichets en sapin 4/4 de 0.50 x 1m, avec tablettes extérieures en sapin 5/4 de 0.60.

Sur le pourtour de la pièce, une étagère en sapin 5/4 de 0.30 de large, avec 4 tiroirs en orme de 0.40.

Installation de compteur électrique, et branchement téléphonique.

Accès au déambulatoire par 1 porte en sapin 5/4, vitrée, de 2.20 de hauteur.

<u>Déambulatoire</u> - d'une hauteur de 2m,80

Séparé de l'étable par 1 cloison sapin sur bâti 7/9, de I.80 de hauteur, avec barreaux b fer rond de 0.80 de hauteur.

Plafond formé par le plancher du comble.

Pavage en briques à champ.

<u>Etable</u>

Murs enduits et badigeonnés.

Soubassement enduit de ciment.

Sol cimenté sur forme béton.

Plafond formé par le plancher du comble.

Rateliers sur le pourtour.

Caniveau ciment pour l'écoulement de l'urine.

<u>Petites étables</u> Murs enduits et badigeonnés. Sol cimenté. Soubassement cimenté. Aux murs, 2 rateliers en fers ronds de diam. IO. 2 chaînes scellées dans le mur.		
<u>COMBLE</u> - Accès par une trappe en sapin 5/4. Murs enduits et badigeonnés. Eclairage par une croisée en sapin 5/4 avec vitraux de 2m de hauteur, et 3 croisées d° de 0.80 de hauteur.		
<u>Toiture</u> sur ferme 8/23; couverture en carton bitumé sur achelins.		
Valeur neuve Juin I937	56.328 f	
Valeur d'assurance Juin I937		50.700 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques pour fondations. 30 m3 x 264.00	5.280 f
Superstructure	
Rochers cimentés sur forme béton (façade principale)	I.I20
Parois rustiques en troncs d'arbres sciés longitudinalement, reposant sur béton, avec remplissage de ciment sur lattes grillagées - 9I m2 x I30.00	II.830
Plus-value pour choix des troncs, décors, scellements dans le sol, etc...	2.360
à reporter :	20.590

report :	20.590	
Linteaux formés par des troncs)	840	
Enduits intérieurs au plâtre, compris badigeon. 30 m2 x I6.00)	480	
Enduits intérieurs au ciment. 20 m2 x 25.00)	500	
Menuiseries comprenant portes et croisées sapin.)	9.580	
Plus-value aux croisées, pour vitraux losangés. I0 m2,80 x 350.00)	3.780	
Protection en grillage sur fer rond, scellé dans le mur et chaînes scellées.)	2I0	
Cloisons en sapin avec bâtis moulurés de 9/II, compris peinture.)	4.500	
Guichets sapin avec tablettes. Etagères murales. Tiroirs en orme.)	I.550	

à reporter :	42.030	

report :	42.030	4
Rateliers en fer rond de 10 avec bordure en sapin et peinture. Mangeoire de la grande étable.	I.860	
Pavage en briques sur forme béton. I9 m2 x 35.00	665	
Plus-value au pavage du bureau, pour décors, bâtons rompus.	75	
Sol cimenté sur forme béton. 32 m2 x 40.00	I.280	
Ferme en sapin rouge de 8X23 dont une partie dessus du bureau, forme décors, et supporte le plancher en 18mm du comble	I.744	
Plancher du comble. I2 m2 x 66.00	792	
Peinture.	260	
Toiture en carton bitumé sur achelins.	3.I20	

à reporter :	5I.826	

report :	51.826	
Plus-value à la toiture pour décorations rustiques.)	620	
Installation d'électricité.)	1.200	

	53.646	
Honoraires d'architecte, 5%	2.682	

Total :	56.328	
	═══	

B A T I M E N T N° 7

RESERVE & CUISINE

Surface : 27 m2,50

Construction comprenant 1 rez-de-chaussée
et 1 comble

Façade jointoyée.

Soubassement enduit ciment de 0.80 de hauteur.

Seuil en P.G.

Cette construction, élevée en briques de 0.22 ép., se compose de :

1 cuisine
1 réserve

séparées par 1 refend de 0.22 ép., et communiquant entre elles par 1 porte en sapin 6/4 à petits cadres, de 2.10 hauteur, rhabillage sapin.

L'accès est assuré par :

2 portes en sapin 6/4 à petits cadres, vitrées, de 2.IO hauteur, rhabillage sapin avec seuil en P.G.

L'éclairage est assuré par :
2 croisées sapin 6/4 de 2.20 de hauteur, rhabillage sapin, avec imposte.
Appuis en ciment.

REZ-DE-CHAUSSEE - Hauteur 2m,75

Réserve
Murs jointoyés et badigeonnés.
Plafond enduit et badigeonné.
Carrelage en dalles d'usine sur forme béton.
1 poutre en chêne de 0.I5X0.20 soutient le plafond.
Accès à la cuisine par 1 porte vitrée, en sapin 6/4 à petits cadres, de 2.50 Hr.

Cuisine
Murs jointoyés et badigeonnés.
Plafond enduit et badigeonné.
Carrelage en dalles d'usine sur forme béton.
1 fourneau en briques avec récipient fixe.
1 murette de 0.22, de 0.60 hauteur, forme coffre à charbon.

COMBLE		
Accès par 1 fenêtre de I.20 de hauteur, en sapin 4/4.		
Plancher en sapin 3/4.		
Toiture formant plafond.		
Couverture en tuiles mécaniques (22 au m2).		
Chéneaux en bois et zinc sur entablement.		
Tuyaux de descente en zinc et fonte.		
Installation électrique.		
Valeur neuve Juin I937	22.908 f	
Valeur d'assurance Juin I937		2I.075 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques au mortier de ciment pour fondations. 4 m3 x 264.00	I.056 f
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, en élévation. I6 m3 x 282.00	4.5I2
Supplément à la maçonnerie, pour jointoiement.	6I0
Enduit extérieur au ciment, et appuis de croisées.	520
Badigeon intérieur sur murs.	II0
à reporter :	6.808

report :	6.808	
Enduit de plafond sur lattes, compris badigeon.)	760	
Linteaux, AR linteaux, calfeutrement, briques de bois, etc...)	I.I20	
Menuiseries diverses comprenant portes, fenêtres, supplément pour imposte.)	3.630	
Poutre chêne, gittage et plancher du comble.)	2.750	
Carrelage en dalles d'usine sur forme béton	I.540	
Supplément pour coupes ajustées.)	I60	
Fourneau de cuisson de betteraves, avec cendrier, pose et accessoires.)	650	
Toiture en tuiles mécaniques (22 au m2) sur charpente sapin afférente.)	I.620	
Suppléments pour solin, faîtière, glacis de cheminée, etc...)	240	

à reporter :	I9.278	

report :		I9.278
Chéneaux bois et zinc.	)	I.650
Tuyaux de descente en zinc, avec dauphin.	)	270
Seuil en petit granit.	)	370
Installation d'électricité en câble armé.	)	250

		2I.8I8
Honoraires d'architecte, 5%		I.090

Total :		22.908
		======

B A T I M E N T N° 8

CAVE - REMISE

Surface : IO m2,60

Petite construction : I/2 excavée, comprenant 1 pièce, en murs de 0.34 ép., sur un pignon mitoyen.

L'accès est assuré par :
1 petite porte en sapin, assemblée 5/4, de 0.90 de hauteur, et
1 escalier de 2 marches en maçonnerie de 0.40 et 0.45 de hauteur.

La toiture est formée par une voûte en béton recouverte de carreaux céramiques, avec 2 tuyaux d'aération en fonte de D=IOO.

1 enduit de ciment de 0.20 sur le soubassement de la façade.

Aménagements intérieurs : Sol cimenté. 1 bloc de maçonnerie de 0.70 de hauteur, servant de table.		
Valeur neuve Juin 1937	4.276 f	
Valeur d'assurance Juin 1937		3.860 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
(Une partie de mur, côté bâtiment n° 7, est reprise avec celui-ci)	
Maçonnerie de briques en sous-sol, four continu au mortier de ciment. 3 m3,500 x 264.00	924 f
Superstructure	
Maçonnerie de briques four continu, au mortier de ciment, en élévation. 6 m3 x 282.00	I.692
Sol cimenté sur forme béton.	250
Couverture béton avec revêtement en carreaux céramiques, et 2 petits tuyaux d'aération.	990
à reporter :	3.856

report :	3.856	
Porte en sapin, charpente assemblée.)	220	

	4.076	
Honoraires d'architecte, 5%	200	

Total :	4.276	
	=====	

B A T I M E N T N° 9

W.C.

Surface : I9 m2

Construction à simple Rez-de-chaussée, surmonté d'un campanile vitré; élevée en cloisons sapin 4/4 sur bâti 9/II, et se composant de :

1 vestibule
1 couloir
4 cabinets

en sous-sol : 1 fosse d'aisance

L'accès est assuré par :

1 porte en sapin 5/4 à petits cadres, vitrée de 2.45 de hauteur.

L'éclairage est assuré par :

2 baies vitrées de I.30 de hauteur, et 1 campanile vitré.

Aménagements intérieurs :

Vestibule

D'une hauteur de 2m,60

Cloisons peintes.

Sol, carrelage en Beauvais.

Plinthes sapin 4/4 de 0.20 de hauteur.

Plafond en sapin 3/4.

Communication avec le couloir par 1 porte à double battant, en sapin 5/4, de 2.45 haut.

2 planches murales en sapin 4/4, peintes.

2 petites armoires en sapin 4/4, peintes.

Couloir

D'une hauteur de 4m au faîte.

Toiture formant plafond.

Une partie de cloison enduite au plâtre.

Sol, carrelage en Beauvais.

Plinthes en sapin 4/4, hauteur 0.20.

Cabinets

Séparés du couloir par une cloison en carreaux de ciment, avec enduit ciment peint, de 0.08 d'épaisseur, et 2.40 hauteur.

Communiquant par 4 portes en sapin 5/4 à petits cadres, de 2.10 de hauteur.

Aération par 2 grilles en fonte de 0.50 de hauteur.

Ces cabinets sont séparés entre eux par des plaques de marbre, gris uni, de 0.07 ép., avec plinthes d° de 0.20 de hauteur. Carrelage en Beauvais. Sièges en faïence, avec chasse d'eau. 4 compteurs automatiques du nombre d'ouverture des portes. Toiture en zinc n° 14. Chéneaux en bois et zinc. 2 tuyaux d'aération des fosses. 2 tuyaux de descente en zinc. Installation d'eau et de gaz (2 becs d'éclairage).		
Valeur neuve Juin 1937	45.833f	
Valeur d'assurance Juin 1937		41.500f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Fosse d'aisance, compris tuyaux de raccordement, coudes, etc...	7.500 f
Cimentage, citernage.	I.200
Maçonnerie de briques pour fondations. 4 m3 x 264.00	I.056
Superstructure	
Cloisons de sapin 4/4 sur bâtis 9/II.	2.780
Enduit au plâtre.	70
Cloison en carreaux de ciment, compris enduit et peinture.	I50
à reporter :	I2.756

report :	I2.756	
Séparation en marbre, compris pose et fichage au ciment, avec plinthes.)	I4.080	
Menuiseries diverses comprenant portes et croisées, plinthes sapin, planche murale, petites armoires sapin.)	4.490	
Carrelage Beauvais, compris forme béton.) 9 m2 x I03.00)	927	
Supplément au carrelage pour plinthes, coupes ajustées.)	I07	
Sièges faïence, chasse d'eau, seuil en P.G., grilles d'aération fonte, compteurs d'ouvertures de portes.)	3.350	
Charpente en sapin.)	660	
Toiture en zinc sur achelins.)	2.420	
Supplément à la toiture pour un campanile sur sapin 7/9, même couverture que le bâtiment.)	370	
Chéneaux bois et zinc, avec décors sapin)	2.880	

à reporter :	42.040	

report :	42.040	
Tuyaux de descente et tuyaux de ventilation, en zinc.)	720	
Installation d'eau.)	540	
Installation du gaz.)	350	

	43.650	
Honoraires d'architecte, 5%	2.183	

Total :	45.833	
	═══	

B A T I M E N T N° IO

POSTE DU GARDE

Surface : 6 m2,25

Petite construction à simple Rez-de-chaussée, élevée sur une assise en briques de O.II ép. enduite de 2cm de ciment, de O.40 de hauteur.
Cloisons en sapin 4/4 sur bâtis 7/9, moulurés, peintes.
Seuils en P.G.
Hauteur intérieure 2m,40

L'accès est assuré par :
1 porte en sapin 5/4 sur bâti 9/II à petits cadres, vitrée, de 2.IO hauteur.

L'éclairage est assuré par :
3 fenêtres vitrées, fixes, de I.30 hauteur possédant des contrevents amovibles.

Aménagements intérieurs :		
Plafond en sapin 4/4.		
Sol cimenté sur forme en béton.		
<u>Toiture</u> en zinc.		
Valeur neuve Juin 1937	5.611 f	
Valeur d'assurance Juin 1937		5.050 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques de 0.22 ép. pour fondations. 1 m3 x 264.00	264 f
Maçonnerie de briques de 0.11 en élévation.	90
Cloisons en sapin sur bâti 7/9, et charpente sapin, porte et chassis vitrés.	4.060
Sol cimenté sur forme béton.	160
Toiture en zinc et tuyau de cheminée en zinc, console en sapin	770
	5.344
Honoraires d'architecte, 5%	267
Total :	5.611

II - MATERIEL

RECAPITULATION DU MATERIEL

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	f	f
Matériel du bâtiment n° 4, p. 2	3.410	3.240
Matériel du bâtiment n° 10, p. 2	200	190
Matériel divers, réparti dans les magasins et ateliers, p. 8	51.775	49.187
Total Valeur neuve Juin 1937	f 55.385	
Total Valeur d'assurance Juin 1937		f 52.617

BAT. 4 - BUREAUX

	Valeur neuve Juin I937	Valeur d'assurance Juin I937
2 tables-bureaux de I.20 x 0.80 en chêne, à 2 tiroirs		
2 chaises-fauteuils en hêtre		
3 chaises en hêtre		
1 bibliothèque en noyer de I.20X2.40, vitrée		
1 armoire-classeur de 2.40 de hauteur en noyer verni		
1 tabouret canné		
5 rideaux de défense passive		
2 diffuseurs opales		
2 lampes 75 W;		
2 tapis-brosses		
1 caisse à provisions		

1 tabbeau noir Matériel de nettoyage	3.410 f	3.240 f
Totaux "Bureaux" :	3.410 f	3.240 f

BAT. 10 - POSTE DE GARDE

1 petit foyer colonne, avec accessoires 1 chaise de jardin	200 f	190 f
Totaux "Poste de garde" :	200 f	190 f

MATERIEL DIVERS réparti dans les MAGASINS et ATELIERS

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
22 arrosoirs ordinaires		
13 " de serre		
1 appareil à ligaturer		
1 balayeuse automatique		
100 balais bouleau		
500 tuteurs bambou de 2m à 0.80		
1 balance 5 kgs		
1 série de poids		
1 bascule, 200 kgs		
4 battes		
1 bâche 4m x 5m		

24 bêches 2 bêches à bordure 2 bêches fourches 16 binettes 1 binette sur roue 1 paire de bottes en caoutchouc 2 " " d'égouttier 4 balais tampico 1 balai de trottoir 9 brouettes 3 " roues caoutchouc 11 brosses à ongles 1 brosse acier 3 charrettes à bras	II.785f	II.300f
15 cadenas 4 chaînes de bûcheron 1 chariot à 4 roues		
à reporter :	II.785	II.300

reports :	II.785	II.300
1 cisaille à métaux		
1 " branches		
6 " haies		
12 " forces à gazon		
1 civière		
7 claies		
1 jeu d'outils divers		
1 cric		
3 dames bois		
1 dame fonte		
1 décamètre		
6 déplantoirs		
3 faulx		
1 faucille		
8 fourches à fumier		
2 " coke		
19 greffoirs		
à reporter :	II.785	II.300

reports :	II.785	II.300
1 lanterne à acétylène 14 marteaux 2 meules à eau 1 sèche d° 2 palans à chaînes, 5 T. 1 jeu de pelles 1 jeu de pinces 22 pinceaux	7.880	7.600
1 pulvérisateur air comprimé VERMOREL 1 " sur roue 1 " à dos 44 rateaux assortis 6 ramasse-poussières 9 sécateurs 25 scies assorties 5 seaux galvanisés		
à reporter :	I9.665	I8.900

reports :	I9.665	I8.900
Serponettes, seringues, serpettes, semoirs		
14 thermomètres		
14 tondeuses à gazon REYSTONE		
48 boîtes insecticide TRUFFAUT		
1 lot insecticides divers		
1 échelle simple de 3m		
2 " 4m		
3 " 5m		
2 " 7m		
1 " 8m		
2 échelles doubles de 2m		
2 " 3m		
1 " 4m		
1 " 6m		
1 " 7m		
1 " 7.50		
à reporter :	I9.665	I8.900

reports :	I9.665	I8.900
1 échelle à coulisses de 3.50 300m tuyau d'arrosage de 30 à 45 de diam. avec accessoires: cols, coudes, lances, etc...	32.II0	30.287
Totaux "Matériel divers" :	5I.775 f	49.I87 f

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

VILLE de LILLE

BASCULE PUBLIQUE & REMISE

Place Philippe de Girard

---oOo---

V I L L E d e L I L L E

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN I937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin I937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin I937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;

- et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.-

---

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve Juin I937	Valeur d'assurance Juin I937
	f	f
BATIMENTS	4I.I25	37.II6
MATERIEL	2I.080	I8.982
Total Valeur neuve Juin I937	f 62.205	
Total Valeur d'assurance Juin I937		f 56.098

BATIMENT

I - BATIMENTS

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° du plan	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
		f	f
1	Bâtiment de la bascule publique	21.497	19.402
2	Remise	19.628	17.714
	Total Valeur neuve Juin 1937	41.125 f	
	Total Valeur d'assurance Juin 1937		37.116 f

B A T I M E N T N° I

BATIMENT DE LA BASCULE PUBLIQUE

Surface : I6 m2,I60

Construction à simple Rez-de-chaussée, comprenant : 1 pièce, de 3m,62 de hauteur

Petite construction élevée en briques de 0.34 ép. au mortier de ciment.
Seuils P.G.
A chaque angle, un enduit au ciment, forme décors.
Plinthe en ciment, moulurée, de 0.30 de hauteur.
Appui en ciment à la croisée.
Toiture en zinc à dilatation, avec chéneaux sur entablement ciment moulure.
Sur une façade : 1 urinoir ardoise de 0.I0.

L'accès est assuré par :
2 portes en sapin 6/4 à petits cadres, de 2.43 de hauteur, à rhabillage sapin, parties

supérieures vitrées.

L'éclairage est assuré par :
1 croisée en sapin 6/4 de I.64 de hauteur,
avec 1 imposte coulissante, rhabillage sapin.

L'aménagement intérieur comprend :
Sol carrelé en Beauvais sur forme béton,
avec plinthes d° .
Murs et plafond enduits et peints.
1 placard en sapin 4/4 de I.40 x 2.20 avec
compartiments intérieurs.
1 bascule scellée dans une pièce de
Soignies, de I.80 x 0.50 x 0.60.

Valeur neuve Juin I937	2I.497f	
Valeur d'assurance Juin I937		I9.402f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques au mortier de ciment pour fondations. 9 m3 x 264.00	2.376 f
Superstructure	
Maçonnerie de briques en élévation. 14 m3 x 282.00	3.948
Supplément à la maçonnerie, pour jointoiement.	380
Enduits extérieurs et plinthes en ciment.	270
Enduits intérieurs, compris peinture. 35 m2 x 3I.00	I.080
à reporter :	8.054

report :	8.054	
Plafond sur lattes, compris peinture. 8 m2 x 49.00	390	
Menuiserie de portes en sapin 6/4 sur bâti 8/II, compris peinture et 1 couche ripolin 2 m2 x 357.00	710	
Menuiserie de croisée et placard, compris supplément pour imposte coulissante.	I.190	
Carrelage en Beauvais, avec forme en béton 7 m2 x 84.00	610	
Plinthes d° et suppléments pour coupes ajustées.	60	
Appuis en ciment, seuils en P.G. Pierre de Soignies pour bascule. Cimentage de la niche pour bascule, etc...	2.700	
Ardoise de l'urinoir, compris percements, taille, scellements, pose, etc...	I.890	
Toiture en zinc à dilatation sur charpente afférente en sapin.	2.I40	

à reporter :	I7.744	

report :	I7.744	
Chéneaux bois et zinc, compris entablement.)	2.250	
Tuyau de cheminée en fibro-ciment, tuyaux de descente en zinc et dauphins, compris colliers, scellements, et tous accessoires.)	480	
	20.474	
Honoraires d'architecte, 5%	I.023	
TOTAL :	2I.497f	

B A T I M E N T N° 2

REMISE

Surface : I6 m2,I6

Construction à simple Rez-de-chaussée, comprenant 1 pièce de 3m,62 de hauteur.

Petite construction élevée en briques de 0.34 ép., au mortier de ciment.
Seuils en P.G.
A chaque angle, un enduit au ciment, forme décors.
Plinthe en ciment, moulure, de 0.30 hauteur.
Appui en ciment, à la croisée.
Toiture en zinc à dilatation, avec chéneaux sur entablement ciment moulure.
Sur une façade : 1 urinoir ardoise de 0.I0.

L'accès est assuré par : 2 portes semblables en sapin 6/4, de 2.43 de hauteur, à rhabillage sapin, parties supérieures vitrées. L'éclairage est assuré par : 1 croisée en sapin 6/4, de I.64 de hauteur, avec imposte coulissante, rhabillage sapin. L'aménagement intérieur comporte : Sol carrelé en Beauvais sur forme béton. 2 tranchées perpendiculaires, cimentées, de 0.50 de largeur et 0.40 de profondeur, avec plaques en tôle au-dessus. Murs et plafonds enduits et peints.		
Valeur neuve Juin I937	I9.628 f	
Valeur d'assurance Juin I937		I7.7I4 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve ,Juin 1937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques au mortier de ciment pour fondations. 9 m3 x 264.00	2.376 f
Maçonnerie de briques pour tranchées dans le sol, compris enduit au ciment de 2cm.	490
Superstructure	
Maçonnerie de briques en élévation. 14 m3 x 282.00	3.948
Supplément à la maçonnerie, pour jointoiement.	376
Enduits extérieurs et plinthes ciment.	268
à reporter :	7.458

report :	7.458	
Enduits intérieurs, compris peinture et 1 couche ripolin. 35 m2 x 31.00	I.080	
Plafond sur lattes, compris peinture. 8 m2 x 49.00	392	
Menuiserie de portes sapin 6/4 sur bâti 8/II, compris peinture. 2 m2 x 357.00	714	
Menuiserie de croisée et placard, compris supplément pour imposte coulissante.	I.190	
Carrelage Beauvais, avec forme béton. 5 m2 x 84.00	420	
Plinthes d° et suppléments pour coupes ajustées.	60	
Appuis en ciment, seuils en P.G.	650	
Ardoise de l'urinoir, compris percements, tailles, scellements, pose, etc...	I.890	

à reporter :	I3.854	

report :	I3.854	
Toiture en zinc à dilatation sur achelins) et charpente sapin afférente.)	2.I40	
Chéneaux bois et zinc, compris entablement)	2.250	
Tuyau de cheminée en tôle galvanisée.) Tuyaux de descente en zinc et dauphins,) compris colliers, scellements, et tous) accessoires.)	450	
	I8.694	
Honoraires d'architecte, 5%	934	
TOTAL :	I9.628	

II - MATERIEL

	Valeur neuve Juin I937	Valeur d'assurance Juin I937
1 foyer colonne GODIN 1 coffre à charbon, sapin 1 bac à charbon, fonte 3 seaux galvanisés 1 table en sapin 2 chaises en orme, cannées 2 chaises de jardin Matériel de nettoyage Papiers divers	I.080 f	982 f
1 bascule DUPONT I87I, 30.000 kgs, avec cuvelage en fonte	20.000	I8.000
Totaux "MATERIEL"	2I.080	I8.982

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

V I L L E de L I L L E

POSTE d'OCTROI

Pont de Canteleu

--oOo--

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;

- et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

RECAPITULATION GENERALE -

- Désignation -	Valeur Neuve Juin I.937-	Valeur Assurance Juin I.937-
	f	f
BATIMENTS	92.074	82.900
MATERIEL	I.660	I.400
VALEUR NEUVE JUIN I937 . .	f 93.734	
VALEUR ASSURANCE JUIN I.937		f 84.300

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

BATIMENT

I - BATIMENTS

BATIMENT UNIQUE

POSTE D'OCTROI du PONT DE CANTELEU

Surface : I28 m2,6I

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée, se composant de 4 pièces.-
Elevé en cloisons de 0.II ép. entre charpente sapin de 10x10 assemblée.
Les façades sont jointoyées.
La partie maçonnerie de fondation, dépassant le sol, est enduite au ciment.
Une plinthe en petit granit de 0.05 sur pourtour.
Les portes et les chassis sont munis d'un encadrement grillagé.

L'accès est assuré par :
4 portes en sapin 6/4 à petits cadres, de 2.90 de hauteur; 3 de ces portes sont vitrées.

L'éclairage est assuré par :

7 baies en sapin 6/4, de 2.40 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

<u>Salle A</u> - d'une hauteur de 3m,50

Plafonnée, enduite.

Murs et plafond peints.

Séparée de la pièce B par une cloison en sapin 4/4, peinte, vitrée à partir de 1m du sol.

Accès à la pièce B par 1 porte dans la cloison, de 2.20 de hauteur.

Sol, carrelage sur forme avec plinthes d° .

<u>Salle B</u> - d'une hauteur de 3m,50

Plafonnée, enduite et peinte.

Séparée de la pièce C par une cloison vitrée de 3m,15 de hauteur.

Sol parqueté en chêne à bâtons rompus.

Plinthes en sapin de 0.18 de hauteur.

Installation téléphonique.

<u>Salle C</u> - d'une hauteur de 3m,50

Plafonnée, enduite.

Murs et plafond peints.

Carrelage monochrome avec plinthes d° .

<u>Pièce D</u> - d'une hauteur de 3m,50 Plafonnée et enduite. Murs et plafond peints. Parquet chêne sur lambourdes à bâtons rompus. <u>Toiture</u> en zinc à dilatation, à 5 versants, sur charpente afférente. Tuyaux de descente en zinc, avec dauphins.		
Valeur neuve Juin 1937	92.074 f	
<u>Va</u>leur d'assurance Juin 1937		82.900 f

MATÉRIEL

II - MATERIEL

	Valeur neuve Juin I937	Valeur d'assurance Juin I937
SALLE B		
3 tabourets en sapin 2 étagères murales 1 comptoir en sapin de 10m x 0.80 avec une planche servant de casier	I.660 f	I.400 f
Totaux "MATERIEL"	I.660 f	I.400 f

BATIMENT

V I L L E de L I L L E

KIOSQUE à MUSIQUE

Façade de l'Esplanade

--oOo--

V I L L E d e L I L L E

REMARQUE GENERALE

ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;

- d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

BATIMENT UNIQUE

KIOSQUE A MUSIQUE

Surface : 34 m2

Bâtiment comprenant : un sous-sol et une plateforme couverte.-

Ce bâtiment, dont la plateforme se trouve à 1m,30 du sol, est élevé sur piliers de briques de 0.50X0.60.
Entre ces piliers, plaques de petit granit de 0.05 ép.
La plateforme est constituée par une dalle en béton armé de 0.I5 d'épaisseur.
Celle-ci est entourée d'un garde-corps en fonte décorée.
Les colonnes soutenant la toiture, sont en fonte décorée, avec chapiteaux à volutes et fûts à rainures décorées.
La toiture est en zinc à dilatation, surmontée d'un porte-drapeau en fer forgé.

Le plafond est constitué par une menuiserie en sapin, avec façon triangulaire.

SOUS-SOL -

d'une hauteur de 2m,20.

Composé d'une pièce, servant de cabine électrique H.T.

Murs de 0.22 ép., enduits au ciment.

L'accès est assuré par :

1 escalier en tôle striée, et

1 porte en forte charpente sapin, assemblée, de 2m de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :

Pavement en dalles de ciment.

Plafond formé par le plancher en béton du kiosque.

KIOSQUE -

Accès par :

1 escalier en P.G. de 1m,70 de large.

Dalle en béton armé de 0.15 d'épaisseur, servant de plancher.

1 garde-corps en fonte.

Couverture en zinc à dilatation, à huit

versants, sur achelins et charpente sapin afférente.		
Plafond sapin 4/4, décors par triangulation.		
Chéneaux en bois et zinc.		
Valeur neuve Juin I937	84.052 f	
Valeur d'assurance Juin I937		7I.500 f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Infrastructure	
Maçonnerie de briques four continu au mortier de ciment, pour sous-sol et fondations. 28 m3 x 264.00	7.500 f
Dallage en ciment. I8 m2 x 40.00	720
Enduits au ciment sur murs.	950
Escalier fer strié sur cornières.	380
Porte charpente assemblée en sapin, avec serrure FICHET.	590
Superstructure	
Béton armé de la plateforme, avec décors et ferraillage, compris coffrage. 4 m3,200 x I.200.00	5.040
à reporter :	I5.I80

report :	I5.I80	
Petit granit, compris tailles, moulures taillées et denticules taillés)	4.350	
Poteaux fonte moulurée, et garde-corps en fonte décorée, y compris pose et peinture.)	29.II2	
Plafond en sapin 4/4 peint.) 34 m2 x 93.00)	3.I90	
Supplément au plafond pour moulures.)	530	
Toiture en zinc à dilatation sur charpente afférente.) I44 m2 x I34.00)	I9.288	
Chéneaux bois et zinc, complets, compris peinture.) 48m x I50.00)	7.200	
Porte-emblème compris volutes fonte.)	450	
Installation électrique.)	750	
	80.050	
Honoraires d'architecte, 5%	4.002	
<u>Total</u> :	84.052	