# VILLE de LILE

HOTEL ACADEMIQUE du MAISNIEL

Rue St. Jacques & Rue des Jardins

## VILLE de LILLE

#### REMARQUE GENERALE

#### A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- I°- Nous entendons par <u>Valeur à neuf</u> d'un immeuble (au Ier Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2º- Nous entendons par <u>Valeur d'assurance</u> d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf:
  - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

3.

1	RECAPITULATION des BATIMENTS		
Nos des Bat	Désignation	Val.neuve Juin 1937	Val.d'ass Juin 1937
I	Bureaux et Habitation de Monsieur le Recteur	4.995.554	3.746.000
2	Débarras concierge	62.820	47,000
3	Cuisine de la loge du concierge	78.487	58,865
4	Salle à manger de la maison du con- cierge et chambre à l'étage	104.002	78,000
5	Galerie accolée aux Bureaux	75.495	56,600
6	Galerie accolée au mur de clôture vers Lycée	93.975	70,500
7	Portique d'entrée sur rue Saint- Jacques	239,820	180,000
8	Garages	35,350	26,500
	Totaux	5,685,503	4.263.465
			U. P. 18

## BATIMENT Nº I

DESCRIPTIF

## BATIMENT Nº I

BUREAUX ET HABITATION de MONSIEUR

LE RECTEUR

Surface:

770 m2 environ

Bâtiment comprenant :

Sous-sol Rez de chaussée Ier Etage Zème Etage Comble.

Cette construction de I3 mêtres de hau-

teur est élevée en pierre et en briques d'épaisseurs diverses.

La façade vers Jardin est ravalée et comporte :

### Dans la partie centrale :

Un socle en grès appareillé

"eux avant-corps saillants de 0,35 c/ms

mu rez de chaussée et 0, II c/ms à 1 tétage

Un balcon en pierre moulurée avec garde-corps métallique orné aux armes de
la Ville reposant sur 5 colonnes galbées à socle et châpiteaux moulurés.

Deux balcons en pierre au-dessus des
avant-corps et comportant plinthe,
main courante piédestaux et balustres.

Un cordon mouluré avec denticules

Une frise dito.

Une corniche dito et des cannelures
dans l'entablement.

Des refends et bossages partiels

Quatre panneaux sculptés au-dessus des portes croisées du ler Etage ( feuilles flèches rubans etc...)

Deux frontons circulaires moulurés ( aux deux autres portes) a vec denticules et motif sculpté dans le tympan, chambranles moulurés consoles sculptés.

Les baies du rez de charssée comportent en outre :

Des seuils en petit granit.

# Dans les avancées et partie extérieure vers Lycée :

Un soubassement en petit granit

Des refends et bossages

Quatre grands pannemux saillants avec
cartouche sculpté, vases, chaines,
fleurs, feuilles couronnes palmes,
livres etc...

Quatre cartouches moulurés avec sculpture guirlande de laurier. Deux cordons moulurés dont l'un avec denticules.

Une frise, des cannelures dans l'entablement et une corniche moulurées comme précédemment.

Des panneaux à table saillante audessus des portes croisées du Ier Etage.

Les baies comportent en outre :

Des seuils en petit granit

Des grilles métalliques ornées aux

châssis ovales

Des garde-corps en pierre avec plinthe main courante et balustres aux portes croisées du ler Etage .

## Entre les deux avancées :

Un perron dallé en petit granit avec 2 marches dito et deux balustrades en pierre blanche.

La façade en retour vers la rue des

Jardins ( Bureau de Monsieur le Recteur et grand salon ) est ravalée et comporte :

Un soubassement en petit granit ciselé
Des refends et bossages
Des cordons, frise, corniche, cannelures
profilant ceux de la façade vers Jardin
Deux panneaux sculptés au-dessus des
portes-croisées du ler Etage comme les
précédents.

Un balcon en pierre comportant une dalle moulurée reposant sur 2 consoles dite plinthe, piédestaux, balustres et main courante.

Deux colonnes galbées à socles moulurés et châpiteaux sculptés d'ordre Lonique avec guirlande.

Les baies comportent en outre :

## Au Rez de chaussée :

Des grilles métalliques avec lances et ornements.

Des appuis moulurés en pierre blanche.

## Au Ier Etage :

Deux garde-corps et un fronton circulaire avec chambranles et consoles comme ceux de la façade vers Jardin

### Au 2ême Etage :

Une couronne sculptée au pourtour du grand ceil de boeuf et une clé dito.

La façade vers la rue des Jardins est ravalée et comporte

Un soubassement en petit granit et en grês

Des refends et bossages Des cordons, frise, corniche, canne-

lures comme précédemment.

Des seuils en petit granit et en grès aux portes d'æ cès.

Des persiennes en chêne aux châssis du rez de chaussée Six garde-corps et 6 panneaux à table saillante aux portes croisées

Deux autres garde-corps dito avec piédestaux et dalle saillante moulurée profilant le cordon reposant sur des consoles dito.

Deux frontons circulaires avec chambranles et consoles.

Un grand panneau avec grand cartouche Un cartouche mouluré avec guirlande sculptée

Une grille métallique ornée au châssis ovale.

La partie élevée en briques au 2ème Etage est cimentée et comporte des refends, frise, cannelures, corniche répêtant ceux de la partie en pierre

La façade vers la rue Saint-Jacques est ravalée et comporte :

Un soubassement en grès, des refends et bossages, deux cordons, une frise corniche et carmelures comme les précédents

Des persiennes en chêne 4 garde-corps et 4 panneaux à table saillante

2 autres garde-corps avec dalle et piédestaux

2 frontons circulaires comme les précédents.

Le 2ème Etage de cette façade est entièrement élevé en briques et cimenté commo vers la rue des Jardins.

La façade latérale vers cour d'Honneur
est ravalée et comporte
Un socle en grès
Des refends et bossages
Un cordon mouluré avec denticules
Des panneaux à table saillante aux desesus des portes-croisées.

Le 2ème Etage élevé en briques est identique à celui vers la rue SaintJacques.

Les baies du rez de chaussée comportent en outre :

Un remplissage en briques enduites à la chaux et peints.

Des seuils en petit granit.

La façade principale est ravalée et comporte :

Un avant-corps saillant de 0,30 c/ms
avec 2 colonnes galbées
Des cordons, frise, cannelures et corniche comme les précédents.
Un fronton circulaire mouluré avec denticules profilant le cordon.

Les baies comportent en outre :

## Au rez de chaussée :

Des appuis de châssis moulurés avec consoles dito.

Des encadrements unis.

## A 1ºEtage :

Des garde-corps en pierre avec et sans piédestaux

Une attique moulurée avec denticules, consoles sculptées et chambranles moulurées.

Cette construction comprend:

UN SOUS\_SOL DE 3 m 10 de hauteur bâti
en briques d'épaisseurs diverses comprenant I2 caves et un dégagement
séparées par des refends de différentes
épaisseurs, une cloison de 0, II c/ms
en briques et communiquantes entre-elles par
des portes en charpente et des baies
libres.

Les caves sont couvertes par des voûtes en briques et des planchers en béton armé avec poutres dito reposant sur des poteaux.

L'aménagement du sous-sol comprend:

Pavement partiel en briques et dallage ciment.

Des murets en briques pour dépot de charbon

Des caveaux en briques avec dalles béton armé

Un lavoir en béton armé cimenté.

Uns installation de chauffage central comportant 2 chaudières, l'une chauffant au charbon et l'autre au mazout avec réservoir en tôle de 6.100 litres une pompe électrique pour circulation un dijoncteur etc...

Des canalisations en grès et des tuyauteries d'eau et de gaz avec compteurs et branchements.

Accès au rez de chaussée par 3 escaliers en briques avec nez en chêne et une petite échelle de meunier.

Eclairage par des petits châssis.

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 mêtres de hauteur plafonné et enduit comprenant :

## It - Dans les bureaux

7 salles - 2 vestibules - I entrée cochère - 2 cages d'escalier - I réduit 2 W.C. et un lavabe pour le personnel -2 couloirs - I dégagement - 2 débarras -2 cages d'escalier de cave - Une cour .

# 2° - Dans l'Habitation de Monsieur le Recteur :

7 salles - I Hall - I cage d'escalier d'Honneur - I Cage d'escalier d'accès à l'appartement - 3 eculoirs - I vestiaire I W.C. - I Dégagement - I réduit - I petit Porche - Une cour.

L'ensemble séparés par des refends de 0,22 - 0,34 et 0,45 d'épaisseur - des cloisons de 0, II c/ms en briques et une cloison en memuiserie à petits cadres vitrée à petits carreaux et communiquantes entre-elles par :

5I portes en chêne et sep in à petits et grands cadres vitrées à petits carreaux et pleines de dimensions diverses sur bâti et rhabillages ordinaires et à petits cadres

2 portes capitonnées de 0,85 x 2,50 de hauteur

I cloison charpente baguettée de I35 x 3,40

I Cloison 6/4 petits cadres haut vitré petits carreaux et 4 baies libres.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I Porte cochère en chêne 75 m/m grands cadres 2 faces avec cimaise et bandeau une garniture de pannelles à équerre de 280 x 330 sur bâti
I porte dito 48 m/m de 305 x 350 haut vitré à petits carreaux
2 portes dito 48 m/m grands cadres
2 faces de I05 x 3IO avec bandeau et

cimaise sur bâti avec rhabillage.

I Porte croisée chêne 2 pouces à petits carreaux vitrés à petits carreaux avec rhabillage

I Porte chêne de I20 x 320 à petits cadres sur bâti avec imposte et rhabillage de 0,30 c/ms

6 Portes chêne 2 pouces à petits cadres haut vitré à petits carreaux avec rhabillage divers et quincallerie de style en cuivre de 175 x 315 de hauteur

I Porte dito de 155 x 315 quincaillerie ordinaire

I porte dito de I40 x 350 de hauteur avec imposte sur bâti.

I Porte dito de 0,85 x 3,00

I Porte chêne 2 pouces grands cadres haut vitré de I65 x 355 grands cadres haut vitré avec quincellerie de style en cuivre.

et par

34 châssis en chêne 2 poucesà petits carreaux de dimensions diverses avec rhabillage.

La communication vers le bâtiment contigü est essurée par : I porte de 0,60 x 2,00 avec rhabillage de 0,40 c/ms

L'asnagement comprend:

Dans les Bureaux

## Cabinet de Monsieur le Recteur :

Parquet chêne sur lambourdes avec stylobate
sapin mouluré
Mouluration et peinture sur plafond.
Tapisserie sur murs
Peinture faux-bois sur boiseries.

## Bureau Secrétaire ( attenant ):

Parquet chêne sur lambourdes avec stylobate dito. Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs Une cheminée moderne en marbre.

#### Bureau des Bourses :

Parquet et stylobate dito.

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Une imposte vitrée à petits carreaux
de 440 x I00 dans la cloison.

Une cloison vitrée pour tambour avec
une porte dito.

# Petit couloir et lavabe attenant au Cabinet de Monsieur le Recteur :

Parquet avec stylobate dito

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

"einture imitation sur bolseries
I layabo en grès.

## Vestibule:

Parquet , stylobate, plafond et murs mêmes détails.

Une cloison avec porte pour tambour comme précédente.

Peinture soignée et patinée sur boiseries

Une imposte à petits carreaux de ISO x 0,60

## Entrée cochère :

Pavage en grès 35/20 avec 2 trottoirs en petit granit ciselé de 0,36 c/ms de largeur.

Enduits sur murs avec refends peints et appareillés

Lambris de 0,90 de hauteur cannelé avec peinture imitation.

Panneaux moulurés avec motifs en staff au-dessus des portes

Deux piles et 2 pilastres supportant le poitrail des baies du mur vers cage d'es-calier avec socles moulurés, châpiteaux sculptés et fûts cannelés.

Plafond peint et mouluré comportant 4 soffittes reposant sur 8 pilastres avec à chacun une console moulurée et une statuette sur socle le tout en staff. Un guichet en chêne de 210 x 260 de hauteur à petits cadres haut vitré. 2 châssis fixes chêne de 0,80 x 2,55 2 pouces.

Des seuils en petit granit aux portes de communication.

## Bureau Enseignement Sécondaire :

Plancher chêne sur lambourdes et plinthe moulurée
Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs
Une cheminée capucine en marbre

Tablettes marbre aux châssis.

## Bureau Enseignement Primaire supérieur :

Mêmes détails que ci-dessus

En sus :

Des rayonnages en pitchpin

Peinture imitation sur boiseries

## Bureau de départ :

Parquet chêre sur bitume.

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Mouluration partielle sur plafond.

Une cloison guichet en sapin à petits
cadres haut vitré à petits carreaux
avec tablettes et rayons

Un placard mural petits cadres sapin
de I50 x 330

Des rayonnages et casiers

Une cheminée en marbre rouge à modillons.

## Vestibule d'entrée du Personnel :

Dallage mosaïque avec frise
Badigeon sur plafond.
Peinture sur murs
Peinture imitation sur boiseries.

## Couloir vers descente sous-sol:

Dallage, plafond et murs mêmes détails que ci-dessus Tablette marbre aux châssis I gaine de ventilation en 3/4 baguetté I imposte vitrée. Cage d'escalier accèdant à l'appartement de Monsieur le Secrétaire:

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Carrelage céramique hoctogonaux avec
bouchons

## Lavabo - W.C. et dégagement :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Un lavabo en grès

Un lavabo à dosseret en fonte émaillée

Une cuvette avec réservoir de chasse.

## Grande cage d'escalier :

Dallage mosaïque avec frise

Enduits sur murs avec refends, peints
et appareillés
Lambris cannelé avec peinture imitation.
Un soffitte mouluré reposant sur 2 pilastres cannelés à socle mouluré et
châpiteau sculpté.

Mouluration et peinture topée sur plafond et rampants d'escalier Encadrements et attiques moulurés aux portes.

## Dégagement vers sous-sol et chauffage

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs

Lambris peinture hauteur I m 50

### W.C. -

Carrelage céramique Lambris faïence hateur I m 35 Badigeon sur plafond et murs Une cuvette avec chape

## Dabarras :

Carrelage céramique

Badigeon sur plafond et murs

Peinture sur lambris hauteur I m 50

Une armoire petits cadres de I40 x 0,30

x 2,50 en sapin

Une cloison charpente pour bouchement

baie descente vers sous-sol de I,75 x

## Autre Débarras :

Mêmes détails sauf armoire .

#### Cour :

Dallage dalles d'usine avec plinthe à gorge Murs lissés et badigeonnés Seuils en petit granit aux portes Recouvrement en zinc aux appuis de châssis.

# Débarrss, couloir vers descente eave concierge :

Carrelage octogonaux noir et blanc
Badigeon sur plafond
Peinture sur murs
Cloison d'entourage descente cave en
sapin.

Habitation de Monsieur le Recteur

## Pumoir :

Parquet en chêne sur lambourdes ,

stylobate mouluré.

n placard mural avec porte petits cadres comportant quincaillerie de style en cuivre.

Plafond mouluré sur contregittage avec chapelet circulaire Tapisserie sur murs.

### Bibliothèque :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Parquet chêne avec stylobate

Des casiers en sapin

## Grande Salle à manger :

Parquet chêne et stylobate dito.

Plafond mouluré comportant des ornements en staff (feuilles - fleurs, raies de coeur) et une corniche dito avec denticules

3 soffittes moulurés

Peinture soignée avec tons divers et

Panneaux moulurés sur murs et pilastres avec ornements en staff

Peinture soignée sur murs et boiseries
Un placard mural avec porte petits
cadres haut vitré à petits carreaux
et rayonnage à l'intérieur.

Une cheminée de style en marbre comportant des ornements en cuivre
Un parquet de glace avec miroir et des ornements en staff.

## Couloir :

Parquet chêne - stylobate dito Peinture topée sur plafond et murs Labris linerusta hauteur I m 70

## Petite salle à manger :

Parquet chêne et stylobate

Mouluration sur plafond et peinture
soignée avec patinage sur plafond et
boiseries
Tapisserie sur murs.

### Cuisine:

Carrelage céramique avec bouchons bleus
Lambris faïence hauteur 2 m 20 avec
plinthe moulurée à gorge
Peinture ripolin sur plafond.
Murs et boiseries
Une armoire sous évier et égouttoir en sapin verni de 2,00 x 0,55
Un évier en faïence et un égouttoir en bois dur
Une chauffe-eau
Une armoire orme de 200 x 0,55

## Couloir vers cage d'escalier :

Carrelage céramique avec plinthe faïence à gorge Peinture sur plafond et murs Lambris lincrusta hauteur I m 70

## Cage d'escalier et vestibule :

Carrelage céramique avec plinthe dito Peinture sur plafond et murs Lambris lincrusta hauteur I m 70

### W.C. -

Carrelage dito

Peinture émail sur plafond et murs

Lambris faience hauteur I m 60

Une cuvette avec réservoir de chasse

## Couloir vers relaverie :

Peinture topée sur plafond et murs Lambris linerusta Carrelagé céramique avec plinthe dito

## Réduit :

Carrelage céramique - Peinture sur plafond et murs

## Relaverie:

Carrelage céramique 
Feinture ripolin sur plafond et murs
Lambris faïence hauteur 2 m 20 avec
plinthe moulurée à gorge et cimaise
majolique
Un évier faïence avec égouttoir en
bois dur.

Unearmoire

Un monte-charge électrique avec entourage petits cadres de I50 x 370

#### Vestiaire :

Peinture sur plafond et murs

Lambris lincrusta hauteur 2 m 05

Carrelage céramique avec plinthe faïence
à gorge

Un lavabo.

## Salon:

Parquet chêne sur lambourdes et stylobate
Un parquet de glace de 2,50 x 230
grands cadres avec cartouche en staff
Une cheminée de style I,50 x I,I5 en marbre
blanc veiné avec sculpture rosaces et oves
Mouluration plafond avec tore en staff
Mouluration de 2 soffittes
Trois guirlandes en staff dans les impostes des portes.
Décoration sur murs avec moulures pour
panneaux et 2 guirlandes en staff.

Tapisserie de soie dans les panneaux Peinture soignée sur boiseries et lambris avec patinage.

### Hall d'entrée :

Dallage en marbre Lunel et marbre blanc avec frise en Lunel peau de panthère et plinthe dito.

Murs enduits en simili-pierre et appareillés avec 4 panneaux, comportant une
mouluration à plate-bande au-dessus des
quatre portes de communication.
Quatre soffittes enduits et moulurés
en simili-pierre reposant sur 8 pilastres et 2 contre pilastres avec socle en stuc et châpiteau mouluré en
simili pierre.

2 colonnes en simili-pierre avec socle en stuc et châpiteau mouluré en similipierre.

## Cage d'escalier d'Honneur:

Dallage marbre avec plinthe dito

Enduits sur murs comme précédents com-

portant une peinture avec enmadrement mouluré en simili-pierre.

mouluration sur murs et trois motifs en staff.

Attique dessus baie libre en plein cintre avec clé.

Corniche moulurée en staff sous plafond, et denticules.

Décoration à panneaux moulurés du cintre de la baie libre.

Le Rez de chaussée est couvert :

I° - Dans la partie des Bureaux à gauche de l'Entrée cochère et l'Habitation de Monsieur le Recteur :

par un plancher en béton armé supporté par des poutres diverses reposant sur des poteaux encastrés dans les maçonneries

2° - Dans la partie des bureaux à droite de l'entrée cochère : par un gittage en charpente bois dur reposant sur des poutres dito.

L'accès au ler Etage est assuré :

It - Par un escalier d'Honneur en béton armé avec enduit simili-pierre et limons moulurés de I m 40 d'emmarchement et comportant une double rampe en fer forgé avec ornements main courante en cuivre

2° - Par un escalier de I m 35 d'emmarchement limons 75 m/m marches 50 m/m marches de départ à volute forte rampe à gros balustres ( gros balustres de départ et d'arrivée sculptés.)

3° - Far un escalier de 0 m 75 d'emmarchement limons et marches 50 m/m avec rampe à balustre et paliers intermédiaires

4° - Par un escalier en chêne limons 50 m/m avec rampe à balustres, échiffre et porte, emmarchement de I mêtre UN ler ETAGE de 5 mêtres de hauteur plafonné et enduit comprenant :

# Io - Dans les Bureaux :

8 salles - I vestiaire - 2 cages d'escalier - I W.C. - I dégagement - 2 lavabos - I couloir - I Réduit.

2° - Dans l'Habitation de Monsieur le Recteur .

IO salles - Une cage d'escalier - 3 couloirs - 2 dégagements - 2 réduits -2 W.C. - I Lavabo.

L'ensemble séparées par des refends de 0,22, 0,34 0,45 c/ms d'épaisseur et des cloisons de 0, II c/ms en briques et communiquantes entre-elles par :

43 portes mêmes détails que celles du rez de chaussée.

L'éclairage est assuré par :

46 croisées et portes croisées en

chêne 2 pouces vitrées à petits carreaux avec rhabillage de dimensions diverses.

L'aménagement intérieur comprend:

#### Salle des Commissions :

Parquet chêne sur lambourdes avec stylobates moulurées
Badigeon sur plafond
Tapisserie sur murs
Peinture imitation sur boiseries
Un placard mural avec porte petits
cadres avec fond enduit et peint
Une cheminée de I50 x I50 en marbre
rouge avec manteau et jambages sculptés
Un parquet de glace avec miroir.

# Lavabo :

Parquet chêne avec stylobate

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Un lavabo en grès

# Dégagement vers grand Salon

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Parquet chêne et stylobate

Un placard mural avec porte petits

cadres sur bâti.

# Salle des Archives :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Plancher sapin avec stylobate

Des armoires pitchpin verni développant

730 x 210 portes à glissières.

# Vestiaire:

Parquet chêne avec plinthe moulurée

Eadigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

# Grande cage d'escalier des Bureaux :

Plancher chêne Murs peints et appareillés comportant 3 grands panneaux avec encadrement mouluré et des astragales

4 panneaux avec moulure circulaire et
écoinçons au-dessus des portes et 4
faux-pilastres moulurés

2 soffittes moulurés avec chacun 2 consoles comportant des ornements en staff
Plafond peint avec corniche moulurée
Un plafond vitré avec au pourtour
une décoration comportant un tore de
laurier, un gros chapelet, 20 fausses
consoles le tout en staff et des panneaux à tables saillantes
Peinture imitation sur boiseries et sur
la partie basse au droit du palier.

Cage d'escalier desservant l'appartement de Monsieur le Secrétaire :

Plancher sep in
Tapisserie sur murs avec plinthe.

#### Lavabos :

Peinture sur murs
Plancher bois dur
Un lavabo.

# Salle des Dossiers :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Plancher dito

Des casiers en sapin.

# Bureau sur angle rue Saint-Jacques et rue des Jardins :

Plancher dito

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Une cheminée en marbre capucine à cadres

# Bureau attenant :

Mêmes détails.

# Réduit :

Plancher dito Tapisserie sur murs.

Bureau des Sports de l'Université: Plancher dito avec plinthe. Badigeon sur plafond. Tødsserie sur murs I cheminée capucine marbre noir.

# Cabinet de Monsieur le Secrétaire :

Plancher dito avec plinthe.

Mouluration et badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Tablette marbre au châssis

Une cheminée en marbre à modillons de
150 x 110 .

#### Bibliothèque :

Plafond sur contregittage avec papiers
peints

Plancher dito

Décoration en noyer au pourtour de la
salle avec armoires, pilastres comportant des châpiteaux sculptés et
dorure.

Habitation de Monsieur le Recteur :

#### Cuisine:

Parquet chêne sur lambourdes Peinture ripolin sur murs Plafond et boiseries . Un évier .

I Prise de gaz .

I Monte-charge avec entourage petits cadres.

# Couloir vers cage d'escalier :

Parquet chêne

Peinture sur plafond et murs

Lembris linerusta hauteur ISS

Stylobate mouluré.

# Réduit :

Sol carrelé en carreaux céramique Peinture sur murs et plafond.

# Lavabos-vestiaire :

Carrelage céramique

Lambris falence hauteur I m 90 avec plinthe moulurée à gorge Peinture ripolin sur murs plafond et boiseries 2 lavabos avec tablette et glace

#### W.C.

Carrelage céramique

Lambris falence hauteur I,45 avec plinthe
dito.

Peinture ripolin sur murs plafond et
boiseries

I cuvette avec chasse.

# Couloir vestibule et cage d'escalier

Parquet chêne

Peinture topée sur plafpnd et murs

Lambris linerusta hauteur I,85 avec stylobate sapin mouluré

Un placard sous escalier avec porte petits
cadres 0,85 x 2,50 .

#### Salon:

Parquet chêne avec stylobate

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Une cheminée de style en marbre

Un parquet de glace grands cadres avec
miroir

Deux caches-tuyaux à petits cadres.

## Salle de travail :

Parquet chêne avec stylobate

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Une cheminée de style en marbre rouge

Un parquet de glace grands cadres avec
miroir du lavabo.

# Lingerie :

Parquet plafond et murs dito
Une imposte vitrée dans cloison 300 x
200 à petits carreaux
Une armoire petits cadres de 280 x 0,60 x

2,60 portes à glissière Une armoire petits cadres de 380 x 0,60 x 2,60 dito.

# Chambre des maîtres :

Parquet, plafond et murs dito. Une cheminée de style en marbre blanc. Un parquet de glace avec miroir.

#### Salle de Bains :

Carrelage céramique - Lambris faience hauteur I85 avec plinthe moulurée à gorge Peinture ripolin sur murs plafond et boiseries

Une imposte de I40 x 200 à petits carreaux Une baignoire en fonte émaillée,

Une douche

Un bidet

Un lavabo

Un chauffe-bain VESUVIUS avec installation tuyauteries d'alimentation et de vidange.

# Réduit - Débarras :

Parquet chêne dito

#### Couloir :

Parquet dito

Peinture topée sur murs et plafond.

Lambris lincrusta

Khabillage sapin des pilastres

2 châssis d'éclairage en chêne petits

carreaux de IOS x 350 avec rhabillage.

# Studio:

Parquet chêne dito.

Badigeon plafond.

Tapisserie sur murs.

Une cheminée de style en marbre blanc

Un parquet de glace avec miroir.

#### Petit Bureau :

Parquet - plafond et murs mêmes détails.
Une cheminée de style en marbre blanc
avec sculpture entrelacs et rosaces
Un parquet de glace avec miroir.

#### Bureau de Monsieur le Recteur :

Parquet - plafond et murs dito

Lambris linerusta hauteur I m IO

Une cheminée en marbre

Un parquet de glace et des rayonnages.

# Grand Salon de réception :

Parquet chêne de choix sur lambourdes avec bouchons et frise en bois colorié

2 Motifs en staff dans les panneaux
haut de la porte vers dégagement
représentant 2 renommées.
Sculpture raies de coeur sur traverse
d'imposte
I motif dans l'imposte représentant
une couronne.

Une cheminée monumentale en marbre campan vert et jaune de Sienne avec âtre en briques spéciales. Entourage coffre en staff comportant des motifs divers, aigles, guirlandes, vase serpent, palmes frise et panneau peinture décorative Attique moulurée avec motif à volute et oves

2 niches circulaires avec encadrement en staff comportant motif chapelet, tablette marbre et attique moulurée avec motif à volute

2 autres niches circulaires en staff avec tablette marbre

2 colonnes et 2 pilastres en staff avec socle mouluré et châpiteau sculpté d'ordre Ionique

2 faux-soffites dito moulurés.

#### Sur les mirs :

Stylobate de 0,50 de hauteur et une ci-

2 panneaux comportant chacun un motif en staff représentant une coupe et entourés d'un chapelet. 4 Panneaux décoratifs en scierie avec grand motif Empire en galon d'entourage 7 rosaces en staff
Une corniche ornée dite avec oves, denticules et entrelacs 2 motifs dite représentant une couronne au-dessus des attiques de niche.
Plafond octogonal comportant des poutres en staff, des moulures en plâtre avec ornements divers, une frise grecque et peinture ornementale et allégorique.

Des caches-radiateurs

Des seuils en marbre aux portes-croisées.

# Dégagement vers Éscalier d'Honneur :

Sol dallé en marbre Lunel et marbre blanc, comportant cadre métallique avec dalles prismatiques.

Enduit sur murs en simili-pierre avec appareillage et décoration comprenant :

- 2 rosaces moulurées
- 2 autres avec à chacune 4 motifs sculptés

2 Panneaux moulurés à plate-bande

2 écoinçons moulurés au droit de la baie libre de l'escalier.

Mouluration sur plafond.

Deux plafond vitrés entre fers.

#### Lavabo :

Carrelage céramique

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Lambris faience hauteur I,45 avec plinthe
moulurée à gorge

Un lavabo.

# W.C.

Carrelage, plafond, murs et lambris dito. Une cuvette avec chasse.

Le Ier ETAGE est couvert par un plancher en béton armé avec poutres et poteaux et un gittage en bois dur avec poutres charpente comme au rez de chaussée. L'accès au Sème Etage est a souré par :

I° - Un escalier en chêne limons 50 m/m eme marchement de I mêtre avec rampe à balustres dessous de marche apparent.

2° - Un escalier de 0 m 75 d'emmarchement limons et marches 75 m/m avec rampe à balustres et palier intermédiaire.

UN Sème ETACE de 3 m 60 de hauteur plafonné sur contregittage et enduit ( sauf comble dessus grand salon et dégagement escalier d'Honneur) comprenant

I° - Dans l'Habitation de Monsieur le Recteur :

IS Salles
Une cage d'escalier
Deux couloirs
Un réduit
Un W.C.

2° - Dans l'appartement de Monsieur

# le Sécrétaire :

IO salles et un réduit 3 couloirs Un W.C. Une cage d'escalier.

3° - Deux salles à usage d'archives ( situés au-dessus de la salle des commissions et dalle d'archives au Ter Etage )

4° - Un comble situé au dessus du grand salon de réception et dégagement du ler Etage de l'escalier d'Honneur.

L'ensemble séparé par des refends de 0,22 c/ms 0,34 c/ms et 0,45 d'épaisseur et des cloisons de 0,II c/ms en briques. et des cloisons de 0,II c/ms en briques. et communiquantes entre-elles par :

39 portes en sepin 6/4 petits et grands cadres à un et deux vantaux vitrées à petits carreaux et pleines sur bâti et rhabillage divers
4 baies libres avec rhabillage

L'éclairage est assuré par :

49 Châssis en chêne comme ceux du rez de chaussée de dimensions diverses avec rhabillage.

L'aména gement intérieur comprend:

Habitation de Monsieur le Rectour :

Lavabos-vestiaire :

Carrelage céramique avec bouchons.

Peinture ripolin plafond et murs

Lambris faïence hauteur I m 90 avec

plinthe moulurée à gorge.

2 lavabos en grès.

# Chambre de Bonne :

Parquet sapin sur lambourdes avec plinthe.

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs I lavabo.

## Chambre à la suite :

Mêmes détails sauf pas de lavabo.

#### Chambre noire :

Parquet, plafond, plinthe et murs mêmes détails.

Une cheminée capucine à cadres marbre rouge

Un évier avec 2 robinets Des rayons.

# Chambre à la suite :

Parquet, plafond plinthe et murs dito une cheminée capucine mêmes détails.

# Chambre à la suite :

Mêmes détails sauf cheminée en marbre Lunel.

#### Débarras:

Badigeon sur plafond.

Papiers peints sur murs

Plinthe 
Parquet sapin.

Une imposte dans mur vers comble de

# Salle de bains:

180 x 0,90

Carrelage céramique

Lambris falence hauteur I,90 avec plinthe

Peinture ripolin sur plafond et murs.

Un lavabo avec glace miroir et tablette

Une baignoire et une chauffe-bain avec

tuyauteries d'alimentation et de vidange

# Chambre à la suite :

Badigeon sur plafond
Tapisserie sur murs
Flinthe Parquet sapin
Une cheminée de style marbre blanc avec
modillons retours et foyer.

### Chambre à la suite :

Mêmes détails sauf pas de cheminée.

#### Chambre dito :

Mêmes détails
Une cheminée en marbre.
Parquet de glace avec glace miroir.

#### Salle de travail :

Parquet sapin

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs

Lambris linerusta hauteur IIO

Une cheminée de style en marbre

Des rayonnages.

# Couloir et cage d'escalier :

Peinture sur murs et plafond.

Lambris lincrusta avec plinthe sapin
Un placard mural avec porte petits
cadres

Un plafond vitré entre fers:

#### Réduit :

Carrelage céramique Peinture sur murs et plafond.

### W.C. -

Carrelage céramique.

Peinture sur murs et plafond.

Lambris faïence avec plinthe à gorge
Une cuvette avec réservoir de chasse.

### Lingerie :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Parquet sapin avec plinthe.

Des séparations en sapin pour penderie.

Appartement de Monsieur le Sécrétaire de l'Académie:

# Salle de bains et W.C. :

Dallage granito sur hourdi béton entre fers.

Peinture ripolin sur plafond, murs
et boiseries
Un lavabo
Une baignoire
Un chauffe-bains avec tuyauteries
Une cuvette avec réservoir de chasse.

#### Cuisine :

Peinture ripolin sur plafond murs et boiseries
Un évier avec armoire
Dosseret faïence pour cuisinière et réchaud
Une armoire de I40 x 0,40 x 2,25 portes à glissières
Une armoire d'angle.

# Salle à manger :

Plancher sapin avec peinture

Plinthe

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs.

Une cheminée en marbre.

#### Salon :

Plancher - plinthe - plafond et murs dito.

Une cheminée marbre rouge capucine à cadre

Tablettes marbre aux châssis.

### Chambre studio :

Mêmes détails plancher - plinthe - plafond et murs

Une cheminée à modillons en marbre gris Sainte-Anne

Tablettes marbre aux châssis.

## Bureau :

Plancher sapin -

Plinthe

Badigeon sur plafond et

Papiers peints sur murs

# Chambre à la suite :

Mêmes détails.

en sus : Une armoire de II5 x 0,60 x 2,30 .

# Chambre à la suite :

Mêmes détails plancher, plinthe, plafond et murs Une cheminée capucine en marbre Lunel.

# Vestibule et couloir :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Lambris lincrusta hauteur I m 35

Plancher sapin avec peinture

Une armoire de 170 x 0,40 x 2,25

Une imposte de 5,25 x 100.

# Salle de Jeux :

Plancher dito.
Tapisserie sur murs
Badigeon sur plafond.
Plinthe.

Une cloison vitrée de 245 x 2,95 vers cour couverte

### Chambre noire:

Plancher sepin .

Badigeon sur plafond et murs

Plinthe.

#### Lingerie :

Plancher sapin .

Badigeon plafond.

Peinture sur murs

Plinthe

Une cloison vitrée de 265 x 295 vers cour couverte

Des rayonnages et penderie sapin .

# Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Plinthe.

I châssis fixe dans cloison 0,80 x

I,20 .

Cour converte par lanterneau en toiture Cloisons d'entourage enduites Passage planchéié au pourtour plafond vitré.

## Salle des Archives :

Plancher sapin avec plinthe
Des rayonnages et casiers pour dossiers

# ment escalier d'Honneur.)

Galerie planchéiée à claire-voie au pourtour du plafond octogonal avec gar-de-corps charpente et petite échelle de meunier d'accès.

Sol carrelé en carreaux rouges sur dalle béton dans le dégagement.

2 garde-corps en charpente au pourtour des plafonds vitrés.

Le contregittage haut du 2ème étage des appartements et salles d'archives est supporté par des poutres en béton armé et en charpente.

UN FAUX-COMBLE DE 0,40 c/ms à l'encuvement et I m 75 au faîte comportant un passage planchéié dans la partie au-dessus du 2ème Etage occupé par Monsieur le Recteur.

Ce bâtiment est couvert par une toiture en zinc à dilatation sur schelin comblage 8/II et pannes 8/23 y compris faitage, noues, arétiers, chêneaux tuyaux et tous accessoires

L'ensemble est supporté par des fermes et des demies-fermes en charpente assemblés.

A l'extérieur :

Dans la cour :

UN W.C. comprenent :

I° - Une stalle au rez de chaussée élevée en béton de scories entre fers avec à l'intérieur sol carreké en carreaux céramiques. Lambris en faïence. Murs et plafonds enduits et peints - Une cuvette avec chasse - une Porte d'accès à lames -I petit châssis d'éclairage.

2°- Une stalle au Ier Etage élevée en briques de 0, II c/ms entre fers, carrelée en carreaux céramiques sur hourdi béton. Plafond enduit et peint, lambris faïence sur toute la hauteur, un petit châssis d'éclairage - une cuvette avec chasse.

Couverture en zinc sur charpente courante.

Valeur neuve Juin 1937..... 4.995.554

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

3.746.000

# ESTIMATIP

			9
DEC CAPOSITION de la VAIEUR à NEUF	,		3
			30
Maçonnerie de briques pour fondations et caves	. }		0
740 m3 x 264 =	3	195,360	
Pavement en briques, da lage ciment compris forme bétonnée	}	<b>I6.7</b> 50	
Béton armé pour plancher haut du sous-sol poteaux et poutres	3		0
35 m3 x I.200 =	5	42.000	
Voûte en briques et voûte dito entre fers compris maçonnerie de blocage et formere ts	3	30,500	
Portes charpente, petits châssis des soupiraux nez en chêne des escaliers échelle de meunier	}	8,300	6
Linteaux, bac lavoir en ciment, ca- veaux, canalisation grès, aménagement des fosses, tuyauteries en cave, comp teurs et branchement	-}	58,000	

		Billion Trans
		7.30
Installation de chauffage central com- prenant une chaudière mazout avec réser-		
voir de 6.100 litres une chaudière char-)		
bon et une pompe électrique.	52.000	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
Magonnerie de pierre blanche I/2 dure )		
650 m3 x I.420 =	923,000	
050 mb x 1,420 =	000.000	a Christian
		1
Taille unie sur pierre I/2 dure et join-)		1
tolement		12 /
I.335 m2 x 65 =	86,775	
7 4334 3 4 7/0 A 1		
Taille moulurée sur pierre I/2 dure ) et jointoiement		TANCE TO A
710 m2 x 125 =	88.875	
710 ms x 120 -	00.070	V
Tailles sculptées		6
Sculpture de 7 panneaux au-dessus des		
portes croisées du Ier Etage )		
("euilles - fleurs - flèches - palmes - ) rubans - livres etc)		
Sculpture des consoles des portes croi- ) sées ler Etage et des motifs dans les )		- 0
tympans y compris mouluration du fron- ton circulaire et des chambranles	19 C. 17 C. 18 C. 19 C.	
(8 semblables)		10
Sculpture de 5 grands cartouches ( vase )		
attributs - rubans - livres - chaines - )		170
fleurs - feuilles, palmes - écharpes ) avec consoles cannelées )		
Mouluration attique et panneaux		
	The state of the s	
	1.150.650	10
The state of the s		

Sculpture de 5 cartouches des châssis )		
ovales (guirlande de fleurs et feuil- les)		
Sculpture de 2 châpiteaux de colonnes du balcon d'ordre Ionique avec guir- lande de lauriers		
Sculpture d'une couronne de laurier au pourtour du grand ceil de boeuf		
Sculpture des consoles de la porte- croisée centrale du Ier Etage sur la façade principale sur rue Saint- jacques		
Taille des modillons des bandeaux	183.200	)
Balustrade en pierre des pertas croi- sées, des balcons et du perron compre- nant, plinthe, main-courante, pié- destaux, balustres compris tailles unies et moulurées		
70 x I.500 =	105.000	
Maçonnerie de grès des socles de }		
26 m3 x I.580 =	41.080	
Taille des parements )		
55 m2 x II5 =	6,325	
	335,605	

		10
Seuils marches, dallage perron Placage des soubassements de façade ) taille éguisée et ciselée )	37.900	W.COW W.
		0
Magonnerie de briques pour élévation }	239.700	34
Lissage et badigeonnage des façades ) cour - Enduit en ciment appareillé ; sur les parties en briques du 2ème ; Etage avec mouluration et camelures ;		
Rebordementet calfeutrement des baies Linteaux et poitrails, grilles métal- liques des châssis et soupiraux gar- de-corps du balcon façade vers jardin Recouvrement en zinc des bandeaux balcons et appuis	69.200	
Béton pour dalles, poteaux, poutres et linteaux compris coffrage et ferraile lage		3
125 m3 x 1.200 =	150,000	
Plafond en plâtre sur lattes et contre-		2
590 m2 x 56 =	33.040	
Plafond en plâtre sur plancher béton y compris retombée des poutres încor- porées dans la surface et badigeon		
820 m2 x 17 =	I3.940	
	543.780	10

	24,133	
	000*44	Ferquet chêne sur lambourdes ( = 0 MI x Sm 088
	088,61	( estri seva empiasom no egalisd = 035 x 33
13 × > 0	00 <b>7*</b> 9	Parquet châne sur bitume et forme béton }  = 081 x Sm &b
	14.325	Cerrelage céramique sur forme sable  (
	009*69	entre potiliage endudes en plätre  seriessons airquos sensi 3  = 08 x Sm 078
	67,600	Endutts on platre sur murs  5.600 mS x I6 =  (Il.0 ob seldues de 0, II o la
	15.500	Plafond en plâtre sur lattes et badi- geon y compris retombée des poutres in- corporées dans la surface;  d50 mS x 34 =

Pavage en grès sur forme béton de l'en- trée cochère et trottoir en petit granit ciselé Dallage de la cour en dalles d'usine	I8.200	
Parquet sep in sur lambourdes		
285 m2 x IIO =	31,350	
Parquet massif en chêne et bois colo- niaux français 25 m/m Ier choix posé sur faux-plancher sapin I8 m/m et mam- bourdes chêne 27/80 compris scellements au bitume replanchage, raclage, poncage et mise en cire	25,600	
Dallage en marbre blanc et Lunel uni et } tigré y compris coupes des motifs et plinthe au pourtour	56.100	
Dallage granito sur béton entre fers I )	4.000	
Plancher 4/4 orms sur gittage dito }	38,640	
Plancher 4/4/sapin sur gittage bois }		
190 m2 x 154 =	29,260	
	203,150	

	E CHROCOS	S. L.
Supplément pour prise en mursdes gittes etbcontregittes, entretoises, chaines, tirants ancrages mollebandes etc Poutres supportant les planchers	27,800	
Menuiseries :		
Châssis chône 2 pouces à petits carreaux ) y compris les rhabillages en sapin, scellements quincaillerie peinture et vitrerie		
285 m2 x 650 =	185,250	
Portes croisées en chêne 2 pouces à petits cadres haut vitré à petits car- reaux y compris les rhabillages sep in scellements, quinceillerie peinture et vitrerie		
175 m2 x 600 =	105.000	
Portes d'accès en chêne 75 m/m et 2 pou- ces à petits et grands cadres vitrées à petits carreaux et pleines, sur bâti avec et sans imposte y compris les rhabillages scellements, quincaillerie ordinaire peinture et vitrerie	61.500	
Portes de communication du rez de chaus- sée en chêne et sapin 2 pouces et 6/4 à ) petits et grands cadres vitrées à petits ) carreaux et pleines, sur bâti et rhabillad divers y compris scellements, quincail- lerie peinture et vitrerie	es 72.350	
	451,900	

Portes de communication du ler Etage en sapin et chêne 6/4 et 2 pouces à petits et grands cadres vitrées à petits carreaux et pleines sur bâti et rhabillages divers y compris scellements, quincaillerie ppinture et vitrerie

44.600

Portes de communication du 2ème Etage )

33,500

## Aménagements du rez de chaussée :

Persiennes des châssis vers rues du rez de chaussée . Stylobates et plinthes Cloisons vitrées tambour vestibule avec porte Cloison window chêne du guichet entrée cochère Cloison guichet du tambour Bureau de départ. Armoires - placards - parquets de glace rayonnages - casiers - entourage monte charge Impostes vitrées - châssis fixes en chêné du vestibule Gaine de ventilation et cache tuyau en sapin. Supplément pour quincaillerie de style aux châssis et portes du Pumoir - Grande et petite salle à manger - salon - Hall et cage d'escalier

72.800

Moulurations plafond et murs - décors et ornements divers simili-pierre /

Entrée cochère et cage d'escalier :

Enduits avec refends peints et appareillés avec lambris carrelé peint imi-

I50,900

tation. Panneaux moulurés avec motifs staff au-dessus des portes Piles et pilastres de la grande baie de la cage d'escalier des Bureaux avec socles moulurés châpiteaux sculptés fûts cannelés Mouluration plafond et des soffittes Pilastres avec consoles et statuettes en staff Mouluration encadrements de portes Astragales moulurées sur murs. Mouluration plafond avec ornements circulaires Grande salle à manger Mouluration plafond et soffittes avec ornements en staff (feuilles - fleurs raies de coeur) Corniche avec denticules Décoration sur murs avec ornements divers en staff Ornements dito sur parquet de glace Petite Salle à manger Mouluration plafond. Salon Mouluration plafond avec tore en staff Mouluration des soffittes Guirlandes en staff dans les impostes de porte Décoration sur murs avec moulures pour panneaux et guirlande en staff.

## Hall et cage d'escalier d'Honneur :

Enduits simili-pierre appareillés sur murs avec panneaux moulurés à plate-bande au-dessus des portes de communication et 8 pilastres à socles et châpiteaux moulurés - Motifs en staff Mouluration plafond et soffittes

2 colonnes en simili-pierre
Attique dessus baie libre
Décoration du cintre de la baie libre de l'escalier
Corniche staff et denticules
Encadrement mouluré panneaux peinture
Escalier en béton armé avec enduit simili pierre sur marches et limons

I78.000

I78,000

## Labris faience et marbrerie :

Lembris faïence des W.C. - lavabos - cuisine - Relaverie du rez de chaussée avec plinthe moulurée à gorge et ci- maise majolique Cheminées capucine en marbre et tablet- te des châssis des Bureaux Enseignement secondaire Enseignement primaire et Bureau de sépart Cheminée du bureau secrétaire Cheminée de style de la grands salle à; manger avec ornements en cuivre cheminée de style en marbre blanc veiné du salon avec sculpture

47,250

## Peinture - Papiers peints - Décors

Peinture ordinaire et peinture ripolin sur plafond, murs et boiseries Papiers peints - Lincrusta Supplément peinture imitation et vernissage sur boiseries Peinture soignée avec patinage sur boiseries, plafond et décors de la grande salle à manger - petite salle à manger et salon Panneaux en tapisserie de soie du salon.

Panneau avec peinture décorative ornementale Personnages et blasons des villes regies par l'Académie de Lille

5I.000

98,250

## Aménagements du Ier Etage

Stylobate et plinthe
Placards - armoires - Rayons - casiers
Impostes vitrées et châssis d'éclairage
couloir - Habitation de Monsieur le
Recteur - Parquet de glace avec glace
miroir - Cache tuyau entourage montecharge Décoration de la Bibliothèque attenant au cabinet de Monsieur le Sécrétaire en noyer avec armoires - pilastres
comportant des châpiteaux sculptés et
dorure
Supplément pour quincaillerie de style
en cuivre sux menuiseries du grand
salon et de la salle des commissions
dégagement grand escalier d'honneur

89,500

Mouluration plafond et murs décors et ornements divers simili-pierre

## Cage d'escalier des bureaux

Mouluration grands panneaux sur murs
Astragale
Mouluration circulaire panneaux et
écoinçons au dessus des portes
Mouluration faux-pilastres
Mouluration soffittes et consoles staff
corniche moulurée sur plafond.
Tore de laurier et gros chapelet au
pourtour plafond vitré - fausses consoles en staff
Panneaux à table saillante

Mouluration plafond cabinet de Monsieur le secrétaire

89,500

Grand salon de Réception :

Deux motifs en staff dans les panneaux heut de la porte représentant 2 renommées, sculpture raies de coeur sur la traverse et une couronne dans le panneau d'imposte Coffre de cheminée en staff avec motifs divers - aigle - guirlandes - vases serpent - palmes - frise - attique moulirée avec volutes et oves

- 2 niches circulaires avec encadrement en staff comportant un chapelet - attique moulurée avec motif à volute - Deux couronnes dessus attique
- 2 autres niches unies
- 2 colonnes en staff avec socle mouluré châpiteaux ornés d'ordre Tonique
- 2 faux pilastres dito.
- 2 faux soffittes moulurés
- 2 Panneaux sur murs comportant chacun un motif en staff représentant une coupe et entourés d'un chapelet.
- 7 rosaces
- I grande corniche avec oves denticules et entrelacs.

Plafond octogonal comportant des poutres en staff, des moulures en plâtre avec ornements divers, une frise grecque.

Dégagement vers Escalier d'Honneurs

Enduits en simili-pierre appareillés sur murs avec décoration

Mouluration sur plafond.

I65,600

#### Lambris falence et Marbrerie :

Lambris en falence des W.C. - lavaboscuisine salle d bains.

Cheminées en marbre des bureaux et de la salle de commissions Cheminées dito du Ter Etage de l'Habitation de Monsieur le Recteur. Cheminée du grand salon. Tablettes des niches et seuils des portes-croisées

92,700

Peinture - Papiers peints décors tapisserie.
Peinture ordinaire et peinture ripolin
sur plafond murs et boiseries
Papiers peints - lincrusta
Supplément peinture imitation et vernissage sur boiseries
Peinture soignée sur murs - boiseries
et ornements du grand salon compris
préparation
Peinture ornementale et allégorique
sur plafond grand salon
Panneaux peinture décorative sur coffre
cheminée

125.500

4 Panneaux décoratifs en soierie avec grand motif empire et galon d'entourage

13,000

Plafonds vitrés entre fers du dégagement)
de la cage d'escalier d'Honneur et de la)
cage d'escalier des Bureaux compris vi- )
trerie cadre métallique avec dalles prismatiques
Ram pe métallique avec ornements et main )
courante cuivre de l'escalier d'Honneur )

231,200

Aménagements du 2ème Etage et combles  Plinthe - armoires - placards rayons - casiers - cloisons vitrées - Impostes Entourage cour couverte au pourtour plafond vitré contregittage du plafond dessus grand salon Passages planchéiés des combles Garde-corps au droit passages et des plafonds vitrés Cloisons charpente	47.800	
Lambris en faïence des lavabos W.C. et salle de bains 2ème Etage Chemi- nées ordinaires et de style du 2ème Etage de l'Habitation de Monsieur le Recteur et de l'appartement de Monsieur le secrétaire et tablettes en marbre	37.000	
Peinture ordinaire et Ripolin Papiers peints linerusta Plafond vitré entre fers cage d'esca- lier Habitation de Monsieur le Recteur	23,600	
Grand Escalier des Bureaux limons 75 m/m marches 2 pouces avec forte rampe à gres balustres		
Escalier desservant l'appartement de Monsieur le Secrétaire limons et mar- ches 2 pouces avec rampe ordinaire et paliers		3
Escalier desservant les Etages de l'Habi- tation de Monsieur le Recteur en chêne avec sous marches apparentes du Ier au 2ème Etage rampes à balustres - échiffre et porte	49.800	(0)
	158.200	

Installation du chauffage central y compris les couvre-radiateurs	3	90.000	
Installation de l'Electricité Installation d'un monte-charge Installation de l'eau y compris les appareils sanitaires, tuyauteries, chutes etc Installation du gaz	3	I05.000	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin comblage 8/II et pannes cou- rantes 845 m2 x I50 =	-	126.750	•
Supplément pour pannes 8/23 au lieu 7/18 faitage arétiers solins, pots de cheminées et tous accessoires de toiture	3	I3.500	
Châneaux complets bois et zinc	1		
I30 x I50 =	3	19.500	
Tuyaux et accessoires	)	2,000	
Charpente assemblée pour fermes y com- pris supplément d'assemblage chevilles boulons etc	3	21.000	
W.C. à l'extérieur compris fosse	)	10.800	
		388,550	

RECAPITULATION do BATIMENT Nº I		
Pages Nos 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	350.910 1.150.650 335.605 543.780 261.475 203.150 451.900 150.900 178.000 98.250 89.500 165.600 231.200 158.200 388.550	
Honoraires d'Architecte 5 %	4.757.670 237.884	
Valeur neuve Juin 1937	4,995,554	

# DESCRIPTIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

DEBARRAS - CONCIERGE

Surface:

9 m2 environ

Bâtiment à simple rez de chaussée .

Cette construction de 4 m 60 de hauteur est élevés en pierre de 0,45 c/ms et 0,34 c/ms d'épaisseur sur socle en grès de 0,85 c/ms de hauteur.

Les façades sont ravalées et comportent des refends, une corniche saillante moulurée et une attique au pourtour avec plinthe, main courante balustres et piédestaux

Lafaçade vers cour comporte en outre : Une niche avec attique moulurée.

Fronton circulaire moulurée sur 2 consoles sculptées et un appui sur 2 consoles moulurées su châssis vers rue

Seuils en grès à la porte d'accès.

Cette construction comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 3 m 75 de hauteur ne comportant qu'une salle plafonnée, enduite et peinte, carrelée en carreaux céramiques octogonaux.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

I Porte de I,05 x 2,25 en chêne petits cadres haut vitré à petit châssis.

T shends do 700 m 900 an abbas à matite	
I châssis de I20 x 200 en chêne à petits	
carreaux	192
Installation électrique à l'intérieur :	
La toiture est formée par une plateforme	
en zinc à dilatation sur achelin et char-	
pente courante.	
Valeur neuve Juin 1937 62.	980
Valeur d'assurance Juin 1937	47.0
	-
	AND STATE
보면 내용 경영 회사 등 이 이번 경영 역사 기업 시간 사람들은 경영	(0)

ESTIMATIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF			
Fondations en briques	)	I.850	
Socle en grês avec taille des parements et seuils en grês	}	7.800	0
Maçonnerie de pierre blanche, taille unie et moulurée et sculpture attique avec plinthe main courante, piédestaux et balustres	3	43,430	
Plafond sur contregittage et badigeon Enduits sur murs et peinture Carrelage céramique sur forme	}	I.900	
Châssis, persieme et porte	)	2.700	
Toiture en zinc sur charpente courante avec tous accessoires - Recouvrement de bandeau - Installation électrique	3	2.150	.0
å reporter	•••	59.830	

Report	59,830	
Valeur neuve Juin 1937	62.820°	
		(0
		12

# DESCRIPTIF

CUISINE de la LOGE du CONCIERGE

Surfæe:

I4 m2, 30

Bâtiment à simple rez de chaussée .

Cette construction de 4 m 60 de hauteur du sol du trottoir est identique au bâtiment N° 2 pour les 2 facades.

Elle comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE ne comportant qu'une salle à usage de cuisine, plafonné et enduit carrelée en carreaux céramiques

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I Porte en chêne de ISO x 225 grands cadres haut vitré et par

I châssis de I20 x 225 de hauteur

L'aménagement intérieur comprend:

Peinture émail sur plafpnd et murs
Lambris Falence hauteur I m 45
Un évier avec armoire et dosseret falence
Une armoire de IOS x 250
Une armoire dans l'allège du châssis.

La toiture est identique à celle du bâtiment N° 2

Valeur neuve Juin 1937  Valeur d'assurance Juin 1937	58,865
	Model with the company

ESTIMATIF

			C. W. C.
DECOMPOSITION de la VALEUR À NEUF			
Fondations en briques	)	2.250	9
Socle en grès avec taille parements et seuils en grès	}	9.400	3
Maconnerie de pierre blanche, taille unie et moulurée sculpture, attique avec plinthe main courante piédestaux et balustres	2000	51,350	
Plafond sur contregittage et badigeon Enduits sur murs et peinture Carrelage céramique sur forme Lambris faïence	-	3,800	32
Châssis, portes armoires	)	3.150	
Installation électricité eau et gaz	)	1.900	
Toiture en zinc sur charpente courante avec tous accessoires Recouvrement de bandeau	}	2*900	
à reporter		74.750	

Report	74.750 3.737	
Valeur neuve Juin 1937	78.487	

# DESCRIPTIF

SALLE à MANGER de la MAISON du

CONCIERGE et CHAMBRE à 1º ETAGE

Serface:

26 m2, 39

Bâtiment comprenant :

Rez de chaussée Etage

Cette construction de 7 m 40 de hauteur est élevée en pierre et briques de 0,45 et 0,34 c/ms d'épaisseur.

La façade vers rue est ravalée et comporte

Un soubassement en potit granit ciselé
Des refends et bossages
Un cordon, une frise, une corniche et
des cannelures dans l'entablement.

Les baies comportent en outre :

Des appuis et fronton circulaire semblables au bâtiment N° 3 .

Les parties de façade en pierre vers le Lycée sont ravalées et comportent des refends, un bandeau, une corniche et cannelures

La partie en briques est lissée

La façade latérale gamene apparente à l'étage ( dessus bâtiment N° 3 ) est ravalée et comporte , refends, corniche, frise et cannelures

La partie en briques est lissée.

Cette construction comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 3 m 30 de hauteur plaformé et enduit, carrelé en carreaux céramiques ne comportant qu'une salle

L'accès direct, l'éclairage et la communication avec les bâtiments contigüs sont assurés par :

I Porte de 0,90 x 2,85 sur bâti.

2 châssis en chône avec persienne intérieure de I40 x I90

et par

I Porte de 0,80 x 2,25 sur bâti.

I porte dito avec rhabillage de 0,40

L'aménagement intérieur comprend:

Une cheminée capucine en marbre. Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.

L'accès à l'étage est assuré par un es-

calier de 0,80 d'emmarchement avec rampe à balustres échiffre et porte.

UN ETAGE de 3 m I5 de hauteur ne comportant qu'une salle plafonnée sur contregittage et enduite, planchéiée sur gittage et éclairée par deux châssis de I30 x I65 de hauteur en chêne avec rhabillage de 0, II c/ms.

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond.
Tapisserie sur murs
Plinthe.

Une cheminée capucine

Entourage escalier en briques enduites et une cloison en menuiserie à petits cadres avec une porte à un vantail et une porte à deux vantaux.

La toiture est formée par :

Une plateforme en zinc à dilatation sur charpente courante y compris tous accessoires.

# A l'extérieur :

I° - UN W.C. élévé sur fosse, plafonné sur contregittage, enduit et peint, carrelé en carreaux céramiques, éclairé par un petit châssis et comportant une cuvette avec chasse.

Toit en zine sur charpente courante.

2° - Une cour couverte par une toiture en zinc sur charpente courante sol dallé en ciment sur forme.

Cloison de fermeture en charpente avec un petit châssis.

Valeur neuve Juin 1937...... 104.002

Valour d'assurance Juin 1937 .....

78.000

# ESTIMATIF

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF		6
Maçonnerie de briques pour fondations )	3.900	
Maçonnerie de pierre blanche I/2 dure		10
28 m3 x I.420 =	39.760	30/2
Tailles unies et moulurées , sculpture )	10.150	180
Maçonnerie de briques pour élévation		10
20 m3 x 282 =	5.640	
		- 60
Soubassement en petit granit ciselé, ) lissage des maçonneries en briques, )		
rebordement et calfeutrement des baies, ) linteaux recouvrement en zinc des ban- deaux		
	2.600	0
Carrelage, plafonds sur lattes , pla- )		
fond sur lattes et contregittages, enduits sur murs cloisons de 0, II endui-)		
tes 2 faces	5.100	
		5
å reporter	67,150	0

Report	67.150	
Plancher sur gittage compris prises en murs entretoises etc Châssis en chêne avec rhabillage Porte d'accès et de communication Escalier avec rampe à balustre, échif- fre et portes	I7.600	
Cheminées marbre Tapisserie sur murs Plinthe - Installation électrique	2,650	
Couverture en zinc à dilatation sur charpente courante y compris chêneau tuyau et tous accessoires	4.750	
W.C. compris fosse	4.800	
Cour couverte	8.100	
	99.050	
Honoraires d'Architecte 5 %	4.952	
Valeur neuve Juin 1937	I04.002	

# DESCRIPTIF

GALERIE ACCOLRE à la FACADE DES BUREAUX

Cette construction ouverte sur la cour est élevée par 5 colonnes galbées et une niche en pierre sur base en grès Le tout couronné par une cornicle moulurée en pierre.

Cette corniche repose sur un poitreil métallique avec recouvrement en sepin comportant une forte moulure

Plafond sur lattes à caissons avec fortes moulures dite au pourtour.

Sol carrelé en carreaux céramiques biseautés de Boulogne avec bordure petit granit.

L'ensemble est couvert par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante avec tous accessoires.

# En superstructure :

ourante, plinthe balustres et piédestaux.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 75.495

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

56,600 T

# ESTIMATIF

		Joch
DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF		3
Fondations en briques base des colonnes }	800	
Socie en grès des colonnes et niches compris taille des parements Carrelage en carreaux de Boulogne avec bordure petit granit		
et corniche compris taille unie et moulurée attique avec piédestaux plinthe main courante et balustres	58,900	
Plaonds sur lattes et contregittage moulures Poitrail avec son recouvrement Toiture zinc sur charpente courante avec accessoires	I2.200	
Honoraires d'Architecte 5 %	7 <b>I.</b> 900	
Valeur neuve Juin 1937	75.495	

DESCRIPTIF

GALERIE ACCOLEE à la CLOTURE VERS

LYCEE FAIDHERBE

Cette construction ouverte sur la cour est élevée par 5 colonnes galbées et le petit porche attenant à l'Habitation de Monsieur le Recteur, le tout en pierre sur base en grès.

L'ensemble couronné par une corniche moulurée en pierre cette corniche repose sur un poitrail métallique avec recouvrement en sapin comportant une moulure.

Plafond sur lattes à caissons avec fortes moulures dite au pourtour

Sol carrelé en carreaux céramiques biseautés de Boulogne avec bordure petit granit

La toiture est formée par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante avec tous accessoires.

# En superstructure :

Une attique en pierre comportant main courante, plinthe, balustres et piédes-taux.

Valeur neuve Juin 1937..... 93.975

Valeur d'assurance Juin 1937.....

70.500

# ESTIMATIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

Fondations en briques base de colonnes Porche et clôture	2.100
Socle en grès des colonnes, porthe et piles clôture compris taille des pare- ments Pierre I/2 dure des colonnes, porche	
Attique avec piédestaux, plinthe main- courante et balustres, corniche moulu- rée compris tailles unies et moulurées Remplissage en briques entre piles avec enduit et peinture	
Carrelage du sol avec bordure petit granit	71,600
Plafond sur lattes et contregittage, moulures. Poitrail avec son recouvrement Toiture en zinc sur charpente courante avec accessoires	I5.800

.

		V
		60
Report	89,500	
	00.000	
Honoraires d'Architecte 5 %	A APPE	
monorarios a violirodosa o lo secsessesses	4.475	
		and the first
		1000
	2	
Valeur neuve Juin 1937	93.975	
<b>《大型工作》是一种企业,在1990年,1990年,1990年,1990年</b>		
		300
		n
		11年の一
		40
		0
		V
		0
是在1000年中,		
		9

# DESCRIPTIF

PORTIQUE d'ENTREE sur RUE St JACQUES

Cette construction est élevée en pierre moulurée avec refends sur socle en grès et comporte 4 colonnes galbées, deux bandeaux moulurés et des motifs sculptés représentant deux coupes avec guirlandes de fruits et une clé.

L'ensemble est couronné par une corniche moulurée profilant en retours avec modillons.

Elle est percée d'une grande baie comportant une porte en chêne de IOO m/m à grands cadres et tables saillantes circulaires avec cimaises, bandeaux, écoinçons motifs métalliques et deux grilles ormées.

Côté sculpté à feuilles et consoles Imposte en I/2 cercle au-dessus avec grille métallique.

A droite et à gauche du Portique :

Deux clôtures comprenant chacune un soubassement en grès appareillés, 2 colonnes galbées en pierre, une forte grille métallique, un bandeau mouluré et une attique de couronnement avec plinthe, piédestaux main courante et balustres

Valeur neuve Juin 1937 ..

239,820

Valeur d'assurance Juin 1937 ...

ISO. 000

ESTIMATIF

		0
DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF		
Fondations en briques )	3.900	0
Maçonnerie de grès compris taille des )	17.700	
Magonnerie de pierre I/2 dure }	85,200	
Taille unie et moulurée Taille des modillons taille sculptée de deux coupes des guirlandes de fruits et de la clé	43,500	To make
Attique moulurée avec piédestaux, main- ) courante balustres et plinthe	IO. 500	
Grilles métalliques et portes en chêne 100 m/m à grands cadres et table sail- lante circulaire avec bandeau, cimai- ses denticules, motifs, grilles métal- lique - Imposte avec grille dito Recouvrement en zinc des bandeaux	67.600	
å reporter	228,400	0

Report			
Honoraires d'Architecte 5 %			10 m
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %			
Honoraires d'Architecte 5 %	Report	228,400	19.3
Valeur neuve Juin 1937			19
Valeur neuve Juin 1937			State Call
Valeur neuve Juin 1937			
Valeur neuve Juin 1937	W		
Valeur neuve Juin 1937	monoraires d'Architecte 5 %	II.420	30
Valeur neuve Juin 1937			
Valeur neuve Juin 1937			
Valeur neuve Juin 1937			
Valeur neuve Juin 1937			THE RESERVE
Valeur neuve Juin 1937			
	W-1 and Warren T. A. Torre		
	valeur neuve duin 1957	239,820	10
			Q FIN
			0
			41
			0
			(2)
			V
			10
			A SALE OF THE SALE

DESCRIPTIF

### GARAGES

Construction de 2 m 20 de hauteur formée par des cloisons de béton armé de 0,05 c/ms d'épaisseur entre potesur.

Elle comprend :

2 garages séparés par une cloison en béton armé dito communiquant entreeux par une porte en charpente

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par : 2 rideaux mécaniques à lames chêne.

I Porte charpente et une porte vitrée et par

I petit châssis.

# A l'intérieur :

Sol dallé en ciment sur forme.

Plafond en 3/4 sapin baguetté

Deux fosses en maçonnerie

Un radiateur de chauffage et une installation électrique

Toiture en zine à dilatation sur charpente courante avec bordure tuyaux et tous accessoires

Valeur neuve Juin 1937..... 35.350

Valeur d'assurance Juin 1937.....

26.500

# VILLE de LILE

PETIT LYCEE FAIDHERBE

---- 000 ----

#### VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

### A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- I°- Nous entendons par <u>Valeur à neuf</u> d'un immeuble (au Ier Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2º- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

# RECAPITULATION des BATIMENTS Nos Val. neuve Val. d'ass Désignation des 1 Juin Juin Bat. 1937 1937 I Salles de classe et cage d'escalier...... 628,530 502,800 \* Habitation ...... 434,337 347.500 3 Dégagement et W.C. au rez de chaussée - Salle de classe au Ier Etage 90,930 82.000 4 ! Marquise dans cour vers rue Gom-\* bert...... 44,205 35,000 5 ! Marquise et W.C. dans cour vers rue Jean Sans Peur...... 53,445 40,000 Valeur neuve Juin 1937 ..... I.25I.447 Valeur d'assurance Juin 1937..... I.007.300

DESCRIPTIF

### SALIES de CLASSE et CAGE D'ESCALIER

# Surface:

18,70 + 18,10 x 9,70 = 178 m2 48

 $5,05 \times 29,5 + 3,30 = 10,78$ 

I89 m2 26

Bâtiment comprenent :

Rez de chaussée Ier Etage 2ème Etage

Cette construction de I4 m 70 de hauteur du sel du rez de chaussée est élevée en briques de 0,34 c/ms d'épaisseur.

Les facades vers cour sont jointoyées et peintes et comportent chacune :

I° - Une plinthe en ciment de 0,65 de

2° - Des faux-pilastres enduits à la chaux et peints.

3° - Deux bandeaux et une corniche moulurés à la chaux et peints.

Les baies comportent en outre :

Des seulls et des appuis en petit granit.

Des encadrements moulurés dito avec

archivolte et clé à pointe de diamant.

Cette construction comprend :

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 90 de hauteur plafonné et enduit comprenant 2 sa les de classe, deux couloirs et une cage d'es-calier séparées par un refend de 0,34 c/ms en briques et une cloison de 0,II c/ms en briques et une cloison en menui-serie à haut vitré et communiquantes entre-elles par :

2 portes en sapin 6/4 de I50 x 380 à

grands cadres hant vitré à petits carreaux avec rhabillage de 0, II c/ms
Une porte dito de I40 x 300 de hanteur
avec rhabillage de 0,34 c/ms
Une porte dito petits cadres de 0,90 x
2, I5 de hauteur sur bâti
Une baie libre de I90 x 4,40 de hanteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

5 portes 6/4 chêne grands cadres de I60 x 390 de hauteur haut vitré à petits carreaux sur bâti avec rhabillage I porte en 6/4 sap în petits cadres haut vitré à petits carreaux de 0,90 x 210 de hauteur sur bâti.

et par 7 châssis en chêne 2 pouces et 6/4 de I,80 x 2,60 de hauteur à petits carreaux avec ouvrant basculant et rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend:

### Dans les salles de classe et couloir :

Parquet chêne sur bitume.

Lambris assemblé de I30 de harteur avec parmeau baguetté.

Plinthe et cimaise moulurée Badigeon sur plafond Peinture sur murs.

4 châssis fixes sapin de 175 x 2,50 de hauteur à petits carreaux avec ouvrant basculant.

Rhabillage coffre de cheminée à grands cadres et une attique moulurée

Douze rhabillages de pilastres avec châpiteaux et socle moulurés
Un lavabo bois et zinc avec 8 robinets

### Cage d'escalier :

Carrelage céramique hoctogonaux avec plinthe.

Peinture sur murs.

Le plancher haut est supporté par :
Quatre fortes poutres en charpente Riga

reposant sur I2 poteaux métalliques.

L'accès au ler Etage est assuré par un escalier en béton armé de I,00 d'emmarchement dessus de marches en chêne, limon béton armé avec palier dito parqueté en chêne et rampe métallique.

UN Ier ETAGE de 4 m 80 de hauteur
plafonné et enduit planchéié en sapin sur
gittage comprenant 2 salles de classe
un W.C. et un couloir séparées par un
refend de 0,34 c/ms et des cloisons de
0,II c/ms en briques et communiquantes
entre-elles par :

2 portes 6/4 grands cadres sapin haut vitré à petits carreaux de I,50 x 3,80 de hauteur avec bâti et rhabillage.

I baie libre de I,40 x 2,80 de hauteur avec rhabillage de 0,34 c/ms.

Une baie de 230 x 4,20 de hauteur.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu sont assurés par :

I2 châssis en chêne 2 pouces et 6/4 de I80 x 250 de hauteur vitré à petits carreaux avec rhabillage - 4 ouvrants basculants.

Un dito de I,05 x I,I5

I petit châssis à un ouvrant.

et par une porte 2 pouces de I,55 x 3,70

de hauteur petits cadres haut vitré

sur rhabillage de 0,34 c/ms.

L'aménagement intérieur comprend:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe et cimaise moulurée

Quatre châssis fixes de I,75 x 2,50 à
petits carreaux comme ceux du rez de
chaussée.

2 rhabillages grands cadres coffres cheminée avec attique. 8 rhabillages pilastres

Des dosserets à broches.

I lavabo bois et sinc avec 7 robinets

Quatre tablettes sur consoles métalliques

I cuvette W.C. à clapet.

Le plancher haut est supporté par 4 fortes poutres en charpente Riga reposant sur 8 poteaux métalliques.

L'accès au 2ème étage est assuré par : Un escalier en béton armé identique au précédent.

Le 2ème ETAGE de 4 m 75 de henteur plafonné sur contregittage 7/18 et enduit planchéié sur gittage, comprenant 2 salles de classe, un W.C. un couloir et une cage d'escalier séparées par un refend de 0,34 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communiquantes entre-elles: par :

2 portes 6/4 de I50 x 380 sapin à grands cadres hant vitré à petits carreaux sur bâti et rhabillage Une baie libre de I40 x 280 avec rhabillage

Une baie libre de 230 x 420 de ha teur.

L'éclairage est samré par :

I2 Châssis comme au Ier Etege. I châssis dito de IOO x 250 I châssis à un ouvrant.

L'aménagement intérieur comprend:

Plinthe cimaise dosserot à broches 2 coffres grands cadres avec attique Un lavabo.

Une cuvette W.C. à clapet comme su premier étage.

UN COMBLE de 25 c/ms à l'encuvement et 3 m 00 au faite comportant 2 salles séparées par un referi de 0,34 et communiquantes entre-elles par une baie libre de 0,80 x I,65 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Passage planchéié de IOO de largeur.

La toiture est formée par :

I° - Une nef longitudinale en tuiles mécaniques sur comblage I/2 madrier et 7 parmes I5/I5 y compris faitage, solins, pots de cheminée, parmes, verre, rhabillage tabatières chênemux tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté per :

4 fortes fermes à entrait Riga.

2° - Par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante y compris chêneaux couvre-mur tuyeux et tous accessoires.

Cet immouble comporte une installation d'eau d'électricité et de chauffage central.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 628,530

Valour d'assurance Juin 1937 .....

502,800

direction and a second second

# ESTIMATIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF	
Maçonmerie de briques pour fondations	
80 m3 x 264 =	21.12
Maçonnerie de briques pour élévation	
345 m3 x 282 =	97.2
Supplément pour jointoiement et pein- ture des façades, rebordement et cal- feutrement des baies, supplément d'ares et formerets linteaux et arrière-lin- teaux des baies. Recouvrement en zinc des bandeaux	I3.98
Plinthe en ciment  Bandemux et corniche moulurées  pilastre, encadrements moulurés des baies compris peinture.	23.40
Appuis, seuils et socle des chambranles de porte en petit granit y compris taille ravalée unie et ciselure	17.1
	172.9

Carrelage céramique loctogonaux avec bouchons sur forme bétonnée	I.400	•
Parquet en chêne posé sur bitume et forme bétonnée		
I62 m2 x I20 =	19.200	
Plafond à la chaux sur lattes et badi- geon y compris retombée des poutres in- corporées dans la surface.		
350 m2 x 22 =	7.700	
Plafond à la chaux sur lattes, contre- gittage 7/18 et badigeon		
175 m2 x 64 =	11.200	
Enduits à la chaux et peinture		
940 m2 x 24 =	22,560	
Cloisons de 0,II c/ms en briques entre potillage enduites 2 faces et peinture dito		
240 m2 x 95 =	22,800	
Plancher 4/4 sur gittage 8/23		
305 m2 x I38 =	44.850	
	129.710	

Supplément pour prise en murs des gittet et contregittes entretoises, tirants, chaines ancrages mollebandes etc	4.500
Poutres Riga supportant les planchers	75 000
I2 m3 x 1.325 =	15,900
Fers supportant les poutres	
5.400 Kos x 3 =	16.200
Escalier en béton armé compris les dessus de marches en chêne et la rampo métallique	9 } 17.400
Menuiseries	. }
Châssis chêne dormants 2 pouces ouvra 6/4 à petits carreaux à haut vitré av cuvrant basculant y compris les rhabil lages scellements, quinca llerie pein- ture et vitrerie	00
I35 m2 x 440 =	59,400
Portes d'æ cès en chêne 6/4 à grands cadres haut vitré sur bâti et rhabille ge à imposte Portes de communication en sapin et chêne 6/4 et 2 pouces à petits et grande cadres sur bâti et rhabillages y compris scellements, quinca llerie, peinture et vitrerie	nds
	154.100

Ü.

.

.

+

Aménagements intérieurs comprenant :	
Lambris - plinthes - cimaises - dosserets à broches - rhabillage des poteaux - Rhabillage des coffres de cheminée - Attiques - cloison de séparation à haut vitré - Châssis d'éclairage dans cloison Rayons sur consoles métalliques	66.700
Installation d'eau, d'électricité et du chauffage central y compris branchements et compteurs	38,000
Couverture en tulles mécaniques sur comblage I/2 madrier - compris join- toiement intérieur	
210 m x 73 =	I5.330
Pannes I5/I5 I50 m x 30 =	4,500
Supplément pour faitage, solins, tuiles verre, rhabillagedes tabatières, pots de cheminée, recouvrement en zinc des wembergues	I.600
Plateforme zinc à dilatation sur char- pente courante y compris couvre-mur solins et tous accessoires	2,450
	I28.580

Chêneaux complets bois et zinc tuyaux et) tous accessoires	5.300	
Fermes en charpente bois y compris sup- pléments pour assemblages chevilles, boulons etc Passage planchéié du comble	4.800	
Supplément pour montée des matériaux ) et éxécution à grande hauteur	3,200	
	13.300	

RECAPITULATION du BATIMENT Nº I	
Pages Nos IO	172,910
IS	129,710
13	I54.I00 I28.580
I4	I3.300
	20.000
	598,600
Honoraires Architecte 5 % /	29,930
3020202200	29,000
Valour nouve Juin 1937	628.530

BATIMENT Nº 2

DESCRIPTIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

## HABITATION

Surface:

12,30 x 10,45 : 128 m2 50

Bâtiment comprenant :

Sous-sol Rez de chaussée Ier Etage 2ème Etage faux-comble.

Cette construction de IO mêtres de hauteur est élevée en briques de 0,34 d'épaisseur.

Les fecades sont jointoyées et peintes et comportent :

## Fecade vers rue Combert

Un scubassement en petit granit ciselé et mouluré de 0,75 c/ms de hauteur Des pilastres d'angle enduits à la chaux et peints.

Des bandeaux et une corniche moulurés dito.

Les baies comportent en outre :

## La porte d'entrée

Des seuils en petit granit. Un encadrement mouluré avec archivoltes et

clé dito et des dosserets à refends.

## Les châssis :

Des appuis moulurés sur consoles en petit granit

Des persiennes mécaniques

Des encadrements avec archivolte et clé

à pointe de diament.

Les châssis de l'étage ( de droite à

gauche )

Des appuis, encadrements, attique et panneaux moulurés.

## Le châssis central :

Un appui, encadrement, fronton et volutes moulurées.

## Les facades vers cours

Une plinthe en petit granit ciselé de 0,75 de harteur

Des bandeaux et corniche moulurés.

Les bales comportent en outre :

## Au rez de chaussée :

Des seuils et appuis sur consoles en petit granit comme à la façade principale.

## A l'étage :

Des appuis, encadrements, attiques et panneaux moulurés.

Cette construction comprend:

UN SCUS-SOL de 2 m 65 de harteur bâti en briques de 0,45 c/ms d'épaisseur, voûté en briques comprenant 5 caves, un dégagement et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,34 et 0,45 c/ms en briques et communiquantes entre-elles par :

4 portes charpente claire-voie de 0,95

x I,80 de hauteur

I baie libre de 0,95 x I,80

2 baies libres de 2,40 x I,70 .

L'aménagement comprend:

Béton de scories sous-sol

Une chaudière de chauffage central.

Uns installation électrique

Un compteur à sau

Un compteur à gaz de 60 becs.

Des tuyauteries en cave

Des caveaux en briques.

L'accès au rez de chaussée est assuré par un escalier en petit granit. UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 95 de hauteur plafonné et enduit comprenant quatre salles un vestibule et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,22 c/ms et communiquantes entre-elles par :

4 portes 6/4 sapin grands cadres de 0,80 de 2 m 50 de hauteur avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont essurés par :

I porte 2 pouces chêne grands cadres 2 faces de I,65 x 4,00 de hauteur avec bâti comportant imposte et rhabil-lage.

Deux portes chêne 2 pouces grands cadres haut vitré de II5 x 400 sur bâti avec imposte et rhabillage.

et par 6 châssis 6/4 de I30 x 275 avec rhabillage de 0,22 e/ms.

L'aménagement comprend :

## Burem du Directeur:

Parquet sep in sur lambourdes.

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs.

Un placard double grands cadres avec cheminée capacine en marbre.

Peinture imitation sur boiseries.

#### Parloir :

Plancher, plafond et murs dito. I cheminée caputine marbre noir. 2 placards muraux à grands cadres.

## Débarras :

Parquet, plafond et murs dito.
Un placard double et une cheminée.
Deux rhabillages de poteaux.

## Vestibule:

Carrelage céramique hoctogonaux avec bouchons.

Imitation sur murs et boiseries Badigeon sur plafond.

## Cuisine :

Carrelage céramique dito

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs.

Un évier en petit granit avec armoire

Une prise de gaz.

Le plancher haut est supporté par une poutre en charpente Riga reposant sur 2 poteaux métalliques.

L'accès au ler Etage est esaré par un escalier en orme limons et marches 2 pouces comportant rampe à balustres échiffre et porte.

UN Ter ETAGE de 4 m 45 de hauteur plafonné et enduit planchéié sur gittage comprenant cinq salles, un dégagement, une cage d'escalier, séparées par des refends de 0,22 x 0,34 c/ms, une cloissen de 0,II c/ms en briques communiquantes entre-elles par :

6 portes 6/4 sepin grands calires avec

Thabillage de 0,80 x 2,50 de harteur Une baie libre de 0,80 x 2,50

L'éclairage est assuré par : 9 châssis chêne de I35 x 250 à petits carreaux avec rhabillage.

L'an énag ement comprend:

Badigeon sur plafond.

Tapisserie et peinture sur murs.

Ordinaire et imotation

Des placards, rayonnages, parquet de glace et cheminée en bois.

L'accès su 2ème étage est assuré prun escalier identique au précédent.

UN 2ème ETAGE de 3 m 15 de harteur plafonné sur contregittage et enduit planchéié sur gittage comprenant 5 salles un dégagement et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,22 et 0,34 c/ms et communiquantes entre-elles 6 portes comme celles du Ier Etage de 0,80 x 2,05 de hemteur .

L'éclairage est assuré par :

8 châssis de toit

L'aénagement comprend:

Badigeon sur plafond
Tapisserie sur murs dans les chambres
Badigeon sur murs avec imitation sur
soubassement dans le vestibule
Des placards et des cheminées en bois.

La toiture est formée par une nef longitudinale en zinc à dilatation avec
brisis au pourtour en ardoises, sur achelin, comblage 7/9 et pannes I5/I5 y compris faitage arétiers, membron mouluré
solins pots de cheminée chêneaux, tuyaux
et tous accessoires.

Cet immeuble comporte une installation d'eau de gaz d'électricité et de chauffage central.

Velleur neu	ve Juin 1937		434,3	37 <sup>2</sup>
Vale	nir d'assuran	nee Juin 1937		347.500°

# ESTIMATIF

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUP	
Maçonnerie de briques pour fondations et caves 90 m3 x 264 =	23.760
Béton de scories sous-sol voûte en bri- ques compris maçonnerie de blocage et formerets	14.500
Lissage des maçonneries, linteaux - Escalier petit granit, caveaux en briques - porte charpente	7.600
Chaudière de chauffage - Compteur à gaz et à eau - Installation élec- trique - tuya tevies diverses en cave	16.000
Maçonnerie de briques pour élévation 220 m3 x 282 =	62.040
Jointoisment et peinture des façades rebordement et cal feutrement des baies suppléments d'arcs et formerets lintemux et arrières-linteaux des baies recouvrement en zinc des bandeaux	12.500
	I36.400

.

Plinthe en petit granit ciselé socle de chambranle, seuils dito compris tailles unies et moulurées et ciselure	
Appuis de châssis, consoles, attiques fronton en pierre blanche y compris tailles unies et moulurées	22,800
Bandeaux et corniche moulurées, pilas- tres, encadrements moulurés des baies à la chaux compris peinture	I6.800
Carrelage en cerreaux céramique noc- tegonaux sur forme bétennée pour unifi- cation de l'aire Parquet sapin sur lambourdes	I2.450
Plafond à la chaux sur lattes et badi- geon 350 m2 x 22 =	7.700
Plafond dito sur lattes contregittage et badigeon	
IOO m2 x 44 =	4.400
Enduits à la chaux sur murs	
830 x I4 =	II.620
	75.770

.

•

1967

Cloison de 0, II c/ms enduite 2 faces )	1.300
Plancher 4/4 sur gittage 8/23 haut ) rez de chaussée et haut Ier Etage ) 195 m2 x I38 =	26.910
Supplément pour prise en murs des gittes) et contregittes, entretoises, chaines ; tirants ancrages mollebandes etc ; Poutres supportant plancher et poteaux métalliques	5.600
Menuiseries :	
Châssis chême à petits carreaux avec rhabillage y compris scellements, quin- caillerie peinture et vitrerie	
55 m2 x 400 =	22,000
Châssis de toit du comble sur bâti avec fronton triangulaire mouluré ceil de boeuf dito avec guirlande de fleurs et fruits.	I9.500
Portes d'accès en chêne 6/4 et 2 pou- ces à grands cadres haut vitré sur bâti et rhabillage. Portes de com- munication 6/4 sapin grands cadres y compris scellements quincallerie, peinture et vitrerie	20,300
	95.610

-

		1 100 00		
Aménageme	ents comprenant s	)		
Plinthe - Rayons Che minée rhabillas Peinture	es mécaniques - Placards - parquet de a es en bois et en marbre - ge poteaux - Papiers peir ordinaire et imitation eries et murs	}		
Escalier paliers é	d'accès en orme avec ran chiffre et porte		9,000	
Installat pareils d chauffage	tion d'eau y compris les lu gaz d'électricité et d	m )	7.000	
	re en zine à dilatation comblage courant et panne			
130	m2 x I34 =	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7.400	
Couvertur	re de brisis en ardoises e dito	sur }		
85 1	02 x II5 =	•	9.975	
faitago,	nt pour pannes IS/IS memb arétiers solins, pots de rhabillage des châssis	de }	6,750	
		IO	0.125	

Chêneaux complets bois et zine tuyaux }	5.750	
	5,760	
	145	

RECAPITULATION du BATIMENT Nº 2	
Pages Nos 25	136.400
27	75.770
28	95.610
29	100.125
30	5.750
	413.655
Honoraires d'Architecte 5 %	20.682
Valeur neuve Juin 1937	434.337

## BATIMENT Nº 3

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

# DESCRIPTIF

## DEGACEMENT et W.C. au REZ DE

CHAUSSEE - SALLE DE CLASSE en ler ETAGE

Surface:

50 m2 environ

Bâtiment comprenant :

Rez de chaussée

Ier Etage

Cette construction est ouverte sur la cour au rez de chaussée.

L'ETAGE est élevé en briques de 0,34 c/ms entre poteaux et poutres en béton armé, le tout supporté par un fort poitrail reposant sur une colonnes et 2 piles également en béton armé. Enduit en ciment sur appuis, meneaux, l'inteaux, poutres colonnes et piles. Lissage des joints sur les parties apparentes en briques.

Elle comporte :

UN REZ DE CHAUSSEE de 2 m 60 de hauteur carrelé en carreaux céramiques comprenant un dégagement, 5 stalles de W.C. et une stalle d'urinoirs.

L'aménagement des stalles comprend:

Plafond, enduit sur murs et peintures Carrelage céramique avec seuil petit granit

5 cuvettes avec effet d'em.

4 Portillons en sepin sur bâti et

I porte à lames ouvertes.

2 stalles d'urinoirs en petit granit Lambris en ciment sur mur mitoyen.

Le plancher haut est en béton armé avec enduit en ciment du dessous. UN ETAGE de 4 m 20 de hauteur plafonné et enduit, parqueté en chêne ne comportant qu'une salle éclairée par :

3 châssis métallique à guillotine de I,90 x 2,40 avec fermeture à câble. I châssis dito de I90 x I,75

L'aménagement comprend :

Murs enduits en plâtre et ciment et peints.

Plafond enduit et badigeonné.

La toiture est formée par une terresse en béton armé et corps creux de terre cuite avec enduit d'asphalte y compris bordure en béton armé cimentée à l'extérieur, relevés, solins, sortie d'eau tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937..... 90.930

Valeur d'assurance Juin 1937....

# ESTIMATIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

DECOMPOSITION de la VALEUR À NEUF		
Fondations et fosse W.C. avec son amé- nagement	}	10.900
Elévation en briques, Potesux, poitrails, colonnes, piles Plancher en béton armé Enduit en ciment et lissage des joints	3	28,300
Cloisons de séparation des stalles de W.C. Enduits sur murs et plafond. Badigeon et peinture Seuils et stalles d'urinoirs en petit granit Carrelage céramique et parquet chêne	***************************************	17.000
Portillons et portes W.C. Châssis métalliques	3	I2.500
Installation d'eau, d'électricité et de chauffage	3	7.200
à reporter		75.900
3		

Report	75.900	
Terrasse en béton armé et corps creux enduit d'asphalte et chape, compris bordure béton armé cimentée, relevés, solins, sortie d'em couvre-mur, tuyaux etc	IO.700	
	86,600	
Honoraires d'Architecte 5 %	4.330	
Valeur neuve Juin 1937	90.930	

### BATIMENT Nº 4

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

# DESCRIPTIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

### MARQUISE DANS COUR VERS RUE GOMBERT

Marquise vitrée entre fers accolée au mur de clôture et aux bâtiments I - 2 et 3.

Elle est supportée par une panne I de IOO m/m reposant sur IO consoles métalliques et comporte une gouttière volante avec tuyaux et tous accessoires.

Sol carrelé en carreaux céramiques sous la marquise.

Porte d'accès en chêne grands cadres sur bâti avec archivolte coussins et clé moulurées à la chaux et soull en petit granit.

Valour neuve Juin 1937 44.205	
Valeur d'asarance Juin 1937	f no

# ESTIMATIF

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF	
Maçonnerie de briques pour fondations )	I.3
Maçonnerie de briques pour élévation ) murs de clôture ) Moulurations archivolte, coussins, et clé, jointoiement, peinture et badigeon ) Carrelage céramique sur forme. ) Seuil en petit granit.	
Porte d'accès en chêne grands cadres ; sur bâti	21.6
Marquise vitrée entre fers compris vitrerie et peinture Pannes I et consoles, gouttière volante, tuyaux et tous accessoires	19.2
	42.1
Honoraires d'Architecte 5 %	2.1
Veleur neuve Juin 1937	44.2
	B12.00

.

### BATIMENT Nº 5

# DESCRIPTIF

MARQUISE & W.C. DANS COUR VERS

RUE JEAN SANS PEUR

Marquise accolée au mur de clôture vers rue Jean Sans Peur couverte en zinc sur 3/4 apparent baguetté et supportée par des poteaux hoctogonaux reposant sur des dès en petit granit mouluré.

Lambrequin découpé au pourtour. Sol carrelé en carreaux céramiques striés avec bordure en petit granit

### Sous la marquise :

Quatro stalles W.C. élevées en briques de O,II c/ms enduites 2 faces, carrelées en carreaux céramiques unis et comportant chacine un portillon sur bâti et une cuvette.

Val eu	r neuve Juin 193	<u>Z•••••</u>	53.445	
0			ANDSOLUTIONS .	
	Valeur d'assurance	se Juin 1937		40,000
b				
2				
7				
$\Diamond$				

# ESTIMATIF

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF	
Maconnerie de briques pour fondations clôture et fosse W.C. avec son aména- gement	7,60
Elévation clôture plinthe ciment join- toiement, peinture couvre-mur Seuil, bordure et dès de poteaux en petit granit Carrelage céramique	
Cloisons de 0, II c/ms enduites 2 faces plâtre et ciment des stalles de W.C.	22.40
Marquise en zinc à dilatation sur 3/4 apparent baguetté avec chêneau intérieur, poteaux la brequin, portillon d'accès cuvettes de W.C. Poste d'eau	20.90
	50,90
Honoraires d'Architecte 5 %	2,54
Valeur neuve Juin 1937,	53,44

# VILLE de LILLE

ECOLE PASCAL

Façade de l'Esplanade

--- 000 ---

# VILLE de LILLE

#### REMARQUE GENERALE

### A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- I°- Nous entendons par <u>Valeur à neuf</u> d'un immeuble (au Ier Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par <u>Valeur d'assurance</u> d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37
     vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

### B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

	RECAPITULATION GENERALE		
2	Désignation	Val.neuve Juin 1937	Val.d'assur Juin 1937
	BATIMENTS	616.135 37.300	485.000
\$	Valeur neuve Juin 1937	653.435 <sup>£</sup>	
	Valeur d'assurance Juin 1937		514.600 <sup>f</sup>
0			
	-:-!-:-		

# BATIMENTS

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

		RECAPITULATION des BATIMENTS	
.aa'b .LaV nlut 7591	ovnen.lav Tali Tali	no trangle du	soM seb tad
000*91E	142*440	Habitetion de Madame la Direc- trice et Entrée de l'Ecole au fez de Chaussée Salles de classe au ler Etage	3 3
J 000*987	351,818	Veleur neuve Juin 1937	•

# BATIMENT Nº I

DESCRIPTIF

### BATIMENT Nº I

HABITATION de Mme la DIRECTRICE

et ENTREE de l'ECOLE AU REZ DE CHAUSSEE

SALLE DE CLASSE su ler ETAGE

Surfaces

224 m2 environ

Ce bâtiment comprend;

Sous-sol partiel Rez de chaussée Ier Etage 2ème Etage partiel Comble. Cette construction de 8 m 85 de hauteur du sol du rez de chaussée est élevée en briques de 0,45 c/ms d'épaisseur.

La façade principale est jointoyée et peinte et comporte des saillies diverses, deux bandeaux moulurés et un cordon en pierre.

Les baies du rez de chaussée comporte en outre :

Des seuils en petit granit

Des encadrements en pierre blanche

Des persiennes en sapin assemblé.

La façade vers cour est jointoyée et badigeonnée et comporte des saillies en briques de cordon et corniche.

Les baies du rez de chaussée comportent en outre :

Des appuis et seuils en petit granit.

Celles de l'Etage :

Des appuis en carrelage.

Cette construction comprend:

UN SUS-SOL bâti en briques de 0,56 c/ms d'épaisseur, voûté en briques entre fers dallé en ciment et comportant deux caves séparées par un refend de 0,45 c/ms et communiquantes entre-elles par une bale libre.

L'aménagement du sous-sol comprend:

Lambris en ciment sur I m 50 de hauteur Un Compteur à gaz de 20 becs et un autre de 5 becs

Un Box cloisonné en charpente.

Accès au rez de chaussée par un escalier en briques.

UN REZ DE CHAUSSEE de 3 m I5 de hauteur plafonné et enduit comprenant 7 salles, un couloir et 2 vestibules, séparées par des refends de 0,45 , 0,34 et des cloisons de 0, II c/ms et communiquantes entre-elles par :

I3 Portes en sapin 6/4 à petits cadres de dimensions diverses et une baie libre avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Une porte en chêne 2 pouces grands cadres de I25 x 3,80 de hauteur sur bâti avec imposte.

Une porte de I,30 x 2,95 dito petits cadres haut vitré sur bâti.

Une porte de I,65 x 2,95 haut vitré avec grilles métalliques

Une porte de 0,90 x 2,95 petits cadres avec rhabillage.

et par IO châssis chêne dormants 2 pouces ouvrants 6/4 à petits carreaux avec rhabillage de I40 x 210 .

L'aménagement intérieur comprend:

Badigeon sur plafond.

Tapisserie et peinture sur murs.

Parquet chêne et sapin sur bitume.

Carrelage ciment et carrelage céramique

Des placards.

Des parquets de glace.

Des rayonnages.

Des cheminées en marbre et en spin .

Des plinthes.

Le plancher haut est supporté par des poutres en charpente bois dur

L'accès au ler Etage est assuré par un escalier en orme de 0 m 90 d'emmarchement avec palier, rampe à balustres échiffre et porte ( limons 50 m/m )

UN Ter ETAGE de 5 m 50 de hauteur, plafonné et enduit, planchéié en sapin sur gittage comprenant 4 salles et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,34 c/ms et des cloisons en memmiserie essemblée et communiquantes entre-elles par : 2 Portes en sapin petits cadres de I,40 x 2,30 avec rhabillage à petits cadres de 0,35

I Porte dito de 0,85 x 2,10 de hauteur 2 Portes ordinaires sapin 25 m/m de 130 x 2,20 de hauteur

L'éclairage est assuré par :

7 Châssis chêne 2 pouces et 6/4 à petits carreaux à haut cintré avec ouvrant basculant dans l'imposte et rhabillage de I,65 x 3,20 de hauteur.

7 Impostes chêne dito avec ouvrant basculant et rhabillage de I,65 x 2,00

I Châssis dito de I,25 x I,90 de heuteur I Imposte dito de I,40 x 0,75

L'aménagement intérieur comprend:

Salles de classe :

Badigeon sur plafond.

Peintures sur murs.

Lambris 3/4 baguetté avec dosseret à broches et plinthe.

Une armoire petits cadres de 3, IO x 2,70 de hauteur

### Salle des Fournitures :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur plancher et murs.

I Armoire petits cadres ISO x 255 x 0,40

I Cheminée en bois.

Le plancher haut est supporté par 6 poutres transversales en charpente bois dur.

L'accès au 2ème étage partiel est assuré par un escalier en orme de 0 m 90 d'emmarchement limons 50 m/m avec rampe à balustres.

UN 2ème ETAGE PARTIEL de 2 m 65 de hau-

teur plafonné sur contregittage et enduit planchéié en sapin sur gittage ne comportant qu'une salle et une cage d'escalier séparées par un refend de 0,34 c/ms et communiquantes entre-elles par une porte petits cadres sapin de 0,90 x 2,10 de hauteur avec rhabillage de 0,34 c/ms

L'éclairage est assuré par :

I Châssis de I,40 x I,90 de hauteur à petits carreaux

I dito de I,25 x I,80 de hauteur à petits carreaux.

L'aménagement comprend:

Des plinthes.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Le plancher haut est supporté par 2 poutres en charpente ( toute la cage d'escalier est peinte et comporte 2 placards.) L'accès au comble est assuré par une échelle de mounier.

UN COMBLE de 0,20 à l'encuvement et 3 m 50 de hauteur au faite comprenant 2 salles séparées par un refend d 0,34 c/ms et communiquantes entre-elles par deux baies libres.

L'aménagement comprend:

Des passages planchéiés en sapin.

Eclairage par deux châssis de toit.

La toiture est formée par une nef longitudinale en zinc à dilatation sur achelin, comblage 9/9 en bois dur et pannes I6/I6 y compris faitage, rhabillage des châssis de toit, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par : 6 fermes et 1/2 fermes.

Volance Manual Train TOSE	4772 440	
Valeur d'assurance Juin 1937		375.000

ESTIMATIF

Maconnerie de briques pour fondations et caves  90 m3 x 264 = 23.760  Voîte en briques entre fers Dallage en ciment sur forme Cimentage des murs - Lissage 7.675  Compteurs à gaz , compteur à eau et tuyanteries en cave - branchements Cloison en charpente 5.500  Maconnerie de briques pour élévation 290 m3 x 282 = 81.780  Jointolement des façades, peinture et badigeon - rebordement et calfentre- ment des baies, supplément d'arcs et formarets Linteaux et arrières-linteaux Appuis des châssis Etage vers cour en carrelage 11.600			
Maconnerie de briques pour fondations et caves  90 m3 x 264 = 23.760  Voûte en briques entre fers Dallage en ciment sur forme Cimentage des murs - Lissage 7.675  Compteurs à gaz , compteur à em et tuyanteries en cave - branchements Cloison en charpente 5.500  Maconnerie de briques pour élévation 290 m3 x 282 = 81.780  Jointolement des façades, peinture et badigeon - rebordement et calfeutrement des bales, supplément d'arcs et formerets Linteaux et arrières-linteaux Appuis des châssis Etage vers cour en carrelage 11.600	DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUP		
Voûte en briques entre fers Dallage en ciment sur forme Cimentage des murs - Lissage  7.675  Compteurs à gaz , compteur à eau et tuyauteries en cave - branchements Cloison en charpente  Maçonnerie de briques pour élévation 290 m3 x 282 =  Jointelement des façades, peinture et badigeon - rebordement et calfeutrement des baies, supplément d'arcs et formarets Linteaux et arrières-linteaux Appuls des châssis Etage vers cour en carrelage  II.600	et caves		Andrew Street, T. S.
Compteurs à gaz , compteur à eam et tuyauteries en cave - branchements Cloison en charpente  Maçonnerie de briques pour élévation  290 m3 x 282 =  Jointolement des façades, peinture et badigeon - rebordement et calfeutrement des baies, supplément d'arcs et formerets Linteaux et arrières-linteaux Appuis des châssis Etage vers cour en carrelage  17.675  7.675  7.675  18.600	Voûte en briques entre fers	25,760	
Education en charpente    Solution en charpente   Solution	Cimentage des murs - Lissage	7,675	
Jointolement des façades, peinture et badigeon - rebordement et calfeutre- ment des bales, supplément d'arcs et formerets Linteaux et arrières-linteaux Appuis des châssis Etage vers cour en carrelage	tuyauteries en cave - branchements )	5,500	
ment des baies, supplément d'arcs et formerets Linteaux et arrières-linteaux Appuis des châssis Etage vers cour en carrelage		81.780	
Appuis des châssis Etage vers cour en } II.600	ment des baies, supplément d'arcs et ) formerets		
130,315	Appuis des châssis Etage vers cour en	II.600	
		130,316	

Appuis et seuils en petit granit  Bandeaux et encadrement en pierre blan- che compris taille	23,500	
Carrelage en carreaux de ciment, cé- ramique unis et à dessins. Parquet chêne et sapin sur bitume L'ensemble sur forme bétonnée	18.100	
Plafond sur lattes et badigeon y com- pris retombée des poutres du rez de chaussée et Ier Etage incorporées dans la surface	TV	
230 m2 x 22 =	5,060	
Plafond sur lattes et contregittage ) 1/2 bastings compris badigeon		
190 m2 x 44 =	8,360	
Enduits sur murs à la chaux		
850 m2 x I4 =	II.900	
Cloisons de 0, II en briques entre potil-)	2.250	
Plancher 4/4 sur gittage bois dur haut rez de chaussée et 2ème étage partiel }	29,400	
	98.570	

Poutres en bois dur sous plancher et contregittage	
7 m3 x I.980 =	I3.860
Memiseries :	
Châssis chêne dormants 2 pouces, ouvrants 6/4 à petits carreaux à haut cintré y compris supplément d'imposte basculante aux châssis d'étage, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie	44.100
Portes d'accès en chêne et sapin à grands et petits cadres sur bâti avec imposte vitrée.  Persiennes des châssis du rez de chaussée de la façade principale  Portes de communication intérieures en sapin à petits cadres avec rhabillage Cloisons du Ier Etage en sapin avec bâti d'assemblage y compris scellements, quincaillerie, pointure et vitrerie	48,600
Aménagements intérieurs comprenant :  Plinthes, armoires, placards, parquets de glace, rayons, lambris, dosserets à broches Escalier en orme avec rampe à balustre échiffre et porte. Echelle de meunier Peinture et tapisserie sur murs.	

Installation d'eau et du gaz	)	7.500
Couverture en zine à dilatation sur achelin et comblage 9/9 bois dur et	}	
pannes courantes	1	
285 m2 x I60 =	5	45,600
Supplément pour pannes I6/I6 au lieu 7/I8 faitage, solins, châssis de toit avec rhabillage, wembergue etc	}	
avec rhabillage, wembergue etc	)	7.200
Daniel de deserte		
Fermes en charpente assemblée en bois dur y compris supplément d'assemblage	1	
dur y compris supplément d'assemblage chevilles, boulons etc Passages planchéiés du comble	3	17.250
		77.550

RECAPITULATION BATIMENT Nº I	
Pages Nos II	130.815
IS	98.570
13	144.460
14	77.550
	450.895
Honoraires Architecte 5 %	22,545
Valeur neuve Juin 1937	473.440
	The second secon
	Sign and the second

BARIMENT Nº 2

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

DESCRIPTIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

## BATIMENT Nº 2

PREAU et W.C.

A - PREAU OUVERT SUR LA COUR accolé su mur de clôture.

Couverture en zinc à dilatation sur 3/4 apparent baguetté et peint, supportée par une panne en sapin reposant sur 16 potesux à socle et châpiteau moulurés sur base en petit granit.

Sol carrelé en carreaux striés de Boulogne avec rigole dito et bordure en petit granit.

B- 6 STALLES DE W.C. élevées sur fosse séparées par des cloisons de 0, II c/ms enduites et peintes, avec lambris faïence

5 Portillons et une porte à lames, 6 cu- vettes avec effet d'eau Sol carrelé en carreaux céramique avec		
C - UNE STAILE DE W.C. DIRECTRICE  Mêmes détails décrits ci-avant.		
D - UN LAVABO en fonte émaillée et une fontaine en fonte avec vidoir.		
Val eur neuve Juin 1937	142.695	
Valeur d'assurance Juin 1937	•••••••	110,000

ESTIMATIF

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF	
A PREAU	
Fondations et élévation clôture, lissa- } ge et badigeon - Dès des Poteaux }	17.800
Carrelage en carreaux striés de Bou- logne sur forme bétonnée, avec rigole dito et bordure petit granit	25.500
Marquise en zinc à dilatation sur 3/4 ) apparent baguetté avec traverses mou- lurées y compris chêneau avec lambre- quin découpé - Accessoires de toiture ) solins, couvre-mur etc	56.500
Pannes et poteaux sur base en petit ; granit la supportant ;	5.800
B Stalles de W.C. élèves en O, II c/ms) sur fosse avec carrelage, seuil enduit peint lambris, cuvettes, porte et por- tillons ( y compris l'aménagement de ) la fosse)	23,700
à reporter	129,300

Re port	129,300	
C - UNE STALLE de W.C. directrice sur fosse ( y compris aménagement de ) la fosse )	3,800	
D - Fontaine en fonte avec vidoir et lavebo en fonte émaillée avec tup yeuteries d'alimentation et de vidange	2.800	
	I35,900	
Honoraires d'Architecte 5 %	6.795	
Valeur neuve Juin 1937	142.695	

MOBILIER

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

MO BILIER		
	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
Salle de Classe Ière Année		
I4 Pupitres en orme de I m I0) avec bane à dosseret pieds) fonte	2,800	8*800
I Tableau noir de 850 x 120		
I Marche orme de 310 x 0,70		
I Table chêne verni de 125 x ) 0,75 avec passet de 2,80 x 0,80 et une chaise		
I Boulier compteur		
I Tableau noir sur chevalet	2.250	I.800
I Poële aveć buse et ac-		
5 Lyres avec abat-jour en }		
à reporter	5.050	4.000

Reports	5.050	4.000	
4 Rideaux		, 1.50 mg * 1.	
I Mappemonde		X -053	
I Hermonium			
Fournitures classiques, ca- hiers, livres, cartes murales			
Petit matériel de démonstra-	3,500	2.800	
Salle de classe à la suite			
I4 Pupitres comme précédent	2.800	8.200	
I Tableau noir de 7,00 x I,00)			
I Table chêne verni avec pas- set de I25 x I65 et une chaise			
I Armoire sapin verni de I,30)	2.000	I.600	
I Poële avec accessoires			
5 Lyres avec abat-jour			
Fournitures classiques, cartes murales, petit matériel de ) démonstration	2,600	2.100	
	-	-	

**A7** 

Reports	15,950	I2.700	
Classe à la suite	enda jorda a		
I9 pupitres comme précédents)	3,800	3.000	
2 Armoires pitchpin			
I Table nover de I20 x 0,70 avec un passet de I40 x I70 et une chaise			
I Marche orme de 400 x 0,80			
I Tableau noir de 6,00 x I20			
I dito de 3,10 m 100	3,650	8,900	
I Poële avec accessoires			
7 Lyres avec abat-jour			
I Buste platre ( République)			
I Oeal de boeuf			
Fournitures classiques, cartes marales, petit matériel de démonstration Livres de Bibliothèque	7.200	5,600	
Salle des fournitures			
I Armoire sapin de I20 x 0,4			
à reporter	30,600	24.200	

Reports	30,600	24.200	
I Fichier 2 tiroirs )			
I Guide-chant			
I Bascule poids maxima 90 K°);			
I Mappemonde			
Fournitures classiques, cahier, livres, cartes di-			
verses	5,500	4.400	
Bureau de Madame la Directrice			
I Armoire chêne verni I20 x			
I Table orms	1.200	1.000	
Totaux	37.300	29.600 f	
		-	
			War in

>