

ESTIMATION PRÉALABLE

ÉTABLIE POUR LA DÉTERMINATION
DES VALEURS D'ASSURANCE INCENDIE .



GALTIER
FRÈRE & C^{IE}
INGENIEURS - EXPERTS

LILLE

8, Rue de Tenremonde, 8

Téléphone
57.31.44
& 57.31.45

REMARQUES GÉNÉRALES

Dans le présent dossier, nous faisons ressortir les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance actuelles.

Les valeurs d'assurance tiennent compte de l'âge et de l'état d'entretien des immeubles ou objets estimés.

Les valeurs d'assurance ne sont ni des valeurs commerciales, ni des valeurs d'utilisation. En effet, la valeur commerciale des immobilisations dépendrait non seulement des conditions économiques générales et régionales, mais encore des conditions économiques particulières de chaque affaire, telles que la qualité du fonds de commerce, le rendement de l'affaire, son mouvement ascendant ou descendant, les aléas de la concurrence, etc. ; autant d'éléments que nous n'avons pas eu à connaître et qui nécessiteraient une étude faite par nos spécialistes en la matière.

Les capitaux à reporter dans les polices d'assurances contre l'incendie sont les suivants :

« VALEUR A NEUF » dans le cas de l'assurance valeur à neuf.

« VALEUR D'ASSURANCES » dans le cas de l'assurance ordinaire, vétusté déduite.



- VILLE de LILLE -

"Lycée Jean MACE"

Boulevard J. Bte L E B A S

L I L L E

- ETAT DES BATIMENTS ET DU MATERIEL -

MAI 1963

GALTIER FRERES & Cie
Ingénieurs-Experts

BATIMENT



B A T I M E N T S



-I-

- B A T I M E N T N° I -

" CORPS PRINCIPAL CENTRAL "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éven- tuelles
1870/ SOUS-SOL				
80				
	<u>CAVES "DEPENSE"</u> (2 locaux)			
	Sol briques	Suffisant		
	Plancher haut voûtains et fers	B		
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais		
	Plancher haut partiel de ren- forcement tôle et profilés	B		
	Peinture sur fers anti- rouille	Suffisant		
	Sommiers et poteaux en B.A.	B		
	Murs briques brutes	Suffisant		
	Fosse septique cimentée	TB		
	Tuyauteries d'eau, chutes ventilation, fonte, fer, plomb		Sans pein- ture	
	Tuyauteries de gaz fer	Suffisant	d°	
	Ventouses en tôle		"	
	Peinture sur d'öl'huile	Mauvais		
	Eclairage électrique tubes plombés	Suffisant		

CAVE - DEPOT

Sol briques	Suffisant
Plancher haut voûtains & fers B	
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
Plancher haut de renforcement tôle et profilés	B
Peinture sur fers anti- rouille	Suffisant
Sommiers et poteaux en B.A.	B
Murs briques brutes	Suffisant
Tuyauteries d'eau, gaz, chute vidange en fer et plomb	Non Suffisant peintes
Ventouse en tôle	Mauvais
Peinture pour d° à l'huile	D°
Eclairage électrique tubes plombés	Suffisant

CAVE CONCIERGE :

Sol en briques	Suffisant
Plancher haut voûtains & fers B	
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
Murs briques brutes	Suffisant
Tuyauteries d'eau, gaz, vi- dange en fer et plomb	Non Suffisant peintes
Compteur eau volumétrique	B
Ventouse grillagée	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	Suffisant

CAGE ESCALIER :

Sol briques brutes	Suffisant
Plancher haut voûtains & fers B	
Plafond à la chaux	Suffisant
Murs partiels briques brutes	D°
Murs partiels à la chaux	Mauvais
Badigeon sur plafond et murs à la chaux	Mauvais
Escalier en briques et bois	Suffisant
Ventouse en tôle	D°
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique câblerie protégée	B

CAVE sous VESTIBULE (compteurs)

Sol briques	Suffisant
Plancher haut voûtains & fers B	
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
Murs briques brutes	Suffisant
Badigeon mural à la chaux	Mauvais
Ventouse en tôle	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Portes charpente brute	Suffisant
Fontainerie d'eau en fonte	d°
Tuyauteries d'eau, gaz, vi- dange, chutes en fer, plomb, cuivre	B
	d°

Compteurs d'eau et de gaz volumétriques	B
Eclairage électrique tubes plombés	Suffisant

GRANDE CAVE :

Sol briques	Suffisant
Plancher haut voûtains & fer	B
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
Murs briques brutes	Suffisant
Badigeon mural à la chaux	Mauvais
Ventouse en tôle	Suffisant
Peinture sur ventouse huile	Mauvais
Portes charpente brute	Suffisant
Tuyauterie eau et gaz fer	B
Eclairage électrique tubes plombés	Suffisant

GROUPE de 3 CAVES :

Sol en briques	Suffisant
Plancher haut voûtains & fers	B
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
Murs briques brutes	Suffisant
Badigeon mural à la chaux	Mauvais
Ventouse en tôle	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Ventouses grillagées	d°
Portes charpente brute	Suffisant

Tuyautes eau et gaz en fer B

Sans
peinture

Eclairage électrique tubes plombés

Suffisant

GROUPES de 2 CAVES extrêmes :

Sol briques Suffisant

Plancher haut voûtains et fers B

Peinture sur fers à l'huile Mauvais

Murs briques brutes Suffisant Trou à boucher

Badigeon général à la chaux Mauvais

Tuyauterie gaz en fer B Sans peinture

Eclairage électrique tubes plombés

Suffisant

REZ-de-CHAUSSEE

REFECTOIRE (2ème partie)

Sol en bois dur Bon divers étrangers

Plinthes en bois B

Murs à la chaux

Plafond d° S

Badigeon à la colle

Peinture murale à l'huile

Chassis et porte en bois Suffisant

Witnesses on witness claims

à l'huile B

Tuyauterie eau et gaz fer B

Peinture sur d° à l'huile B

Radiateurs et tuyaux fonte et fer B

Peinture sur d° à l'huile B

Eclairage électrique tubes plombés B

CHAMBRE (Concierge) :

Sol en bois dur Suffisant

Plinthes et cimaise en bois B

Murs à la chaux B

Plafond d° Suffisant

Badigeon à la colle d°

Papiers peints ordinaires Suffisant

Chassis en bois d°

Vitrerie en verres clairs B 3 verres
brisés

Porte intérieure à panneaux Suffisant

Porte d° isoplane B

Boiseries murales en bois Suffisant

Peinture boiseries à l'huile d°

Cheminée marbre d°

Eclairage électrique tubes plombés B

W.C. (Concierge)

Vers Sol céramique B
1959

Murs à la chaux B

Parois en bois B

Plafond à la chaux	Suffisant
Soubassement en bois	B
Siège à chasse	B
Ventilation fonte et zinc	B
Peinture générale à l'huile	Suffisant
Eclairage électrique tubes plombés	B

CUISINE (Conciergerie) :

Sol céramique	TB
Plinthes et cimaise bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon à la colle	d°
Peinture murale à l'huile	B
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie en verres clairs	B
Boiseries murales	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	B
Cheminée en marbre	B
Armoire basse en bois	Suffisant
Miroir en faience	d°
Tuyauteries d'eau, gaz, vidange en fer et plomb	Suffisant
Évier grès émaillé	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

LOGE (Concierge) :

Sol céramique	TB
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon à la colle	Mauvais
Papiers peints ordinaires	d°
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie en verres clairs	B
Boiserie de parquet sur cheminée	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Cheminée marbre	Suffisant
Installation gaz en fer	B
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

VESTIBULE d'ENTREE (et DEBARRAS sous l'escalier) :

Sol marbre reconstitué	B
Murs à la chaux	B
Plafond et corniches à la chaux	Suffisant
Badigeon sur plafond à la colle	d°
Peinture murale à l'huile	d°

Chassis et portes en bois	Suffisant
Vitrerie verres clairs	B 2 verres brisés
Portes intérieures bois	Suffisant
Boiseries diverses décoratives	d°
Soubassement en bois	B
Peinture boiseries à l'huile	B
Escalier bois à revêtement plastique	Suffisant
Garde-corps bois	d°
Peinture et verni sur escalier, à l'huile	Suffisant
Tuyauterie d'eau, vidange, chauffage en fer et plomb	B
Peinture sur tuyaux et radiateurs à l'huile	B
Mémorial mural marbre	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE N° I :

Sol en bois dur	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Mauvais
Badigeon sur plafond à la colle	d°
Peinture murale à l'huile	d°
Chassis en bois a	Suffisant

Vitrerie en verres clairs et cathédrale	B
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Dosserets à broches bois et métal	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

SECRETARIAT Madame le Censeur :

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	B
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Peinture murale à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie en verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Tuyauteries gaz en fer	Sans emploi
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B

Peinture sur d° à l'huile Mauvais

Eclairage électrique tubes plombés B

PETIT VESTIBULE :

Sol en céramique Suffisant

Plinthes en ciment d°

Murs à la chaux B

Plafond d° Mauvais

Badigeon sur plafond à la colle d°

Peinture murale à l'huile d°

porte extérieure en bois Suffisant

Vitrerie d° verres clairs B

Peinture boiseries à l'huile Mauvais

Tuyauteerie chauffage en fer B

Peinture sur tuyaux huile Mauvais

Eclairage électrique tubes plombés B

BUREAU Madame le Censeur :

Sol bois dur B

Plinthes en bois B

Murs à la chaux B

Plafond d° Mauvais

Badigeon sur plafond à la colle d°

Papiers peints ordinaires d°

Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Boiseries de parquet murales	d°
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Cheminée marbre	Suffisant
Tuyauteries gaz en fer	- Sans emploi
Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

SECRETARIAT Madame la Directrice (sur cour)

Sol en bois dur	B
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Papiers peints ordinaires	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Placard isoplan	B
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Tuyauteries gaz en fer	- Sans emploi

Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

BUREAU SECRETARIAT (sur rue)

Sol bois dur	Suffisant
Plinthes en bois	B
Revêtement de sol plastique	Mauvais
Murs à la chaux	B
Plafond d°	B
Badigeon sur plafond à la colle	B
Peinture murale à l'huile	B
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Boiserie parquet en bois	d°
Peinture boiseries à l'huile	B
Miroir argenté	B
Cheminée marbre	B
Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

Ier ETAGE - SALLE 27

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond d°	d°
Badigeon plafond à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Portes intérieures bois	Suffisant
Peinture sur boisseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

INFIRMERIE et CABINET MEDICAL (2 salles)

Sol en bois	Mauvais
Plinthes bois	B
Revêtement sol linoléum	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	d°
Badigeon sur plafond à la colle	Suffisant

Peintures murales à l'huile	B
Chassis bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs et imprimés	B
Porte extérieure en bois	B
Vitrerie de porte verres clairs et imprimés	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Peinture de boisseries huile	B
Tuyauteries d'eau, vidange, fer et plomb	B
Tuyauteries de gaz en fer	-
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Lavabo grès émaillé	B
Dosserets à broches bois et métal	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

GRAND VESTIBULE :

Sol en bois	Suffisant
Revêtement de sol plastique	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	suffisant
Badigeon plafond à colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Suffisant

Porte et chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	B	I verre brisé
Portes intérieures en bois	Suffisant	
Soubassement en bois	B	
Caisson et casiers en bois	B	
Peinture sur boiseries huile	B	
Eclairage électrique tubes plombés	B	

INTENDANCE et SECRETARIAT (2 salles)

Sol en bois	Suffisant	
Plinthes en bois	B	
Revêtement sol linoléum	B	
Murs à la chaux	B	
Plafond d°	Suffisant	
Badigeon sur plafond à la colle	B	
Peintures murales à l'huile	Bon	
Chassis et porte-fenêtre en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	B	
Portes intérieures isoplanes	B	
Peinture boisseries à l'huile	B	
Tuyauterie de gaz en fer	-	Sans emploi
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B	
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant	

Cheminée marbre Suffisant

Eclairage électrique en tubes plombés B

SALLE des PROFESSEURS :

Sol en bois Suffisant

Revêtement de sol linoléum B

Plinthes bois B

Murs à la chaux B

Plafond d° Suffisant

Badigeon sur plafond à la colle Mauvais

Peintures murales à l'huile Suffisant

Chassis et porte en bois d°

Vitrerie sur d° verres clairs et imprimés B 4 verres brisés

Portes intérieures en bois Suffisant

Peinture boiseries à l'huile d°

Vers 1959 Tuyautes d'eau et vidange cuivre et plomb B

Radiateurs et tuyaux fonte et fer B

Peinture sur d° à l'huile Mauvais

Armoire basse isoplane B

Peinture sur d° à l'huile Suffisant

Vers 1959 Revêtement mural Panolac B

d° Lavabo colonne en faience B

d° Miroir argenté B

Tableau mural bois	B
Peinture d° à l'huile	Suffisant
Eclairage électrique en tubes plombés	B

SALLE 13

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond à la chaux	d°
Badigeon plafond à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs et imprimés	B
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

APPARTEMENT (Sous-Intendante)

CUISINE et CHAMBRE (2 salles)

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales dans Cuisine à l'huile	B
Papiers peints dans Chambre ordinaires	B
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	d°
Placards de chambre menuise- rie à panneaux	Suffisant
Placards cuisine à panneaux et isoplan	d°
Peinture sur placards huile	B
Vers 1959	Tuyauteries d'eau, gaz, vi- dange en fer, cuivre, plomb
d°	Evier cuisine faience
d°	Armoire basse isoplane
	Peinture sur d° à l'huile
	Cheminées en marbre
	Eclairage électrique tubes plombés

GRENIER

(Divers compartiments)

Solivage apparent bois	B
Passage de visite en bois	Mauvais
Murs briques brutes	Suffisant
Charpente apparente bois	d°
Tabatières métalliques	d°
Vitrerie sur d° en verres clairs	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

- B A T I M E N T N° I bis -

" GALERIE CIRCULAIRE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éve- tuelles
I870/ 80	<u>REZ-de-CHAUSSEE</u>			
I958	Fosses cimentées	B		
	Sol mixte: céramique et ci- ment		Eléments Suffisant divers	
	Fosses septiques	B		
	Regards en fonte	B		
	Seuils en pierre		Suffisant	
	Solivage et colonnes fer et fonte	d°		
	Peinture sur d° à l'huile		Mauvais	
	Peinture sur plancher haut à l'huile		Mauvais	
	Vidoir en grès émaillé	B		
	Tuyaux de chute fonte	B		
	Tuyaux de descente fonte et zinc		Suffisant	
	Peinture sur d° à l'huile		Mauvais	
	Eclairage électrique câble- rie protégée	B		

Ier ETAGE

Seuils en pierre	Suffisant	
Sol en bois	Suffisant	
Chêneaux de sol en zinc et bois	Suffisant	
Bordure d° bois découpé	Mauvais	
Garde-corps fonte ornée	Suffisant	
Solivage charpente et colonnes fer et fonte	B	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Peinture sur plancher haut à l'huile	Mauvais	
Peinture sous lanterneau à l'huile	Mauvais	
Vidoir grès émaillé	d°	
Tuyaux de chute en fonte	B	Non peints
Tuyaux de descente fonte et zinc	Suffisant	
Tuyauterie de gaz en fer	-	Sans emploi
Peinture partielle sur tuyaux à l'huile	Mauvais	
Eclairage électrique câblerie protégée	Bon	

2ème ETAGE

Seuils en pierre	Suffisant
Sol en bois	Suffisant
Chêneaux de sol bois et zinc	Suffisant

Bordure d° bois découpé	Mauvais
Garde-corps en fonte ornée	Suffisant
Plafond protecteur fer et grillage	Bon Non peint
Charpente et colonnes métalliques	Bon
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Peinture sous lanterneau d°	d°
Cloisons de protection métallique	Mauvais
Vitrerie des cloisons d° verres clairs	Mauvais
Peinture dito à l'huile	Mauvais
Tuyauteries de gaz en fer	Bon Non peintes
" chute fonte	Bon "
" descente en fonte et zinc	Suffisant
Vidoir grès émaillé	Suffisant
Eclairage électrique câblerie protégée	Bon

- B A T I M E N T N° 2 -

1870/80

" CORPS PRINCIPAL d'EXTREMITE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éve- tuelles
-----------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------------------------------

SOUS-SOL

2 CAVES (sur rue)

Sol briques	Suffisant		
Plancher haut voûtains & fer	B		
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais		
Murs briques brutes	Suffisant		
Badigeon général d'une cave à la chaux	Mauvais		
I959 Tuyautes d'eau, gaz, chauffage, en fer	B	Sans peinture	
Portes charpente brute	Suffisant	d°	
Eclairage électrique câblerie isolée	TB		

2 CAVES (postérieures)

Sol briques	Suffisant	
Plancher haut voûtains & fer	B	
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais	
Murs briques brutes	Suffisant	

	Badigeon général d'une cave à la chaux	Mauvais
1959	Tuyautes d'eau, gaz, chutes, chauffage en fer, cuivre, fonte	TB Sans peinture
	Porte charpente brute	Suffisant d°
1963	Eclairage électrique câblerie isolée	TB

REZ-de-CHAUSSEE

VESTIBULE d'ENTREE :

	Sol carreaux céramiques	Suffisant
	Plinthes en ciment	B
	Murs à la chaux	B
	Plafond à la chaux	Suffisant Fissures
	Badigeon sur d° à la colle	TB
	Peintures murales à l'huile	TB
	Portes intérieures en bois	Suffisant
	Peinture sur boiseries à l'huile	B
1959	Tuyautes d'eau,	
1959	vidanges, en cuivre	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Eclairage électrique tubes plombés	B

DEBARRAS et W.C. :

	Sol en céramique	Suffisant
	Plinthes en ciment	B

Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	TB
Peintures murales à l'huile	TB
Parois de W.C. menuiserie isoplane	TB
Porte de W.C. isoplane	TB
Peinture générale à l'huile	TB
Chassis en impostes en bois	B
Vitrerie de chassis verres opaques	B
Peinture sur d° à l'huile	TB
1959 Tuyauteerie d'eau, gaz, vi-	
1959 dange, chute, en fer, cuivre et en grès	TB
Peinture sur d° à l'huile	TB
1959 Lavabo grès émaillé	TB
1959 Siège de W.C. à chasse	TB
Eclairage électrique tubes plombés	B

PETIT SALON :

Sol en bois dur	Suffisant
Plinthes bois	Bon
Murs à la chaux	B
Plafond d°	B
Badigeon sur d° à la colle	TB
Papiers peints ordinaires	TB

Chassis bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Porte intérieure en bois	B
Peinture sur boiseries à l'huile	TB
Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

BUREAU de Madame la Directrice :

Sol bois dur	Suffisant
Revêtement de sol tapis tissé	TB
Plinthes bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Corniche et rosace d°	B
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Papiers peints ordinaires	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Parquet de glace menuiserie bois	d°
Glace-miroir argentée	Mauvais
Cheminée marbre	B

Tuyauteerie de gaz en fer	B
Peinture sur tuyau à l'huile	Néant
Eclairage électrique tubes plombés	B

Ier ETAGE - CHAMBRE RUE

Sol en bois	Bon	
Plafond à la chaux	Bon	
Murs à la chaux	Bon	Fissure
Plinthes en bois	Bon	
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais	
Papiers peints	Mauvais	
Peinture sur plancher	Mauvais	
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie chassis en verres clairs	Bon	
Portes intérieures en lambris bois	Suffisant	
Placard mural	d°	d°
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais	
Cheminée en marbre	Bon	
Radiateur et tuyaux fonte et fers	TB	
Peinture sur dito	Mauvais	
Eclairage électrique tubes plombés	TB	

Ière SALLE-de-BAINS (Mme la Directrice)

Sol en bois	Suffisant
Revêtement de sol gerflex	Bon
Plinthes en bois	Bon
Murs à la chaux	Bon
Vers 1959	
Paroi partielle fibrex	Bon
Plafond à la chaux	Bon
Badigeon sur plafond à la colle	Suffisant
Peintures murales à l'huile	Suffisant
Chassis en bois	Bon
Vitrerie sur d°verres clairs	Bon
Porte intérieure en bois	Suffisant
Peinture sur boiseries à l'huile	Suffisant
1959 Tuyauterie eau, gaz, vidange en cuivre	TB
Peinture sur dito	Suffisant
Radiateur et tuyaux fonte et fers	Bon
Peinture sur dito	Mauvais
1959 Lavabo et galerie en grès émaillé	TB
1959 Baignoire fonte émaillée	TB
1959 Bidet grès émaillé	TB
1959 Siège à chasse d°	TB
1959 Chauffe-bain émaillé grande capacité	TB

1959	Ventilation aspiration tôle	TB
1959	Miroir mural argenté	TB
	Panneau mural en faience	Bon
	Eclairage électrique câblerie protégée	T.Bon

VESTIBULE :

Sol en bois	Bon	
Plinthes d°	Bon	
Plafond à la chaux	Suffisant	
Murs à la chaux	Bon	
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais	
Peinture sur plancher à l'huile	Mauvais	
Peintures murales à l'huile	Mauvais	
Porte vers cage d'accès en menuiserie	TB	
Vitrerie d° verres clairs et verres imprimés	TB	
Peinture sur dito	B	(Impression)
Portes diverses à panneaux	Suffisant	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Radiateur et tuyaux fonte et fers	Bon	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Eclairage électrique tubes plombés	TB	

PETITE CHAMBRE sur rue :

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	Bon
Plafond à la chaux	Bon
Murs d°	Bon
Badigeon sur d° à la colle	Bon
Papiers peints ordinaires	T.Bon
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	Bon
Peinture sur boiseries à l'huile	TB
I959 Tuyautes eau et vidange en cuivre	TB
Radiateur et tuyaux fonte et fer	Bon
Peinture sur tuyauterie et radiateurs à l'huile	TB
I959 Lavabo et galerie en grès émaillé	TB
I959 Miroir mural argenté	TB
Eclairage électrique tubes plombés	TB

2ème SALLE-de-BAINS (Sous-Intendance)

Sol en bois	Suffisant
Revêtement de sol plastique	B
Plinthes en bois	B
Vers I959 Paroi partielle en fibrex	B

	Plafond à la chaux	B
Vers 1959	Badigeon sur plafond à la colle	B
"	Peintures murales à l'huile	B
	Chassis en bois	Suffisant
	Vitrerie sur d°verres clairs	B
	Peinture sur boiseries à l'huile	B
I959	Tuyautes d'eau, gaz, vi dange en fer et cuivre	B TB
I959	Lavabo et galerie grès émaillé	TB
I959	Siège de W.C. à chasse	TB
I959	Cabine de douche tôle émaillée	TB
I959	Rideau de cabine dito toile plastifiée	TB
I959	Miroir mural glace argentée	TB
I959	Chauffe-bain émaillé grande capacité	TB
I959	Aspiration ventilation tôle	TB
	Eclairage électrique tubes plombés	B

2ème ETAGE - SALLE 28 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant

Badigeon sur d° à la colle	Suffisant
Peintures murales à l'huile	B
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
	I verre brisé
Portes intérieures en bois	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	B
Tableau et soubassement bois et fibrex	B
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Petit rayonnage bois et fibrex	B
Peinture partielle sur d° à l'huile	Suffisant
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Eclairage électrique tubes plombés	B

GRENIER :

Gittage apparenten bois	B
Petits passages en bois	Suffisant
Murs briques brutes	d°
Charpente apparente bois	d°
Oeils de boeuf bois et fer	d°
Vitrerie de d° verres clairs	Suffisant I verre brisé

- B A T I M E N T N° 3 -

" HABITATION Madame la DIRECTRICE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éven- tuelles
1870/ 80	<u>SOUS-SOL - CAVE</u> (sur rue)			
	Sol briques	Suffisant		
	Plancher haut voûtains & fer	B		
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais		
	Murs briques brutes	Suffisant		
1959	Tuyautes d'eau, gaz,		Sans	
1959	chauffage en fer	B	peinture	
1959	Calorifugeage sur tuyaux chauffage	B		
1963	Eclairage électrique câble- rie isolée armée	TB		
 <u>CAVE - CHAUFFAGE :</u>				
	Sol briques	Suffisant		
	Plancher haut voûtains & fer	B		
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais		
	Murs briques brutes	Suffisant		
	Ventouses grillagées	Mauvais		
1959	Tuyaute gaz et chauffage plomb et fer	B	Sans peinture	

	Calorifugeage sur tuyaux chauffage	B
1957	Compteur gaz volumétrique	B
1960	Chaudière chauffage central (fonte)	B
1963	Eclairage électrique câble-rie isolée, armée	TB

CAVE (sur cour)

	Sol briques	Suffisant	
	Plancher haut voûtains & fers	B	
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais	
	Murs briques brutes	Suffisant	
	Ventouse métallique	B	
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
1959	Tuyauterie de chauffage fer, avec calorifugeage	B	
1959	Tuyauterie d'eau en cuivre	TB	Sans peinture
	Eclairage électrique câble-rie isolée, armée	TB	

CAVE COMPTEURS :

	Sol briques	Suffisant
	Plancher haut voûtains & fer	B
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
	Murs briques brutes	Suffisant
	Tuyauterie chauffage fer	B

1959	Tuyauteerie eau, gaz, en plomb cuivre, fer	TB	Sans peinture
1959	Calorifugeage sur tuyaux de chauffage	B	
1957	Compteurs d'eau volumétriques	B	
	Ventouse en fer		Suffisant
	Peinture sur d° à l'huile		Mauvais
1963	Eclairage électrique, câblerie isolée, armée	TB	

REZ-de-CHAUSSEE - VESTIBULE d'ENTREE :

Sol carreaux céramiques	Suffisant
Plinthes ciment	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	B
Badigeon sur d° à la colle	TB
Peintures murales à l'huile	TB
Porte extérieure en bois	Suffisant
Vitrerie d'imposte en verres clairs	B
Porte intérieure en bois	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	TB
Radiateur et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	TB
Eclairage électrique tubes plombés	B

CUISINE :

Sol céramique	Suffisant
Plinthes ciment	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	B
Peinture générale à l'huile	TB
Chassis bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	TB
1957 Tuyauterie d'eau, gaz, vi- dange en cuivre	TB
Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B
1957 Evier grès émaillé	B
1957 Armoire basse et applique murale menuiseries diverses	B
1957 Chauffe-eau au gaz	TB
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE de SEJOUR :

Sol céramique et bois dur	Suffisant
Revêtement de sol Dalami	TB
Plinthes bois et ciment	B
Murs à la chaux	B
Plafond et corniche d°	Suffisant Fissures

Badigeon sur d° à la colle	B
Papiers peints ordinaires	TB
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° en verres clairs et imprimés	B
Porte intérieure en bois	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	TB
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	TB
Boiseries et placards menuiserie assemblée	B
Peinture sur d° à l'huile	TB
Cheminée marbre	B
Cheminée briques et granito	TB
Eclairage électrique tubes plombés	B

Ier ETAGE

COULOIR et CAGE vers le GRENIER :

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	Bon
Plafonds à la chaux	Suffisant
Murs à la chaux	Bon
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Mauvais

Peintures sur plancher à l'huile	Mauvais	
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	Bon	
Peinture sur dito	Mauvais	
Cloison séparative en menuiserie vitrée	TB	
Peinture sur d° à l'huile	Bon	Impression
Escalier vers grenier en bois dur	Bon	
Garde-corps d°	Bon	
Peinture sur escalier et garde-corps à l'huile	Mauvais	
Eclairage électrique tubes plombés	TB	

BUREAU (sur rue)

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	Bon
Plafond à la chaux	Suffisant
Murs d°	Bon
Badigeon sur plafond à la colle	Bon
Papiers peints ordinaires	TB
Peinture sur plancher à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	Bon

Portes intérieures en bois	Suffisant
Cloison limitative "	Bon
Vitrerie de cloison verres clairs	Bon
Peinture sur boiseries à l'huile	TB
Radiateur et tuyaux fonte et fers	Bon
Peinture sur d° à l'huile	TB
Eclairage électrique tubes plombés	TB

CHAMBRES rue et cour (2 chambres)

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	Bon
Plafond à la chaux	Bon
Murs à la chaux	Bon
Badigeon sur plafond à la colle	Bon
Papiers peints ordinaires	TB
Peinture sur planchers à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	Bon
Portes intérieures menuiserie bois	Suffisant
Grandes boiseries murales et placards en menuiserie bois	Bon
Peintures sur boiseries diverses à l'huile	TB

Radiateurs et tuyaux fonte et fers	Bon
Peinture sur d° à l'huile	TB
Cheminées en marbre	Suffisant
Grande glace de parquet argentée	TB
Eclairage électrique tubes plombés	TB

GRENIER - CAGE d'ACCES :

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	Bon
Plafond à la chaux	Mauvais
Murs à la chaux	Bon
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Cloison séparative en bois baguetté	Suffisant
Portes en bois	Mauvais
Peintures sur boisseries à l'huile	Mauvais
Tabatière en bois	Bon
Vitrerie de tabatière en verres clairs	Bon
Peinture sur tabatière à l'huile	Mauvais
Peinture sur plancher à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	TB

CHAMBRE MANSARDE :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Suffisant
Plafond à la chaux	Mauvais
Murs à la chaux	Mauvais
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Papiers peints ordinaires	Mauvais
Tabatière en bois	Bon
Vitrerie de tabatière en verres clairs	Bon
Peinture sur boiseries	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	TB

GRÉNIER (sous combles)

Sol en bois	Suffisant
Murs briques brutes	Suffisant
Charpente apparente en bois	Suffisant
Vase d'expansion en tôle	Bon
Tabatière en bois	Bon
Vitrerie de tabatière en verres clairs	Bon
Peinture sur tabatière à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	TB

- B A T I M E N T N° 4 -

" AILE GAUCHE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éven- uelles
-----------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------------------------------

SOUS-SOL

CAGE - DEGAGEMENT et REDUIT:

Fosse cimentée	B
Sol en briques	Suffisant
Plancher haut voûtains et fer	B
Peinture sur fers à l'huile	Mauvais
Murs briques brutes	Suffisant
Escalier briques et bois	d°
Vers Tuyauteries de chute et gaz I959 en fonte et fer	TB
Eclairage électrique câbleries isolées, armées	TB

- B A T I M E N T N° 4 -

" AILE GAUCHE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éven- tuellles
1870/ REZ-de-CHAUSSEE 80	<u>CAGE ESCALIER</u> (Vers Habitation Directrice)			
	Sol en céramique	Suffisant		
	Plinthes en ciment	d°		
	Murs à la chaux	B		
	Plafond à la chaux	B		
	Badigeon sur d° à la colle	B		
	Peintures murales à l'huile	B		
	Portes en bois	Suffisant		
	Vitrerie d° en verres imprimés et clairs	B	2 verres brisés	
	Peinture sur boiseries à l'huile	Suffisant		
	Porte et cloison sous escalier en bois	Suffisant		
	Escalier en bois dur	B		
	Garde-corps en bois	B		
	Peinture et verni sur d° à l'huile	Suffisant		

Vers 1959	Tuyaux de ventilation en fonte et zinc	TB	Sans peinture
d°	Tuyau de chute en grès vernissé	TB	
	Grand placard mural bois		Suffisant
	Placard mural isoplan	TB	
	Eclairage électrique tubes plombés et baguettes bois		Suffisant

SALLE 2 :

	Sol partiel en céramique	TB	
	Sol partiel en bois dur		Suffisant
	Plinthes en bois	B	
	Murs à la chaux		Suffisant
	Paroi partielle en fibrex	B	
	Plafond à la chaux		Suffisant
	Badigeon sur d° à la colle		Mauvais
	Peintures murales à l'huile		Mauvais
	Chassis et porte en bois		Suffisant
	Vitrerie sur d° en verres clairs et imprimés	Bon	2 verres brisés
	Peinture boiseries à l'huile		Mauvais
1960 61	Tuyautes d'eau, de gaz, de vidange en fer, cuivre chromé, plomb	TB	
	Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B	
	Peinture sur d° à l'huile		Mauvais

1960/	Blocs éviers et dessertes		
6I	inoxydables	TB	
d°	Miroirs d'éviers panolac	B	
d°	Chauffe-eau émaillés	B	Petite capacité
1960/	Armoires basses et appliques		
6I	murales isoplans, émaillés	TB	
	Tableau mural en bois	B	
	Peinture d° à l'huile		Mauvais
	Glace-miroir argentée	B	
	Eclairage électrique tubes plombés	B	

SALLE 3

	Sol en bois dur	Suffisant	
	Plinthes et cimaise bois	B	
	Murs à la chaux	B	
	Paroi en fibrex	B	
	Plafond à la chaux	Suffisant	
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais	
	Peintures murales à l'huile	d°	
	Chassis et porte bois	Suffisant	
	Vitrerie sur d° verres clairs et imprimés	B	
	Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais	
Vers 1961/	Tuyautes d'eau et vidange en cuivre et plomb	B	Sans peinture
62	Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B	

Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Éviers en grès émaillé	Suffisant
Eclairage électrique tubes plombés	B

CAGE ESCALIER N° 4 (et Débarras au-dessous) :

Sol céramique		Suffisant
Plinthes en ciment		d°
Murs de cage à la chaux		Bon
Murs de débarras d°		Mauvais
Plafond de la cage à la chaux		Suffisant
Plafond du débarras d°		Mauvais
Chassis et porte en bois		Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B	I verre brisé
Porte et cloison intérieure en bois		Suffisant
Peinture sur boisseries à l'huile	B	
Escalier en bois dur		Mauvais
Garde-corps d'escalier en bois dur		Suffisant
Peinture d° à l'huile	B	
Soubassement en bois	B	
Peinture sur d° à l'huile	B	
vers 1960/ 61 Tuyaux de chute en fonte	B	Sans peinture
Eclairage électrique tubes plombés	B	

Ier ETAGE

CAGE ESCALIER (vers Habitation Directrice)

Sol en bois	B	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Plinthes en bois	B	
Murs à la chaux	B	
Plafond d°	Suffisant	
Badigeon sur d° à la colle	d°	
Peintures murales à l'huile	B	
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	B	2 verres brisés
Peintures boiseries à l'huile	Suffisant	
Vers 1960/ 61 Tuyaux d'aspiration et de ventilation métal et éternit	TB	
Eclairage électrique tubes plombés	TB	

SALLE I4

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Corniche partielle en bois découpé	Suffisant

Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE 15

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Corniche partielle en bois découpé	Suffisant
Chassis et porte en bois	d°
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais

Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	d°
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

CAGE d'ESCALIER N° 4 :

Sol en bois	Suffisant
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	B
Peintures murales à l'huile	B
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	B
Escalier en bois dur	Mauvais
Garde-corps en bois dur	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	B
Soubassement en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Vers 1960/ 61 Tuyau de chute en fonte	B
Eclairage électrique tubes plombés	B
	Sans peinture

2ème ETAGE

VESTIBULE (vers Salle 28)

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Mauvais
Badigeon sur d° à la colle	d°
Peintures murales à l'huile	d°
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Vers 1960/ 61	
Tuyaux ventilation en zinc	TB
d° éternit	TB
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE 29

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Mauvais
Badigeon sur d° à la colle	d°
Peinture murale à l'huile	d°

Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Dosserets à broches bois et métal	d°
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE 30 :

Identique à la salle 29

CAGE ESCALIER N° 4 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Bon
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	B
Badigeon sur d° à la colle	B
Peintures murales à l'huile	B
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B

Peinture des boiseries à l'huile	B
Escalier en bois dur	Suffisant
Garde-corps en bois dur	d°
Peinture d° à l'huile	B
Vers Tuyauterie de chute et de 1960/ gaz en fonte et fer	B
6I Peinture partielle sur d° à l'huile	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

GRÉNIER (1 passage, 3 locaux, 2 compartiments)

Sol partiel et passages bois brut	Suffisant
Gittage apparent bois brut	B
Charpente apparente d°	Suffisant
Murs briques brutes	d°
Cloisons et portes lattes bois brut	B
Tabatières en bois	B
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Vers Tuyaux aspiration et venti- 1960/ lation zinc, éternit, tôle	TB
6I Eclairage électrique tubes plombés et câbleries isolées, armées	B

Sans
peinture

CAGE d'accès au Grenier :

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	B
Badigeon sur d° à la colle	B
Peintures murales à l'huile	B
Chassis et tabatière en bois	B
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Porte intérieure isoplane	B
Peinture boiseries à l'huile	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

- B A T I M E N T N° 5 -

" SALLE N°4 "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éven- uelles
1870/ REZ-de-CHAUSSEE (Salle 4)				
80.				
	Sol céramique	Suffisant		
	Plinthes en ciment	Mauvais		
	Murs à la chaux	Mauvais		
	Plafond d°	d°		
	Badigeon sur d° à la colle	d°		
	Peintures murales à l'huile	d°		
	Chassis et porte en bois	Suffisant		
	Vitrerie de d° verres clairs	B		
	Peinture boiseries à l'huile	Mauvais		
	Radiateur et tuyaux en fonte et fer	B		
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais		
Vers 1958	Tuyauterie d'eau en fer	B	Sans peinture	
	Eclairage électrique tubes plombés	B		

GRENIER :

Solivage apparent en bois	B
Passages de visite en bois	Suffisant
Charpente apparente en bois	Suffisant
Murs briques brutes	d°
Tabatières en bois	Mauvais
Vitrerie d° verres clairs	Suffisant

- B A T I M E N T N° 6 -

" CORPS CENTRAL. POSTERIEUR "

Année; de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éve- tuelles
1870/ <u>REZ-de-CHAUSSEE</u> 80	<u>SALLE N° 5</u>			
	Sol céramique	Suffisant		
	Plinthes ciment	d°		
	Murs à la chaux	B		
	Plafond d°	Suffisant		
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais		
	Peintures murales à l'huile	Suffisant		
	Chassis et porte en bois	d°		
	Vitrerie sur d° verres clairs	B	I verre brisé	
	Portes en bois	Suffisant		
	Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais		
Vers 1958	Tuyauteerie d'eau en fer	B		
	Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B		
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais		
	Eclairage électrique tubes plombés	B		

Vers SALLE 6 :

1961/

62 Sol et gradins céramique TB

d° Plinthes majoliques TB

Murs à la chaux B

Plafond d° B

Vers

1961/

62 Badigeon sur d° à la colle TB

d° Peintures murales à l'huile TB

Chassis et porte en bois Suffisant

Vitrerie sur d° verres clairs B I verre
brisé

Peinture bœiseries à l'huile TB

Vers Tuyautes d'eau fer cuivre Générale-
1961 Tuyautes gaz, vidange, ment non
I962 chute, plomb et fonte B peint

Peinture sur chute à l'huile B

Radiateurs et tuyaux B
fonte et fer

Peinture sur d° à l'huile TB

1961/

62 Evier en grès émaillé B

d° Table expériences en fer; B
bois, faience

d° Caniveau briques et ciment B

d° Tableau mural métallique TB

d° Peinture sur d° à l'huile TB

d° Garde-corps partiel tubulaire TB

d° Peinture d° à l'huile TB

d° Cimaise en bois B

1961	Peinture sur d° à l'huile	TB
1962		
d°	Eclairage électrique tubes acier	TB

SALLE 7 :

Vers		
1961		
62	Sol céramique	TB
d°	Plinthes majoliques	TB
	Murs à la chaux	B
	Plafond d°	B
Vers		
1961	Badigeon sur d° à la colle	B
62		
d°	Peintures murales à l'huile	B
	Chassis et porte en bois	Suffisant
	Vitrerie sur d° verres clairs	B
	Peinture des boiseries à l'huile	B
	Porte intérieure à panneaux	Suffisant
	Porte intérieure isoplan	B
Vers		
1961	Tuyauterie d'eau, gaz, chute vidange en fer, cuivre, fonte	
62	plomb	B
	Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
	Peinture sur d° à l'huile	B
1961	Evier en grès émaillé	B
62		
	Cimaise en bois	B
1961		
1962	Caissons au plafond en bois et fibrex	B

1961	Peinture sur cimaise	
62	et caissons à l'huile	B
d°	Eclairage électrique tubes acier et plombés	B

COULOIR CENTRAL :

Sol carreaux granito	TB
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Portes en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B 2 verres brisés
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Vers 6I/62 Tuyautes diverses fer, cuivre, plomb	B
Soubassementen bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Vers 6I/62 Caissons divers contre- plaqué	B Non peints
Caniveau en tôle	B
d° Eclairage électrique tubes acier	TB

SALLE 8

Vers 6I/62 Sol en céramique	TB
d° Plinthes en majolique	TB
Murs à la chaux	B

	Plafond à la chaux	Suffisant
Vers 6I/62	Badigeon sur d° à la colle	d°
d°	Peintures murales à l'huile	d°
	Chassis et porte en bois	Suffisant
	Vitrerie sur d° verres clairs	B 4 verres brisés
	Porte intérieure à panneaux	Suffisant
	d° isoplane	B
Vers 1961 62	Tuyauteries eau, gaz en fer et cuivre; vidange et chute en plomb et fonte	B
d°	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
6I/62	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
6I/62	Eviers en grès émaillé	B
d°	Tableau mural métallique	TB
d°	Peinture d° à l'huile	B
d°	Cimaise murale en bois	B
d°	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
6I/62	Eclairage électrique tubes acier et plombés	B

SALLE 9 :

Vers		
61/62 Sol en céramique		TB
d° Plinthes majoliques		TB
d° Murs à la chaux		B
Plafond d°		Suffisant

Vers 6I/62 Badigeon sur d° à la colle Suffisant
 d° Peintures murales à l'huile d°
 Chassis et porte en bois d°
 Vitrerie sur d° verres clairs B
 Peinture sur boiseries à l'huile Suffisant

 Vers I96I Tuyautes eau et gaz en fer
 I962 cuivre et vidange, chute en plomb et fonte B
 Radiateurs et tuyaux en fer et fonte B

 Vers 6I/62 Peinture sur d° à l'huile B
 6I/62 Evier en grès émaillé B
 d° Estrade bois et linoléum B
 d° Garde-corps d'estrade tubulaire B
 d° Peinture sur d° à l'huile B
 d° Tableau mural métallique TB
 d° Peinture sur d° à l'huile B
 d° Cimaise bois B
 d° Peinture sur d° à l'huile Suffisant
 d° Table d'expériences en fer bois et faience TB

 6I/62 Eclairage électrique tubes acier TB

Ier ETAGE

SALLE 16 (Vers musique)

Sol bois Mauvais

Plinthes bois	B	
Murs à la chaux	B	
Plafond à la chaux	Suffisant	
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais	
Peinture murale à l'huile	Mauvais	
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	d°	2 verres brisés
Portes en bois	d°	
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais	
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B	
Peinture d° à l'huile	Mauvais	
Tableau mural en bois	Mauvais	
Peinture d° à l'huile	d°	
Dosserets à broches en bois et fer	Suffisant	
Peinture sur dito	Mauvais	
Eclairage électrique tubes plombés	B	

SALLE I7

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Mauvais
Badigeon sur d° à la colle	d°

Peintures murales à l'huile	d°
Corniche partielle bois découpé	Suffisant
Chassis et porte en bois	d°
Vitrerie d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Tuyauteerie de vidange en fonte	B
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture d° à l'huile	d°
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE 18 :

Vers		
I959	Sol terrazolith	B
I960		
d°	Plinthes en bois	B
	Murs à la chaux	B
	Plafond d°	Suffisant
Vers		
I959	Badigeon sur d° à la colle	B
60		
d°	Peintures murales à l'huile	B
	Chassis et portes en bois	Suffisant

Vitrerie sur d° verres clairs	B	5 verres brisés
Peinture sur boisseries à l'huile		Suffisant
Vers I959 Tuyautes d'eau, gaz, vi- dange, chute en fonte, plomb I960 et cuivre	B	
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B	
Vers 59/60 Peinture sur d° à l'huile		Suffisant
d° Eviers en grès émaillé	B	
d° Tables d'expériences en fer, bois, faience	TB	
d° Tableau mural métallique	TB	
d° Peinture sur d° à l'huile	B	
d° Eclairage électrique tubes plombéset acier	B	

SALLE I9 :

Vers 59/60 Sol terrazolith	B	
d° Plinthe en bois	B	
Murs à la chaux	B	
Plafond à la chaux	Suffisant	
Vers 59/60 Badigeon sur d° à la colle	B	
d° Peintures murales à l'huile	B	
Chassis et porte bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	B	
Peinture boisseries à l'huile	suffisant	

Vers	Tuyautes d'eau, gaz, vi-	B	Générale- ment non peintes
1959	dange et chute en cuivre,		
1960	plomb et fonte		
d°	Peinture sur chute à l'huile	B	
	Radiateur et tuyaux en fonte	B	
	et fer		
Vers	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant	
59/60			
d°	Évier en grès émaillé	B	
d°	Table d'expériences fer, bois, faience	B	
d°	Eclairage électrique tubes acier	TB	

SALLE 20 :

Vers	Sol en terrazolith	B	
59/60			
d°	Plinthes en bois	B	
	Murs à la chaux	B	
	Plafond d°	Suffisant	
Vers	Badigeon sur d° à la colle	B	
59/60			
d°	Peintures murales à l'huile	B	
	Chassis et porte en bois	Suffisant	
	Vitrerie sur d° verres clairs	B	3 verres brisés
Vers	Peinture sur boiseries		
59/60	à l'huile	B	
	Radiateurs et tuyaux		
	en fonte et fer	B	
d°	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant	
Vers	Eclairage électrique		
59/60	tubes acier	TB	

SALLE 21 :

Identique à la salle 18 (sauf électricité)	
Vers	
1959	Eclairage électrique
1960	tubes plombés et acier
	B

2ème ETAGE - SALLE 31 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond en fibrex	B Non peint
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	d°
Porte intérieure en bois	d°
Peinture boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	d°
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur dito	Mauvais
Vers Eclairage électrique tubes 59/60 acier	TB

SALLE 32 :

Sol en bois	Mauvais
-------------	---------

Plinthes en bois	B	
Murs à la chaux	B	
Plafond en fibrex	Bon	
Badigeon sur d° à la colle	B	
Peinture murale à l'huile	Suffisant	
Chassis et porte en bois	d°	
Vitrerie sur d° verres clairs	B	6 verres brisés
Peinture des boiseries	Suffisant	
Tuyau de vidange en fonte	B	
Peinture sur d° à l'huile	B	
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B	
Peinture sur d° à l'huile	B	
Tableau mural en bois	Suffisant	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant	
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant	
Eclairage électrique tubes acier	TB	

SALLE 33 :

Identique à la salle 32 (Pas de verres brisés)

SALLE 34 :

Identique à la salle 32 3 verres
brisés

SALLE 35 :

Identique à la salle 32	2	2 verres brisés
-------------------------	---	--------------------

En plus :

Tuyauterie d'eau en fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B

3ème ETAGE (4 appartements)

COULOIR COMMUN (vers cage N° 4)

1958 Sol en mosaique céramique	TB
Plinthes majoliques	TB
Murs au plâtre	Suffisant
Plafond d°	Mauvais Fissures
Badigeon sur d° à la colle	d°
Peintures murales à l'huile	Suffisant
Chassis en bois	TB
Vitrerie sur d° verres clairs	TB
Porte vers cage N° 4 isoplane	TB
Peinture boiseries à l'huile	B
Tuyauterie eau en fer	TB
Compteur eau volumétrique	TB
Peinture sur tuyaux à l'huile	B
Eclairage électrique câble- rie isolée	TB

Ier APPARTEMENT Mme le Censeur
VESTIBULE :

1958	Sol mosaique céramique	TB	
	Plinthes majoliques	B	Partiel. décollées
	Murs au plâtre	TB	
	Plafond d°	B	
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais	
	Peintures murales à l'huile	TB	
	Porte d'entrée isoplane	TB	
	Portes intérieures isoplanes	TB	
	Vitrerie des portes en verre imprimé	TB	
	Peinture sur boiseries à l'huile	TB	
	Tuyautes d'eau en fer	TB	
	Peinture sur d° à l'huile	TB	
	Eclairage électrique tubes plombés	TB	

SALLE de SEJOUR :

1958	Sol mosaique céramique	TB	
	Plinthes majoliques	B	Partiel. décollées
	Murs au plâtre	TB	
	Plafond d°		Suffisant Fissures
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais	
	Papiers peints ordinaires	B	
	Chassis en bois	TB	

1958	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture sur boiseries à l'huile	TB
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB
	Peinture sur radiateurs et tuyaux à l'huile	B
	Eclairage électrique câble- rie protégée par armée	TB

CUISINE :

1958	Sol mosaique céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond d°	Suffisant Fissures
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peintures sur boiseries à l'huile	TB
	Tuyauterie d'eau, gaz, vi- dange en cuivre, fer, plomb	TB
	Radiateur et tuyaux métalli- ques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Chauffe-eau et chaudière à gaz grande capacité	TB
	Aspiration tôle peinte	TB
	Evier grès émaillé	TB

1958	Armoire basse isoplane	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Miroir mural en faience	TB
	Eclairage électrique câbles isolées, armées	TB

BUREAU :

1958	Sol en ciment	TB
	Revêtement de sol linoléum	TB
	Plinthes en bois	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond au plâtre	Suffisant Fissures
	Badigeon sur d°	d°
	Papiers peints ordinaires	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture boiseries à l'huile	B
	Radiateur et tuyaux métalliques	B
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

2 CHAMBRES (extrêmes)

1958	Sol en ciment	TB
	Revêtement de sol linoléum	TB
	Murs au plâtre	B

I958	Plafond au plâtre	Suffisant Fissures
	Badigeon sur d° à la colle	d°
	Papiers peints ordinaires	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture boiseries à l'huile	B
	Radiateur et tuyaux métal	B
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Trappe en bois	B
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Eclairage électrique câble- rie protégée, armée	TB

SALLE-de-BAINS :

I958	Sol céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Soubassement en faience	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond d°	Suffisant Fissures
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis de second jour bois	TB
	Vitrerie sur d° en verre imprimé	TB
	Tuyauterie eau, vidange, en fer et cuivre	TB
	Radiateur et tuyaux métal- liques	B

1958	Peinture sur d° à l'huile	B
	Lavabo et toilette grès émaillé	TB
	Baignoire fonte émaillée	TB
	Revêtement d° panolac	TB
	Miroir glace	TB
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

W.C. :

1958	Sol céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Soubassement faience	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond d°	B
	Peinture générale à l'huile	B
	Tuyauterie eau, gaz, en fer et cuivre	TB
	Peinture sur tuyaux à l'huile	B
	Siège de W.C. à chasse	TB
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

2ème APPARTEMENT (Mme l'Intendante)

VESTIBULE :

1958	Sol mosaique céramique	TB	
	Plinthes majoliques	B	Partiell. décollées
	Murs au plâtre	B	
	Plafond d°	Suffisant	

Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	B
Chassis en bois	TB
Vitrerie sur d° verres clairs	TB
Porte sur palier isoplane	TB
Porte intérieure isoplane	TB
Vitrerie porte verre imprimé	TB
Peinture sur boiseries à l'huile	TB
Tuyauteerie eau en fer et cuivre	TB
Peinture sur d° à l'huile	TB
Eclairage électrique câblerie isolée	TB

SALLE de SEJOUR :

1958 Sol en mosaique céramique	TB
Plinthes majoliques	TB
Murs au plâtre	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Papiers peints ordinaires	Suffisant
Chassis en bois	TB
Vitrerie sur d° verres clairs	TB
Porte et cloison intérieures menuiserie isoplane	TB
Vitrerie de portes en verre imprimé	TB

1958	Peinture sur boisseries à l'huile	TB
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

CUISINE :

1958	Sol mosaique céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond d°	Suffisant
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture boiseries à l'huile	TB
	Tuyautes eau, gaz, vidange en fer, cuivre, plomb	TB
	Radiateur et tuyaux métal- liques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Chauffe-eau et chaudière à gaz grande capacité	TB
	Aspiration en tôle peinte	TB
	Évier grès émaillé	
	Armoire basse isoplane	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB

1958	Peinture sur boiseries à l'huile	TB
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

CUISINE :

1958	Sol mosaique céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond d°	Suffisant
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture boiseries à l'huile	TB
	Tuyautes eau, gaz, vidange en fer, cuivre, plomb	TB
	Radiateur et tuyaux métalli- ques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Chauffe-eau et chaudière à gaz grande capacité	TB
	Aspiration en tôle peinte	TB
	Évier grès émaillé	
	Armoire basse isoplane	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB

1958 Miroir faience TB

Eclairage électrique câble-
rie isolée, armée TB

BUREAU :

1958 Sol en ciment TB

Revêtement de sol linoléum TB

Plinthes bois TB

Murs au plâtre TB

Plafond d° Suffisant Fissures

Badigeon sur d° à la colle B

Papiers peints ordinaires B

Chassis en bois TB

Vitrerie sur d° verres clairs TB

Peinture sur boiseries
à l'huile TB

Tuyauterie eau fer et cuivre TB

Peinture sur d° à l'huile TB

Radiateurs et tuyaux métal-
liques TB

Peinture sur d° à l'huile B

Eclairage électrique câble-
rie isolée, armée TB

COULOIR et REDUIT :

1958 Sol mosaique et céramique TB

Plinthes majolique et bois TB

Murs au plâtre TB

1958	Plafond au plâtre	B
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
	Peintures murales à l'huile	B
	Portes intérieures isoplanes	TB
	Peinture boisseries à l'huile	TB
	Vitrerie des portes en verres imprimés	TB
	Tuyautes d'eau en cuivre et fer	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

W.C. :

1958	Sol en céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Soubassement faience	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond d°	B
	Peinture générale à l'huile	B
	Tuyaute d'eau en fer et cuivre	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Siège de W.C. à chasse	TB
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

SALLE-de-BAINS :

1958	Sol en céramique	TB
	Plinthes en majolique	TB
	Soubassement en faience	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond au plâtre	B
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture sur boiseries à l'huile	TB
	Tuyauterie d'eau, gaz, vi- dange en cuivre et fer	TB
	Radiateur et tuyaux métal- liques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Lavabo et tablette en grès émaillé	TB
	Baignoire fonte émaillée	TB
	Revêtement d° panolac	TB
	Miroir glace argenté	TB
	Eclairage électrique câble- rie protégée	TB

2 CHAMBRES (extrêmes) :

1958 Identiques au Bureau

3ème APPARTEMENT (Surveillante générale) :

COULOIR PARTICULIER :

I958	Sol mosaique de céramique	TB
	Plinthes en majolique	TB
	Murs au plâtre	B Fissures
	Plafond au plâtre	Suffisant
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
	Peinture murale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Porte isoplane	TB
	Peinture boiseries à l'huile	B
	Tuyauteerie d'eau cuivre et fer	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Eclairage électrique câble-rie isolée, armée	TB

SALLE de SEJOUR :

I958	Sol en mosaique céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond au plâtre	B
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
	Papiers peints ordinaires	B
	Chassis en bois	TB

1958	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Portes intérieures en bois	TB
	Vitrerie de portes en verres imprimés	TB
	Peinture boiseries à l'huile	B
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Eclairage électrique câblerie isolée, armée	TB

CUISINE :

1958	Sol en mosaique céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond au plâtre	Suffisant Fissures
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture sur chassis à l'huile	B
	Tuyauterie d'eau, gaz, vidange en fer, plomb, cuivre	TB
	Chauffe-eau et chaudière à gaz grande capacité	TB
	Aspiration tôle émaillée	TB
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant

1958	Evier grès émaillé	TB
	Armoire basse isoplane	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Miroir mural faience	TB
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

COULOIR et REDUIT :

1958	Sol en mosaique céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond d°	Suffisant Fissures
	Badigeon sur d° à la colle	d°
	Peintures murales à l'huile	B
	Portes intérieures isoplanes	TB
	Vitrerie de portes en verre imprimé	TB
	Peinture sur portes à l'huile	B
	Tuyauterie eau cuivre	TB
	Peinture sur tuyaux à l'huile	B
	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

2 CHAMBRES et 1 BUREAU :

1958	Sol en ciment	TB
	Revêtement sol en linoléum	TB
	Plinthes en bois	TB
	Murs au plâtre	B

1958	Plafond au plâtre	B
	Badigeon sur d° à la colle	B
	Papiers peints ordinaires	B
	Chassis bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture chassis à l'huile	B
	Tuyauteerie eau en fer	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB
	Peinture d° à l'huile	B
	Éclairage électrique câble- rie protégée, armée	TB

SALLE-de-BAINS :

1958	Sol céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Soubassement faience	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond d°	B
	Peinture générale à l'huile	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture sur chassis huile	B
	Tuyauteerie d'eau, gaz, vi- dange en fer, cuivre	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B

1958 Radiateur et tuyaux métal- liques	TB
Peinture sur d° à l'huile	B
Lavabo et tablette en grès émaillé	TB
Baignoire fonte émaillée	TB
Miroir-glace argenté	TB
Revêtement de baignoire panolac	TB
Eclairage électrique câble- rie protégée, armée	TB

W.C. :

1958 Sol céramique	TB
Plinthes majoliques	TB
Soubassement faience	TB
Murs au plâtre	B
Plafond d°	B
Peinture générale à l'huile	B
Tuyauterie eau en cuivre	TB
Peinture sur tuyaux à l'huile	B
Siège à chasse	TB
Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

4ème APPARTEMENT (Surveillante générale)

VESTIBULE :

1958 Sol en mosaïque céramique	TB
--------------------------------	----

1958	Plinthes en majolique	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond d°	TB
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
	Peintures murales à l'huile	B
	Portes intérieures isoplanes	TB
	Vitrerie des portes en verre imprimé	TB
	Peinture des boiseries à l'huile	TB
	Tuyauteerie d'eau en fer	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Eclairage électrique câble-rie isolée	TB

SALLE de SEJOUR :

1958	Sol mosaique de céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond au plâtre	Suffisant
	Badigeon sur d° à la colle	d°
	Papiers peints ordinaires	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Radiateurs et tuyaux métalliques	TB

1958 Peinture sur d° à l'huile Suffisant

Eclairage électrique câble-
rie isolée, armée TB

CUISINE :

1958 Sol mosaique de céramique TB

Plinthes majoliques TB

Murs au plâtre TB

Plafond d° Suffisant

Peinture générale à l'huile B

Chassis en bois TB

Vitrerie sur d° verres clairs TB

Peinture sur chassis
à l'huile B

Tuyauteries de gaz, d'eau, de
vidange en cuivre et plomb TB

Peinture sur d° à l'huile B

Radiateur et tuyaux métal-
liques TB

Peinture sur d° à l'huile B

Chauffe-eau et chaudière à
gaz grande capacité TB

Aspiration en tôle émaillée TB

Évier grès émaillé TB

Armoire basse isoplane TB

Peinture sur d° à l'huile B

Miroir mural en faience TB

Eclairage électrique câble-
rie isolée, armée TB

2 CHAMBRES (contigües) :

1958	Sol en ciment	TB
	Revêtement de sol en linoléum	TB
	Plinthes en bois	TB
	Murs au plâtre	TB
	Plafond au plâtre	Suffisant Fissures
	Badigeon sur d° à la colle	d°
	Papiers peints muraux	B
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture boiseries à l'huile	B
	Radiateurs et tuyaux métaliques	TB
	Peinture pour d° à l'huile	B
	Éclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

W.C. et REDUIT :

1958	Sol en céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Soubassement W.C. faience	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond au plâtre	B Fissures
	Peinture générale à l'huile	B
	Tuyauterie d'eau en fer et cuivre	TB

1958	Peinture sur d° à l'huile	B
	Siège de W.C. à chasse	TB
	Éclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

SALLE-de-BAINS :

1958	Sol en céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Soubassement faience	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond d°	B
	Peinture générale à l'huile	TB
	Chassis de second jour bois	TB
	Vitrerie de d° en verre imprimé	TB
	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Tuyautes eau, vidange en cuivre	TB
	Radiateur et tuyaux métal- liques	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Lavabo et tablette en grès émaillé	TB
	Baignoire fonte émaillée	TB
	Revêtement d° panolac	TB
	Miroir-glace étamé	TB
	Éclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

COULOIR COMMUN (près cage N° 3)

I958	Sol mosaique de céramique	TB
	Plinthes majoliques	TB
	Murs au plâtre	B
	Plafond d°	Suffisant
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
	Peinture murale à l'huile	Suffisant
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	TB
	Peinture sur chassis à l'huile	B
	Porte isoplane	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Tuyautes d'eau, de gaz en fer et cuivre	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Compteur à eau volumétrique	TB
	Éclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

- B A T I M E N T N° 6 Bis -

" P R E A U "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éve- tuelles
1870	Sol béton et ciment	Bon		
80	Caniveau d°	Bon		
	Grille de caniveau fonte	Bon		
	Regards en fonte	Bon		
	Murs en briques brutes	Suffisant		
	Banc scellé en bois	Suffisant		
	Seuils en pierre	Suffisant		
	Tuyauterie d'eau en fer:se	Bon	Non peintes	
	Tuyau de ventilation fonte et zinc	Bon	"	
	Tuyau de descente fonte et zinc	Suffisant		
	Peinture sur descentes à l'huile	Mauvais		
	Charpente apparente métal- lique	Bon		
	Peinture sur d° à l'huile	Bon		
	Colonnes en fonte	Bon		
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant		
	Eclairage électrique sous tubes acier	B		

- B A T I M E N T N° 7 -

" PREAU - W.C. "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éve- tuelles
	Sol mixte Préau: céramique et ciment	Suffisant		
	Sol des W.C. céramique	Bon		
	Fosse septique	Bon		
	Regards en fonte	Bon		
	Seuils en pierre	Bon		
	Enduits intérieurs des W.C. à la chaux	Bon		
	Soubassements des W.C. en faience	Suffisant		
	Peintures murs W.C. à l'huile	d°		
	Murs Préau briques brutes	d°		
	Portes W.C. en bois	Bon		
	Peinture boiseries à l'huile	Suffisant		
	Tuyauteries d'eau et vidange en fer et plomb	Bon	Non peintes	
	Tuyaux de ventilation fonte et zinc	Bon	Non peints	
	Tuyau de descente en fonte et zinc	Suffisant		

Peinture sur descentes à l'huile	Mauvais
Lavabos en grès émaillé	Bon
Sièges des W.C. à effet en grès émaillé	Bon
Charpente et sous-toiture apparentes en bois	Bon
Sommier porteur métallique	Bon
Peinture sur charpente et sommier à l'huile	Bon
Colonnes en fonte	Bon
Peinture sur colonnes à l'huile	Bon
Peinture sous lanternes de toiture à l'huile	Suffisant
Eclairage électrique sous tubes acier	Bon

- B A T I M E N T N° 8 -

" LAVATORY - W.C. "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éve- tuelles
1870	<u>REZ-de-CHAUSSEE</u>			
1880	<u>W.C. - LAVATORY et URINOIRS :</u>			
	Sol des W.C. céramique	TB		
	Sol des Lavatory et Urinoirs céramique	Suffisant		
	Plinthes majoliques et ciment	B		
	Fosse septique	Suffisant		
	Regard en pierre	Suffisant		
	Seuils en pierre	B		
	Enduits intérieurs des W.C. au plâtre	B		
	Soubassements des W.C. en faience	TB		
	Peintures murs W.C. à l'huile	Suffisant		
	Murs des Lavatory et Uri- noirs à la chaux	B		
	Plafond sous voûtes à la chaux	B		
	Badigeon sur d° à la colle	B		
	Peintures murales à l'huile	Suffisant		

Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie d° en verres clairs et imprimés	d°	I verre brisé
Portes W.C. en bois	B	
Vitrerie d° verre imprimé	B	
Cloison et porte menuiserie isoplan et à panneaux vitrés	B	
Peinture boiseries à l'huile	Suffisant	
Tuyautes d'eau, vidange, et chute en fer, cuivre, plomb et fonte	B	
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant	
Sièges des W.C. à chasse	TB	
Lavabo en grès émaillé	B	
Urinoirs muraux grès émaillé	Suffisant	
Miroir mural argenté	B	
1963 Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB	

Ier ETAGE :

Identique au Rez-de-Chaussée
sauf urinoirs

En plus :

I vidoir en grès émaillé B

2ème ETAGE :

Identique Ier étage

GRENIER :

Sol dessus de voûtes		Suffisant
Murs briques brutes		d°
Tabatières en bois		d°
Vitrerie des d° verres clairs		d°
Peinture sur d° à l'huile		Mauvais
Ventilations en zinc	TB	Sans peinture
" fer et cuivre	B	d°
1963 Eclairage électrique câble- rie protégée		TB

- B A T I M E N T N° 9 -

" CAGE d'ESCALIER (et SALLE 52) "

Année . de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
I870	<u>SOUS-SOL</u>			
I880	<u>CAGE et ATELIER :</u>			
	Sol en briques	Suffisant		
	Plancher haut briques et fer	B		
	d° en béton armé	TB		
	Murs en briques brutes	Suffisant		
	Badigeon général à la chaux	Mauvais		
I963	Escalier en béton armé et ciment	TB		
	Chassis en bois	B		
	Vitrerie d° verres clairs	B		
	Porte charpente brute	Suffisant	Sans peinture	
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais	Consommée	
I963	Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB		
	<u>REZ-de-CHAUSSEE</u>			
	<u>SALLE 52 :</u>			
	Sol partiel céramique	Suffisant		

Sol partiel en bois	Suffisant
Plinthes en bois	d°
Murs à la chaux	d°
Plafond d°	d°
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B 2 verres brisés
Porte à panneaux	Suffisant
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateur et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Vidoir fonte émaillée	Suffisant
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	d°
Eclairage électrique câble- rie protégée armée	TB

CAGE ESCALIER :

Sol en granito	TB	
Soubassement en granito	TB	
I963 Murs chaux et plâtre	B	Sans peinture
I963 Plafond plâtre	TB	"
I963 Escalier B.A. et granito	TB	
I963 Garde-corps d'escalier tubulaire	TB	Sans peinture

Porte extérieure en bois	Suffisant	
Vitrerie d° verres clairs	B	I verre brisé
Portes intérieures isoplanes	TB	
Vitrerie d'impostes verre imprimé	TB	
Peinture boiseries ext.	Mauvais	
d° int.	B	(Impression)
1963 Eclairage électrique câble- rie protégée, armée	TB	

1er ETAGE

PASSAGE - RESERVE :

Sol en bois	Suffisant	
Plinthes et cimaise bois	B	
Murs à la chaux	B	
Plafond chaux et plâtre	B	
Badigeon à la colle	Mauvais	
Peinture murale à l'huile	d°	
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie verres clairs	B	I verre brisé
Portes à panneaux	Suffisant	
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais	
Radiateur et tuyaux en fonte et fer	B	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Cloisons séparatives menuiserie vitrée	TB	

1963 Eclairage électrique câble-
rie protégée TB

CAGE ESCALIER :

Sol granito	TB	
Soubassement d°	TB	
1963 Murs chaux et plâtre	B	Sans peinture
1963 Plafond plâtre	TB	"
1963 Escalier B.A. et granito	TB	
1963 Garde-corps tubulaire	TB	Sans peinture
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d°verres clairs	B	
Porte intérieure isoplane	TB	
Peinture chassis à l'huile	Mauvais	
Peinture sur porte à l'huile	B	(Impression)
1963 Eclairage électrique câble- rie protégée, armée	TB	En cours d'installation

2ème ETAGE

SALLE declasse et COULOIR :

Sol en bois	TB	
Plinthes en bois	TB	
Murs chaux et plâtre	Suffisant	
Plafond à la chaux et plâtre	B	
Badigeon à la colle	Néant	
Peinture murale à l'huile	Mauvais	
1963 Chassis en bois	TB	(à installer)

	Chassis en bois	Suffisant
1963	Cloison séparative menuiserie vitrée	TB (à installer)
	Vitrerie de chassis verres clairs	B
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
1963	Peinture sur cloisons et chassis neufs à l'huile	B (Impression)
	Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
1963	Eclairage électrique tubes acier et plombés	TB

CAGE ESCALIER :

Identique au Ier Etage	Identique
------------------------	-----------

3ème ETAGE

PASSAGE, CAGE, 3 GRENIERS :

	Sol en bois	B
	Murs briques brutes	Suffisant
VERS 1958	Cloisons fibrex et bois	TB
	Plafond en fibrex et bois à claire-voie	TB
	Peinture sur cloisons et plafond à l'huile	B (Impression)
	Portes isoplanes	TB
	Oeils de boeuf et bandes de second jour en bois	TB
1958	Vitrerie d° imprimé et clair	TB
d°	Peinture boiseries à l'huile	B Impression
1963	Eclairage électrique câble-rie isolée et acier	TB

- B A T I M E N T N° 10 -

" VESTIBULE d'ENTREE et SALLES 53-54 "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
1870	<u>SOUS-SOL</u>			
1880	<u>DEGAGEMENT, CAGE ESCALIER (condamnée) et 4 CAVES :</u>			
	Sol en briques	Suffisant (I partie défoncée)		
	Murs briques brutes	Suffisant		
	Voûtes en voûtains et pro- filés	B		
	Peinture sur fers à l'huile	Mauvais		
	Badigeon général à la chaux	Mauvais		
	Cloison et porte en bois à claire-voie	Suffisant		
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant		
Vers 1958	Tuyauteries d'eau, gaz et vi- dange en fer, cuivre, plomb, grès	B	Non peint	
	Ventouse et grilles métalli- ques	Suffisant		
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais		
Vers 1958	Compteurs de gaz et eau volumétriques	B		
	Eclairage électrique câble- rie protégée	B		

REZ-de-CHAUSSEE

VESTIBULE d'ENTREE :

Sol en céramique	Suffisant
Murs à la chaux et au plâtre	B
Plafond	d° B
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Porte extérieure en bois	Suffisant
Vitrerie d'imposte en verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Porte et cloison menuiserie isoplane vitrée	B
Peinture sur boisseries à l'huile	Mauvais
Tuyauteries d'eau et gaz en fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Soubassement en bois	B
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	d°
1963 Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

SALLE 53 :

Sol en céramique	Suffisant
Murs au plâtre et à la chaux	B
Plafond au plâtre	B Sans badigeon

Peintures murales à l'huile	Mauvais
Porte en bois	Suffisant
Vitrerie de porte en verres clairs	d° I verre brisé
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Tuyauteerie de chauffage en fer	B
Calorifugeage partiel sur tuyau chauffage	Suffisant
Peinture sur tuyaux à l'huile	Mauvais
Soubassement en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Caniveau en tôle	B
Caissons en bois	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
1963 Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

SALLE 54 :

Sol en bois dur	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Suffisant
Chassis en bois	d°

Vitrerie sur d° en verres clairs et imprimés	B
Porte intérieure en bois	Suffisant
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateur et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Cheminée en marbre	d°
I963 Eclairage électrique câble- rie isolée, armée	TB

SALLE d'ARCHIVES :

Sol en céramique	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	Mauvais
Plafond d°	d°
Badigeon sur d° à la colle	d°
Peintures murales à l'huile	d°
Eclairage électrique	Néant

Ier ETAGE

APPARTEMENT : SALLE de SEJOUR

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	B
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais

Peintures murales à l'huile	Suffisant
Chassis en bois	d°
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Porte intérieure en bois	Suffisant
Peinture des boiseries à l'huile	B
Tuyauterie d'eau, vidange en cuivre	TB
Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Lavabo en grès émaillé	TB
Eclairage électrique câble- rie protégée	TB

CUISINE :

Sol en bois	Suffisant
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie en verres clairs	B
Porte intérieure en bois	Suffisant
Peinture boiseries à l'huile	B
Vers 1958 Tuyauterie eau, gaz) en cui- vidange) vre, fer, plomb	B

	Radiateur et tuyaux fonte et fer	B
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Vers 1958	Evier en grès émaillé	B
	Armoire basse bois	Suffisant
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Chauffe-eau émaillé	TB
Vers 1958	Soubassement partiel panolac	B
d°	Appliques murales en tôle émaillée	Suffisant
	Eclairage électrique câble- rie protégée	TB

DEBARRAS :

Sol en bois	Suffisant
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond en fibrex	d° Non peint
Peinture murale à l'huile	Mauvais

VESTIBULE :

Sol en bois	Suffisant
Plinthe partielle en bois	B
Murs à la chaux et au plâtre	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°

	Escalier perron en béton et granito	TB
	Garde-corps d° tubulaire	TB
	Peinture sur d° à l'huile	B Impression
	Cloisons séparatives menuiserie vitrée	B
	Peinture sur d° à l'huile	B Impression pour moitié
	Trappe en bois	B
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
1963	Eclairage électrique câble-rie isolée, armée	TB

SALLE 50 :

Sol en bois	Suffisant
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peinture murale à l'huile	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Tuyauterie de chauffage en fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
1963 Eclairage électrique câble-rie isolée, armée	TB

GRENIER (accessible par trappe: non visité)

- B A T I M E N T N° II -

" AILE DROITE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
1870	<u>REZ-de-CHAUSSEE</u>			
1880	<u>COULOIR</u> (sous cage 2)			
	Sol en céramique	Mauvais	Eléments divers	
	Plinthes en ciment	d°		
	Murs à la chaux	Suffisant		
	Plafond au plâtre	TB		
	Badigeon sur d° à la colle	B		
	Peintures murales à l'huile	B		
	Portes extérieures en bois	Suffisant		
	Vitrerie d° verres clairs	B		
	Porte intérieure isoplane	B		
	Peinture des boiseries à l'huile	Suffisant		
	Dosseret mural en faience	B		
Vers 1954	Tuyauteries d'eau, gaz, vi- dange en cuivre, fer, plomb	B		
1956	Peinture d° à l'huile	B		
	Tuyauteries chauffage en fer	N		
	Peinture sur d° à l'huile	B		

Lavabos collectifs en grès émaillé	B
Caniveau en tôle	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

REFECTOIRE :

Sol en bois dur	Mauvais
Plinthes et cimaise en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	d°
Peintures murales à l'huile	B
Corniche partielle en bois découpé	Suffisant
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture sur boiseries à l'huile	B
Tuyautes de gaz en fer	Suffisant
Peinture sur tuyau à l'huile	B
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Tableau mural en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Petits placards isoplans	B
Peinture sur d° à l'huile	B

Eclairage électrique tubes plombés

B

SALLE II :

Sol en bois dur	Mauvais
Plinthes et cimaise en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon à la colle	Mauvais
Peinture murale à l'huile	Suffisant
Chassis et porte en bois	d°
Vitrerie d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	Suffisant
Tuyautes d'eau et gaz, vidange en fer et plomb	Suffisant
Peinture d°	d°
Radiateurs et tuyaux fer et fonte	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Evier en grès émaillé	Suffisant
Tableau bois	Suffisant
Peinture d° à l'huile	d°
Eclairage électrique tubes plombés	B

CAGE N° 3 :

Sol en céramique	Mauvais
Murs à la chaux	B

	Plafond à la chaux	Suffisant
	Badigeon sur d° à la colle	B
	Peintures murales à l'huile	B
	portes en bois	Suffisant
	Vitrerie d° verres clairs	B
	Portes intérieures en bois	Suffisant
	Peinture sur boiseries à l'huile	d°
	Escalier en bois dur	Mauvais
	Garde-corps en bois dur	Suffisant
	Peinture sur d° à l'huile	B
Vers	Tuyautes de gaz, d'eau;	
I954	chauffage en fer	
I956	Peinture sur d° à l'huile	TB
	Soubassement en bois	B
	Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
	Eclairage électrique tubes plombés	B
Vers	<u>SALLE 10 :</u>	
I954		
I956	Sol céramique	TB
d°	Plinthes en majolique	TB
	Murs à la chaux	B
	Plafond d°	Suffisant
Vers	Badigeon sur d° à la colle	Suffisant
54/56		
d°	Peintures murales à l'huile	B
	Chassis en bois	Suffisant

	Vitrerie sur d° verres clairs	B	
	Porte en bois	Suffisant	
	Cimaise en bois	B	
	Peinture des boiseries à l'huile	B	
Vers 54/56	Tuyautes d'eau, de gaz et de vidange en cuivre et plomb	TB	
	Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B	
	Peinture sur d° à l'huile	B	
Vers 54/56	Tableau mural métallique	TB	
d°	Peinture sur d° à l'huile	B	
54/56	Table d'expériences fer, bois, faience	TB	
	Eviers des tables en grès émaillé	TB	I évier brisé
	Table murale bois et faience	TB	
	Armoires basses et appliques hautes isoplanes	TB	
	Peinture sur d° à l'huile	B	
	Caniveaux briques cimentées	B	
I954	Eclairage électriques tubes acier	TB	
I956			
<u>SALLE de GYMNASTIQUE :</u>			Eléments divers étrangers
	Sol en bois dur	B	
	Glinthes et cimaise en bois	B	
	Murs à la chaux	Suffisant	
	Plafond à la chaux	d°	

Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Chassis et portes en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux en fer et fonte	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Seuil en bois	Mauvais
Perron en pierre	Suffisant
Dosserets broches bois et métal	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Caniveaux en tôle	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

Ier ETAGE

Vers 1954	<u>CAGE ESCALIER N°2</u> (et DEBARRAS sous l'escalier)	
1956	Sol en céramique	TB
d°	Plinthes en majolique	TB
d°	Murs au plâtre	B
d°	Plafond au plâtre	TB
d°	Badigeon sur d° à la colle	B
d°	Peintures murales à l'huile	Suffisant
	Chassis et porte en bois	Suffisant

Vitrerie d° verres clairs	B
Porte intérieure en bois	TB
Peinture sur boiseries à l'huile	Suffisant
Vers 54/56 Escalier en béton et granito	TB
d° Garde-corps d'escalier tubulaire	TB
d° Peinture sur d° à l'huile	B
Vers 54/56 Tuyauteerie de gaz en fer	B
d° Peinture sur d° à l'huile	B
d° Dosserets à broches bois et métal	B
d° Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
d° Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE 24 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Bon
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Mauvais
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	d°
Corniche partielle en bois découpé	Suffisant
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B
Peinture des boiseries à l'huile	Suffisant

Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture d° à l'huile	d°
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Eclairage électrique tubes plombés	Suffisant

SALLE 23 :

Identique à la Salle 24 (sauf tableau bois inexistant)

Vers	<u>En plus :</u>	
I954		
I956	Tableau mural métallique	TB
d°	Peinture d° à l'huile	B

CAGE ESCALIER N° 3 :

Sol en bois	Suffisant
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	B
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B
Peinture boiseries à l'huile	Suffisant
Escalier en bois dur	Mauvais

Garde-corps d'escalier en bois dur	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Bon
Tuyauterie eau, gaz en fer	B
Tuyauterie chauffage en fer	B
Peinture sur tuyauterie à l'huile	B
Soubassement en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Eclairage électrique tubes plombés	B

SALLE 22 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Mauvais
Badigeon sur d° à la colle	d°
Peintures murales à l'huile	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais

Tableau en bois	B
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Dosserets à broches bois et métal	B
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes Plombés	Suffisant

SALLE de PROJECTIONS =

Sol en bois	Mauvais
Plinthes et cimaise bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond à la chaux	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	B
Peinture sur murs à l'huile	B
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	B
Peinture des boiseries à l'huile	B
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d° à l'huile	B
Eclairage électrique tubes acier	B

2ème ETAGE

Vers	<u>CAGE ESCALIER N° 2 :</u>	
I954		
I956	Sol en céramique	TB

Plinthes en majolique	TB
Murs à la chaux et plâtre	Suffisant
Plafond au plâtre	TB
Badigeon sur d° à la colle	B
Peinture sur murs à l'huile	Mauvais
Escalier béton et granito	TB
Garde-corps d'escalier tubulaire	TB
Peinture sur d° à l'huile	Suffisant
Chassis et porte en bois	d°
Vitrerie d° verres clairs	d°
Peinture des boiseries à l'huile	d°
Vers Eclairage électrique tubes 54/56 acier	TB

SALLE 37 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond en fibrex	d° Non peint
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Chassis et porte en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	Bon
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B

Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Tableaux en bois	Suffisant
Peinture d° à l'huile	Mauvais
Bosserets à broches bois et métal	Mauvais
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes acier	TB

SALLE 36 :

Identique à la salle 37

CAGE ESCALIER N° 3 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	B
Murs à la chaux	B
Plafond d°	Suffisant
Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Suffisant
Escalier en bois dur	Mauvais
Garde-corps d'escalier bois	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	B
Chassis et portes en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs et cathédrale	B
Soubassement en bois	B
Peinture sur boiseries à l'huile	Mauvais

Tuyautes eau, gaz, vidange fer et fonte	TB
Tuyaute chaufferie fer	TB
Peinture sur tuyaux à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique tubes plombés et acier	B

COULOIR de DISTRIBUTION (en 2 parties)

Sol bois	Mauvais
Plinthes bois	Suffisant
Murs à la chaux	Mauvais
Plafond à la chaux	d°
d° en fibrex	B Non peint
Badigeon partiel à la colle	Mauvais
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° verres clairs	d°
Portes intérieures bois	Suffisant
Vitrerie des portes en cathédrale	B
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B
Peinture d° à l'huile	Mauvais
Dosserets à broches bois et métal	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais

Eclairage électrique tubes acier

TB

SALLE 45 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Suffisant
Murs à la chaux et plâtre	Mauvais
Plafond en fibrex	Mauvais Non peint
Peintures murales à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie sur d° en verres clairs	B
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture sur d°	Mauvais
Tableau en bois	Mauvais
Peinture d° à l'huile	d°
Tableau métal	TB
Peinture d° à l'huile	B
Eclairage électrique tubes plombéset acier	B

SALLE 46 :

Sol bois	Mauvais
Plinthes bois	Suffisant
Murs à la chaux et au plâtre	Mauvais

Plafond en fibrex	Bon	Non peint
Peintures murales à l'huile	Mauvais	
Chassis en bois	Suffisant	
Vitrerie sur d° verres clairs	B	
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais	
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Petit tableau bois	Mauvais	
Grand " "	B	
Peinture tableaux à l'huile	Mauvais	
Eclairage électrique tubes acier	TB	

BUREAU de Mesdames les Surveillantes Générales :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Suffisant
Murs à la chaux et au plâtre	d°
Plafond en fibrex	B
Badigeon sur d° à la colle	Suffisant
Peinture murale à l'huile	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie d° verres clairs	B
Portes intérieures en bois	Suffisant
Peinture des boiseries à l'huile	d°

Radiateur et tuyaux fonte
et fer

B

Peinture d° à l'huile Suffisant

Eclairage électrique sous
tubes acier

TB

SALLE 47 :

Identique à la Salle 46 (sauf
petit tableau inexistant)

3ème ETAGE

VESTIBULE (ou Cage escalier extrême N° 2)

1954

1956

Sol en céramique

TB

Plinthes en majolique

TB

Murs au plâtre

Suffisant Percés

Plafond d°

d° d°

Badigeon sur d° à la colle

d°

Peinture sur murs à l'huile

d°

Chassis en bois

TB

Vitrerie sur d° verres clairs

B

Peinture sur boiseries
à l'huile

B

Soubassement bois et fibrex

B

Peinture sur d°

B

Eclairage électrique tubes
acier

TB

COULOIRS et CAGE CENTRALE N° 3 :

1954

1956 Sol en bois

Suffisant

	Plinthes en bois	B
	Murs au plâtre	B
	Plafond au plâtre	Suffisant
	Badigeon sur d° à la colle	Mauvais
	Peinture sur murs à l'huile	Suffisant
	Chassis en bois	TB
I954	Vitrerie des chassis en verres clairs	
I956		B
	Peinture des boiseries à l'huile	B
	Portes intérieures en bois	B
	Chassis fixes de second jour en bois	B
	Vitrerie portes et chassis second jour en verres clairs et imprimés	B
	Peinture des boiseries à l'huile	B
	Radiateurs et tuyauteries en fonte et fer	TB
	Peinture d° à l'huile	Mauvais
	Soubassement en bois et fibrex	B
	Peinture sur d° à l'huile	B
	Eclairage électrique tube acier	TB

SALLE 44 :

I954	Sol en bois	Suffisant
I956	Plinthes en bois	Bon

1954	Plafond plâtre	Suffisant
1956	Murs au plâtre	B
	Badigeon plafond à la colle	Mauvais
	Peinture sur murs à l'huile	Suffisant
	Chassis en bois	TB
	Vitrerie sur d° verres clairs	B
	Portes en bois	Bon
	Vitrerie portes en verres clairs et imprimés	Bon
	Peinture des boiseries à l'huile	B
	Radiateurs et tuyauteries fonte et fer	TB
	Peinture d° à l'huile	Mauvais
	Tableaux en bois	TB
	Peinture d° à l'huile	B
	Eclairage électrique sous tubes acier	TB

SALLE 43 :

1954		
1956	Identique à la Salle 44	Identique

SALLE 42 :

"	Identique à la Salle 44	"
---	-------------------------	---

SALLE 41 :

"	Identique à la Salle 44	"
---	-------------------------	---

SALLE 40 :

"	Identique à la Salle 44	"
---	-------------------------	---

SALLE 39 :

"	Identique à la Salle 44	"
---	-------------------------	---

- B A T I M E N T N° 12 -

" CORPS PRINCIPAL d'EXTREMITE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectificat- éven- tuelles
--				
1870	<u>REZ-de-CHAUSSEE</u>			
1880	<u>REFECTOIRE (1ère partie)</u>			
	Sol bois dur	B	Eléments divers étrangers	
	Plinthes en bois	B		
	Murs à la chaux	Suffisant		
	Plafond d°	d°		
	Badigeon sur plafond à la colle	d°		
	Peinture sur murs à l'huile	d°		
	Chassis en bois	Suffisant		
	Vitrerie d° verres clairs	d°		
	Portes en bois	B		
	Vitrerie des portes en verre imprimé	B		
	Peinture des boiseries à l'huile	B		
	Tuyauteries d'eau en fer	B		
	Peinture d° à l'huile	Suffisant		
	Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B		

Peinture d° à l'huile	B
Grands placards en menuiserie pleine et vitrée	Suffisant
Peinture sur d° à l'huile	B
Eclairage électrique sous tubes plombés	B

Ier ETAGE

SALLE 25 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Suffisant
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond à la chaux	d°
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Peinture sur murs à l'huile	d°
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie d° en verres clairs	d°
Porte isoplane en bois uni	TB
Porte en bois à panneaux	Suffisant
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Cloisons bois et isorel	TB
Chassis fixes des cloisons en bois	TB
Vitrerie d° en verres clairs	TB
Peinture cloison et chassis fixes à l'huile	B
	Impression

Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Grands placards et petits placards en menuiserie iso- plane	B	I petite porte manquante
Coffres à pupitres en bois	Suffisant	
Peintures d° à l'huile	Mauvais	
Eclairage électrique sous tubes plombés	B	

2ème ETAGE - SALLE 38

Sol en bois	Mauvais	
Plinthes en bois	Bon	
Murs à la chaux	Suffisant	
Plafond d°	d°	
Badigeon plafond à la colle	B	
Peinture murale à l'huile	Suffisant	
Chassis en bois	d°	
Vitrerie des d° verres clairs d°		
Portes en bois	d°	
Peinture boiseries à l'huile	B	
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	B	
Peinture d° à l'huile	Suffisant	
Tableau mural menuiserie isoplane	B	
Peinture du d° à l'huile	Suffisant	

Dosserets à broches bois
et métal Bon

Eclairage électrique tubes
plombés B

GRENIER :

Gittage apparent en bois B

Petit passage en bois Suffisant

Murs en briques brutes d°

Charpente apparente en bois d°

Oeils de boeuf bois et fer d°

Vitrerie de d° verres clairs Suffisant

- B A T I M E N T N° 13 -

" CUISINE et DEPENSE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectifica- tions éven- uelles
1870	<u>REZ-de-CHAUSSEE</u>			
1880				
<u>CUISINE :</u>				
	Sol en céramique	B		
	Plinthes d°	B		
	Soubassement carreaux faience	B		
	Murs à la chaux	B		
	Plafond à la chaux	Suffisant		
	Plafond de hotte fibrex	B		
	Peinture sur plafond et murs à l'huile	Mauvais		
	Chassis en bois	Suffisant		
	Vitrerie des châssis en verres clairs	d°		
	Portes en bois	B		
	Vitrerie des portes en verres clairs	Suffisant		
	Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais		
	Chassis fixes métalliques et bois	B		

Vitrerie des chassis en verre imprimé et luminaire	B	
Peinture des chassis fixes à l'huile	Mauvais	
Tuyautes d'eau, gaz, vidange en fer et plomb	Suffisant	
Peinture tuyaux à l'huile	Mauvais	
Vidoir en grès émaillé	Bon	
Radiateurs et tuyaux en fonte et fer	Suffisant	
Peinture d° à l'huile	Mauvais	
Hottes de buée métalliques	Bon	
Vitrerie des hottes verre luminaire	B	
Peinture des hottes à l'huile	Suffisant	
Rayons muraux en bois	B	Sans peinture
Grilles de caniveaux en fonte et cuivre	B	
Eclairage électrique sous tube acier	B	

DEPENSE :

Sol en bois	Mauvais	Consommé
Revêtement de sol gerflex	Mauvais	Consommé
Plinthes en bois	Suffisant	
Murs à la chaux	d°	
Plafond d°	d°	
Badigeon à la colle	Mauvais	

Peinture murale à l'huile	d°	
Chassis et porte en bois	Suffisant	
Vitrerie verres clairs	B	2 verres brisés
Peinture boiseries à l'huile	Suffisant	
Tuyautes eau, gaz en fer	B	
Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
Compteur à gaz	B	
Cimaise en bois	B	
Eclairage électrique à protection acier	B	

Ier ETAGE - SALLE 26 :

Sol en bois	Mauvais
Plinthes en bois	Suffisant
Murs à la chaux	Suffisant
Plafond à la chaux	d°
Badigeon sur plafond à la colle	Mauvais
Peinture sur murs à l'huile	Mauvais
Chassis en bois	Suffisant
Vitrerie des chassis en verres clairs	d°
Peinture des boiseries à l'huile	Mauvais
Radiateurs et tuyaux fonte et fer	B
Peinture d° à l'huile	Mauvais

Tableau mural en bois	Mauvais
Peinture d° à l'huile	Mauvais
Eclairage électrique sous tubes plombés	B

GRENIER :

Solivage apparent en bois	Suffisant
Passage de visite en bois	Suffisant
Murs briques brutes	d°
Charpente apparente en bois	d°
Tabatière métallique	Suffisant
Tuyauteerie de chauffage fer	B
Eclairage électrique tubes plombés	B

- B A T I M E N T N° 14 -

" PASSAGE près CUISINE "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
	Sol mixte (ciment et céramique)	Suffisant		
	Enduit partiel au ciment	B		
	Murs briques brutes	Suffisant		
	Porte en bois	d°		
	Peinture sur porte à l'huile	Mauvais		
	Tuyauterie eau, gaz, vidange, descente en cuivre, fer, plomb, fonte et zinc	B	Sans peinture	
	Vidoir en grès émaillé	Suffisant		
	Regards en fonte	B		
	Eclairage électrique tubes acier	B		

- B A T I M E N T N° 15 -

" PLONGE et MAGASIN "

Année. de Cion.	Désignation	Etat . actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
Vers				
1954	<u>MAGASIN</u> :			
1956	Sol mixte: ciment et céramique	Suffisant		
	Murs briques brutes	Suffisant		
	Porte isoplane	B		
	Vitrerie d° verre imprimé	B		
	Peinture d° à l'huile	Mauvais		
	Charpente apparente métallique	B		
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais		
	Eclairage électrique acier	B		
 <u>PLONGE</u> :				
	Sol ciment	Suffisant		
	Regards fonte	B		
	Murs en ciment	Suffisant		
	Peintures murales à l'huile	Mauvais		
	Porte isoplane	B		
	Vitrerie d° verre imprimé	B		

	Peinture boiseries à l'huile	Mauvais	
	Tuyautes eau, gaz, vidange en fer, cuivre, plomb	B	Sans peinture
I959	Container eau chaude R 602		
I960	de 500 litres, au gaz	B	
"	Ventilation éternit	B	
	Charpente apparente métallique	B	
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais	
	Eclairage électrique câblerie antigron	B	

- B A T I M E N T N° 16 -

" C H A U F F E R I E "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
I870	<u>SOUS-SOL :</u>			
I880	Sol dalles usine et ciment	B		
	Puisard cimenté	B		
	Regard tôle	B		
	Escalier et passerelle de service tôle et profilés	B		
	Garde-corps d° tubulaire	B		
	Peinture sur fers minium	B		
	Murs briques brutes et ciment		Suffisant	
	Plancher haut béton arméa	d°		
	Vasistas et chassis métalliques	d°		
	Vitrerie d° cathédrale	B	5 verres brisés	
	Peinture chassis à l'huile		Mauvais	
	Tuyauteerie eau fer et plomb	B		
	Aspiration éternit	B		
	Chute en fonte	B	Sans peinture	

Badigeon sur plafond et murs
à la chaux Mauvais

Peinture sur tuyaux à l'huile d°

I960 Groupe de 2 chaudières de
chauffage central, calorifu-
gées, à jaquettes avec ins-
tallation de brûleurs automa-
tiques (capacité des chaudiè-
res 2 X 331.100 à 425.700
calories/h.) TB

Eclairage électrique câble-
rie isolée B

REZ-de-CHAUSSEE - CAGE :

Sol céramique Suffisant

Murs briques brutes d°

Badigeon mural à la chaux Mauvais

Porte métallique Suffisant

Chassis d° d°

Vitrerie porte et chassis
cathédrale B

Peinture sur d° à l'huile Mauvais

Tuyau ventilation fonte
et zinc TB Sans peinture

Charpente apparente bois Suffisant

Eclairage électrique câble-
rie protégée B

W.C. et REDUIT :

Vers Sol ciment B

I960 Sol ciment B

I961 Murs briques brutes B

Murs en ciment	B
Portes en bois	Suffisant
Siège de W.C. à chasse	B
Tuyauteerie d'eau et chasse plomb et fer	
Charpente apparente en bois	B
Peinture et badigeon huile et colle	B
Vers 1960 Eclairage électrique câble- rie isolée	TB
I96I	

- B A T I M E N T N° 17 -

" SOUTE à CHARBON (en SOUS-SOL) "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
I870				
I880	Sol en briques	Suffisant		
	Rampe d'accès en ciment	B		
	Plancher haut béton armé	B		
	Regards en tôle	B		
	Peinture d° minium	Mauvais		
	Murs briques brutes	Suffisant		
	Puisard en briques	d°		
	Regard en fonte	d°		
	Tuyautes de chute et eau en fer et plomb	Suffisant		
	Placard en bois	Suffisant		
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais		
	Eclairage électrique câble- rie isolée	B		

- B A T I M E N T N° 17 bis -

" LABORATOIRE - PASSAGE et REDUIT "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
Vers				
1959	Sol en céramique	TB		
1960	Plinthes majoliques	TB		
	Sol ciment	B		
	Murs briques brutes	B		
	Plafond contreplaqué	TB		
	Portes en charpente et isoplane	TB		
	Chassis en bois	TB		
	Vitrerie de d° verres clairs	TB		
	Peinture sur boiseries à l'huile	B		
	Tuyautes eau, gaz, vidange en cuivre, fer, plomb	TB		
	Evier grès émaillé	TB		
	Regard fonte	TB		
	Tuyaux de descente en zinc et fonte	TB		
	Peinture sur tuyaux à l'huile Suffisant			

- B A T I M E N T N° 18 -

" POSTE de TRANSFO "

Non visitable.


- B A T I M E N T N° 19 -

" L A V A T O R Y "

Année. de Cion.	Désignation	Etat actuel	Observa- tions	Rectific. éven- tuelles
1945	Sol en céramique	Suffisant		
1947	Murs en briques brutes	d°		
	Plafond en éternit	Suffisant		
	Chassis bois	d°		
	Porte bois	d°		
	Vitrerie chassis et porte en verres clairs	d°		
	Peinture boiseries à l'huile	Mauvais		
	Tuyautes eau et vidange cuivre et plomb	B		
	Lavabos grès émaillé	B		
	Tuyaute de descente en zinc et fonte	TB	Sans peinture	

GROUPE "BATIMENTS Nos 20-21 et 22

Année: de Cion.	Désignation	: Etat actuel	: Observa- tions	: Rectifica- tions éven- tuelles
<hr/>				
Vers 1°) <u>SALLE N° 55</u>				
1945/				
47	Sol en ciment	Mauvais		
	Parois isorel	B		
	Plafond "	B		
	Soubassement fibro-ciment et bois	B		
	Peinture générale à l'huile	Mauvais		
	Chassis métalliques	B		
	Vitrerie de chassis verres clairs	Suffisant		
	Portes en bois	B		
	Peinture sur chassis et por- tes à l'huile	Mauvais		
	Tableau mural bois	B		
	Porte-manteaux aluminium	B		
	Peinture sur d° à l'huile	Mauvais		
	Eclairage électrique tubes plombés	B		
 <u>2°) SALLE 56</u>				
"	Identique à la Salle 55 sauf le sol	Identique		
	En plus: sol en ciment	Suffisant		
 <u>3°) SALLE 57</u>				
"	Identique à la salle 56	Identique		





- VILLE de LILLE -

" Lycée Jean MACE "

Boulevard : J.Bte. L E B A S


L I L L E

- ETAT des :
- (- CANALISATIONS ELECTRIQUES.
 - (- CANALISATIONS FORCE.
 - (- CANALISATIONS TELEPHONIQUES.
 - (- CANALISATIONS SONNERIES .
 - (- MOBILIER & MATERIEL(propriété de la
Ville)

.....

MAI : 1963.-

GALTIER FRERES & Cie.
Ingénieurs-Experts.





a) - ELECTRICITE & FORCE .-

.....



- CONSIDERATIONS GENERALES -

.....

- Cette installation a été faite par : "POTIGNY" , Rue d'Arras
"FORCLOMME", Cours Montaigne - "BOUCHEZ" rue Solférino.
- Dans l'ensemble l'installation est en bon état; certaines parties comme les bâtiments : 9 - 10 - 11 & l'Appartement de Madame la Directrice : l'installation a été refaite ou rennovée .
- Il est fait une visite annuelle par l'INF afin de signaler les dégâts .

...



I

COLONNES MONTANTES

Arrivée E.D.F au Sous-sol CA 4X48²

Coupure sous-sol à coupure
Concierge & Grille Rez-de-Chaussée
- dans la cour - PFG 4X48²

Coupure aux logements du 3éme Et. " 4XI4²

Coupure à : appartement de Madame
La Directrice " 2X 5²

Eclairage : préaux & Galeries PFT 20/10

COLONNE "I"

A partir grille dans cour à
grille colonne I PFG 3X29²

De la grille au Tableau 1er
& 2éme Etage " 3XI02

Tableau Rez-de-Chaussée à
compteur force 30 A. " 4XI4² force

Tableau Rez-de-chaussée côté
Cuisine à cuisine " 3X7² "

Arrivée E.D.F à compteur
force 30 A. " 4XI4² "



2

COLONNE 2.-

Grille colonne I à grille colonne 2	PFG	4×14^2
Tableau Rez-de-chaussée à Chaufferie	"	3×7^2 -force
d° à prises Labo	"	$4 \times 5,5^2$ "
d° à étages	"	3×10^2 "

COLONNE 3 :

Grille dans cour à colonne 3	PFT	4×14^2
Tableau Rez-de-chaussée à tableau Ier & 2ème Etages	PFG	3×10^2

AILE BATIMENTS 8-9-10-II

Arrivée E.D.F au compteur force 30 A.	CA	4×18^2 -Force
Compteur à grille Rez-de-Ch	"	4×14^2 "
Grille Rez-de-Ch. à tableau Ier étage	PFG	3×10^2
Grille Rez-de-Ch. à tableau Cabine Cinéma	"	3×10^2 "
Grille d° à Salles 55/56/57	PFT	4×5^2
Arrivée E.D.F au compteur lumière 10 A.	PFG	3×10^2
COLONNE 4(Coupure de tableau rez-de-chaussée	PFG	3×10^2

-DETAIL de l'ECLAIRAGE & FORCE-

.....

Appartement de Madame la Directrice

SOUS-SOL :

8 Caves et 1 dégagement vers escalier
 II lampes de 100 W. avec allumages
 Canalisations P.F.G 2 X 20/10

Rez-de-chaussée :

Séjour : 2 lampes avec 2 allumages Canal. 16/10

5 prises de courant	"	20/10
---------------------	---	-------

Cuisine: 1 Lampe , 1 allumage	"	16/10
-------------------------------	---	-------

3 prises de courant	"	20/10
---------------------	---	-------

Vestibule; 1 Lampe , 2 allumages	"	16/10
----------------------------------	---	-------

3 prises de courant	"	20/10
---------------------	---	-------

Entrée: 1 Lampe , 2 allumages	"	16/10
-------------------------------	---	-------

I prise de courant	"	16/10
--------------------	---	-------

Petit Salon

I Lampe , 2 allumages	"	16/10
-----------------------	---	-------

2 Prises de courant	"	20/10
---------------------	---	-------

Bureau : I Lampe , 2 allumages	"	16/10
--------------------------------	---	-------

I Prise de courant	"	16/10
--------------------	---	-------



Salle de bains : 2 lampes , 2 allumages Canali-
sations 16/10

I prise de courant " "

Cage escalier : 2 Lampes, 2 allumages " "

ETAGE :

4 Chambres : 9 lampes et allumage " 20/10

9 prises de courant " "

Bureau : I Lampe, I allumage " 16/10

I prise de courant " "

Salle (de-bains): 2 Lampes, 2 allumages " "

I Prise de courant " "

Vestibule : I Lampe , 2 allumages " 20/10

I prise de courant " 16/10

Cage escalier vers grenier ;

I Lampe , I allumage " 16/10

d° I lampe, 2 allumages " 20/10

Grenier 3 lampes, 3 allumages " 16/10

..

COLONNES I :
REZ-de-CHAUSSEE :

Réfectoire : 8 duos fluorescents de Canali-
Im.20, 2 allumages sations 20/10

2 Prises de courant " "

Couloir : 1 lampe, 1 allumage " 16/10

Passage : 1 lampe, 1 allumage " "

Cuisine : 2 duos fluorescents de
Im.20, 1 allumage " 20/10

2 Monos fluorescents de
Im.20, 1 allumage " 20/10

2 Prises de courant force " 20/10

Dépense : 2 Lampes abat-jour ra-
tionnel, 1 allumage " 20/10

1 Prise de courant force " 16/10

Magasin : 2 Lampes, 1 allumage " 20/10

Plonge : 4 Monos fluorescents de
Im.20 , 1 allumage " 20/10

Diffuseurs hermétiques
1 prise de courant force " 16/10

PREMIER ETAGE :

Salle 27 : 4 Lampes, abat-jour
rationnel, 1 allumage " 20/10

1 Prise de courant " 16/10

...

Infirmerie : I Lampe , I allumage Canali-
sations I6/IO

2 Prises de courant " 20/IO

Docteur : I Lampe, I allumage " I6/IO

I Prise de courant " "

Salle 25 : 4 Lampes abat-jour
rationnel, I allum. " 20/IO

I Prise de courant " I6/IO

Salle 26 : Identique à 25

Couloir : I Lampe - I allumage " 20/IO

2ème ETAGE :

Salle 38 : 4 lampes abat-jour
réditionnel, I allumage " 20/IO

I Prise de courant " I6/IO

Couloir : I Lampe - I allumage " 20/IO

Salle 37 : 4 Duos fluorescents
de Im.20, I allumage " 20/IO

I Prise de courant " I6/IO

Salle 36 : Identique à la salle 37

3ème ETAGE :

Couloir : I lampe - I allumage " 20/IO

...

COLONNE 2 :
SOUS-SOL :

Chaufferie : 4 lampes , I allumage	Canalisa-
	sations 20/10
I prise de courant	" 16/10
Soute : I lampe , I allumage	" "

REZ-de-CH :

Salle 12 : 4 lampes rationnelles I allumage	" 20/10
I prise de courant	" 16/10
Salle II : 4 Lampes rationnelles I allumage	" 20/10
3 prises de courant	" "
Couloir : I Lampe - I allumage	" 20/10
Laboratoire: I duo fluorescent de Im.20 , I allumage	" 16/10
2 Prises de courant	" 20/10
Cour chaufferie: 2 Lampes - 2 allumages	" 16/10
Salle 10 : 8 Duos fluorescents de Im.20 , I allumage	" 20/10
5 prises de courant	" "



Salle de Gymnastique :

4 Lampes-I allumage Canali-
 sations 20/10

Salle 9 : 8 Duos fluorescents
 de Im.20, 2 allumages " "

Prises de courant.

Salle 8 : 8 Duos fluorescents
 1m20 - 1 allumage " 20/10

PREMIER ETAGE :

Salle 24 : 4 lampes rationnelles
 I allumage " 20/10

2 Prises de courant " "

Salle 24 : 4 lampes rationnelles
 I allumage " 20/10

I Prise de courant " 16/10

Couloir : 1 Lampe, I allumage " 20/10

Salle 22 : 4 lampes rationnelles
 Un allumage " 20/10

2 Prises de courant " 20/10

Salle 21 : 4 lampes rationnelles
 I allumage " 20/10

2 Prises " "

3 prises (triphasé chaire) "

3 " (" paillasse) "

Salle 20 : 4 Lampes rationnelles
 I allumage " 20/10

I,prise de courant " 16/10 ..

Salle 19 : 2 Lampes rationnelles		Canalisa-	
I allumage		sations	20/10
I Prise de courant		"	16/10

2ème ETAGE :

Couloir : I lampe, I allumage	"	20/10
-------------------------------	---	-------

Salle 45 : 4 duos fluorescents		
de Im.20 , I allumage	"	"
I Prise de courant		"
I Prise de courant		16/10

Salle 35 : 6 Duos fluorescents		
de Im.20 , I allumage	"	20/10
I prise de courant		"
I prise de courant		16/10

Salle 34 : Identique à salle 35

3ème ETAGE :

Salle 44 : 6 Duos fluorescents de		
Im.20 , I allumage	"	20/10
I Prise de courant		"
I Prise de courant		16/10

Salle 43 : Identique à 44

Couloir :

Cage escalier : I lampe, I allumage	"	20/10
Couloir desservant		
les salles 42/43/44-		
3 lampes I allumage		"
3 lampes I allumage		20/10

Salle 42 -	4 duos fluorescents de I.20 I allumage	Canalisa- tions	20/IO
	I Prise de courant	"	I6/IO
Couloir desservant les salles 39-40-41			
	3 Lampes - 1 allumage	"	20 IO
Salle 41 - identique à la 42			
" 39-40	" à la salle 42.		
AILE BATIMENTS 8/9/IO/II:			
Sous-sol	3 lampes, 1 allumage	"	20/IO
	2 Prises de courant	"	"
	2 " "tripolaires (force)	"	"
Caves & Cage			
escalier:	6 Lampes 3 allumages	"	20/IO
Rez-de-chaus:	I Compteur éclairage 10 ampères et disjoncteur		
	I Compteur force 30 A et disjoncteur		
Passage cage			
escalier:	3 Lampes - 3 allumages	"	I6.IO
W.C.	2 " I "	"	20/IO
Débarras	I " I "	"	I6/IO
Salle 54	2 " I "	"	20/IO
	2 prises de courant	"	20/IO
Salle 53	Identique à 54		
Salle 52	2 Lampes I allumage	"	20/IO



Lavatory : 2 Lampes , 1 allumage Canali-
sations 20/10

Salle de Gymnastique:4 Lampes, 1 allumage " "

Extérieur cour : I lampe, I allumage " 16/10

Salle 20 : 4 lampes " 20/IO
I prise de courant " 16/IO

Salles 21/22: Identiques à salle 20

PREMIER ETAGE :

Salle de
projection ; 9 Lampes sous globes
2 allumages " 20/10

Cabine cinéma: I lampe, I allumage " 16/10

Réserve : 4 lampes sous globe
3 allumages " 20/10

Couloir : 2 Lampes-3 allumages " 16/10

W.C. : 2 Lampes - 1 allumage " 20/10

Salle 50 : 2 lampes. 1 allumage " 20/10

I Prise de courant " 16/10

Appartement : 3 lampes, 3 allumages " 20/IO

2 Prises de courant " 20/IO



I2

2ème ETAGE : 2 Lampes-I allumage Canali-
sations 20/10

Couloir cage
escalier : I lampe - I allumage " "

Couloir des-
servant les
classes 46/47/48: 3 Lampes dont 1 sous
globe 2 allumages " "

Salle 48 : 4 duos fluorescents
de 1m.20 , I allumage " "

2 prises de courant " "

Salle 47 : 6 duos fluorescents
Im. 20 , I prise de
courant (L'allumage) " 16/10
I allumage " 20/10

Salle 46 : Identique à 47

Bureau surveil-
lantes : I lampe , I allumage " 16/10

3ème ETAGE :

Couloir : I lampe, I allumage " 20/10

Grenier : 3 lampes , 3 " " 16/10

Couloir desservant
les greniers : 2 lampes, 1 allumage " 20/10

APPARTEMENTS 3ème ETAGE :

4 Compteurs éclairage IOA.
 avec disjoncteurs 15 A.
 Canalisations sous plafond et
 tubes acier

Appartement I : II Lampes, 10 allumages Canali-
 sations 20/10
 6 prises de courant "

Appartement 2 : 10 lampes, 10 allumages "
 8 prises de courant "

Appartement 3

Madame l'Intendante :

10 Lampes, 10 allumages "
 10 prises de courant "

Appartement 4

Madame le Censeur ;

II Lampes, 10 allumages "
 8 prises de courant "

2 Couloirs desservant
 les appartements :

2 Lampes - 2 allumages " 16/10

COLONNE 3 :
REZ-de-CHAUSSEE :

Salle 2	: 6 duos fluorescents Im.20 , I allumage	Canali- sations	20/10
	I prise de courant	"	16/10
Salle 3	: 4 Lampes rationnelles I allumage	"	20/10
	I prise de courant	"	16/10
Couloir & Débarras			
	2 Lampes, 2 allumages	"	16/10
Salle 4	: 2 lampes sous globe I allumage	"	20/10
Salle 5	: 4 Lampes sous globe I allumage	"	20/10
	2 prises de courant	"	20/10
Salle 6	: 8 Duos fluorescents de Im.20, I allumage	"	20/10
	8 Prises de courant	"	20/10
Salle 7	: 2 Lampes rationnelles I allumage	"	20/10
	3 prises de courant	"	20/10

PREMIER ETAGE

Salle I4 :	4 Lampes rationnelles I allumage	Canali- sations	20/10
	I Prise de courant	"	I6/10
Salle I5 :	Identique à salle I4		
Couloir :	I lampe, I allumage	"	I6/10
Salle I6 :	4 lampes rationnelles I allumage	"	20/10
	I prise de courant	"	I6/10
Salle I7 :	Identique à salle I6		
Salle I8 :	4 Lampes rationnelles I allumage	"	20/10
	2 prises de courant	"	I6/10
	3 d° tripolaires	"	20/10
	(Chaire du professeur)		
	3 Prises de courant tripolaires (paillasse)	"	20/10

DEUXIEME ETAGE :

Salle 29 :	4 Duos fluorescents de Im.20 , I allumage canalisations	"	20/10
	I Prise de courant	"	I6/10

..



Salle 28 : 4 Lampes rationnelles
I allumage Canali-
sations 20/10

I prise de courant " 16/10

Salle 30 : Identique à 29

Vestibule : I Lampe - I allumage " I6/I0

Couloir : I lampe - I allumage " "

Salle 3I : Duos fluorescents Im.20
I allumage " 20/10

I prise de courant " E/IO

Salle 32/33: Identique à salle 31

3ème ETAGE :

Couloir ; I lampe - I allumage " 16/10

GRENIER : 5 lampes , 2 allumages " "

COLONNE 4 :

Sous-sol :

Caves : I4 lampes, I4 allumages " 16/10

REZ-de-CHAUSSEE :

Secrétariat : 2 lampes, 2 " " 16/10

2 prises de courant " 20/10

Censeur : I Lampe - I allumage Canali-
sations 16/10

I prise de courant " "

Secrétariat: I lampe - I allumage " "

Vestibule : I lampe , I allumage " "

Salle I : 4 lampes, I allumage " 20/10

I prise de courant " 16/10

Vestibule d'entrée

2 Lampes, I allumage " 20/10

I Lampe au-dessus escalier
I allumage " 16/10

I lampe à l'entrée cave I
I allumage " "

I lampe au W.C.- I allumage "

I " extérieure sous
préau, I allumage " "

I lampe extérieure sur rue
I allumage " "

Loge concierge :

Cuisine &

Chambre : 2 lampes sous globe
3 allumages " 16/10

5 prises de courant " 20/10

1er ETAGE:

Appartement sous: 5 lampes -4 allumages " 20/10
Intendante ;... 5 prises de courant " "



Salle I3 : 2 Lampes rationnelles Canali-
I allumage sations 20/10

I Prise de courant " I6/I0

Salle des
professeurs : 2 Duos fluorescents
de Im. 20
1 allumage " 20/10

I Mono fluorescent
de Om.60, I allumage " 16/10

I Prise de courant " "

Vestibule : I lampe - I allumage " "

I lampe extérieure
sur galerie I
I allumage " "

I Prise de courant " "

Secrétariat
Intendance: I Lampe sous globe
 I allumage "
 3 prises de courant " 20/10

Intendante : I lampe sous globe

2 Prises de courant " 30/10

2éme ETAGE :

Greniers : 6 lampes . allumage " 16/10

GALERIES & PREAU

REZ-de-CHAUSSEE :

Préau : 7 lampes - 1 allumage Canali-
sations 20/10

Passage I: 1 lampe - 1 allumage " "

Galerie : 4 lampes - 4 allumages " 16/10


Ier ETAGE :

Galerie : 4 lampes - 4 allumages " 16/10

2éme ETAGE :

Galerie ; 2 lampes - 3 allumages " 16/10

• • •





c) - INSTALLATIONS TELEPHONIQUES .-

.....



I

INSTALLATION TELEPHONIQUE

• • •

- L'Installation téléphonique ne disposait que d'un seul appareil chez Madame la Directrice , jusqu'en 1961.
- Depuis cette date, une nouvelle installation a été réalisée par la "Compagnie Générale des Téléphones".-

Cette installation comporte :

I Ligne de réseau automatique , N°
d'appel et se décompose comme suit :

SOUS-SOL : Batteries d'accumulateurs .

REZ-de-CH. : Séjour : Madame la Directrice
- I poste mixte -

Secrétariat Censeur :
- I poste mixte -

Loge concierge :
- I poste mixte -

Ier ETAGE: Secrétariat Intendance :
- I poste mixte -

Intendance:I " "

Infirmerie:I " "

• •

...

2ème ETAGE :

Bureau de Mesdames les
surveillantes :
- I poste mixte -


3ème ETAGE :


Appartement de Madame
le Censeur :
- I poste mixte -

Appartement Madame
l'Intendante :
- I Poste mixte -
I Poste privé -

- Cette installation est en excellent état du fait de sa récente mise en service .
- Le détail des canalisations est donné sur les plans ci-joints .

.....





b) S O N N E R I E S -

• • • • •



I

S O N N E R I E S

.....

L'Installation de sonneries a été réalisée par
"POTIGNY", rue d'Arras - "FORCLOMME" Cours Montaigne -
"BOUCHEZ", rue Solférino .

- Cette installation est en partie en service et se trouve
dans un état relativement bon.

Elle comprend :

REZ-de-CHAUSSEE : I Sonnerie particulière à
porte d'entrée de l'appart.
Madame la Directrice .

I Sonnerie particulière du
Hall d'entrée du Lycée à
l'appartement de Madame
la Directrice .

I Sonnerie particulière de
la porte d'entrée du Lycée
à la loge du Concierge .

I Système d'ouverture de
porte, automatique comman-
dé de la loge du Concierge

I Sonnerie particulière de
la porte d'entrée à l'ap-
partement de Madame le
Censeur .

...

...

I Sonnerie particulière
de la porte d'entrée à
l'appartement de Madame
l'Intendante .

I Sonnerie d'appel du
réparateur (Salle 27) vers
les salles 6 - 8 - 9 - 10.

I Sonnerie d'appel, dans la
cour, sous le Préau.

2 Sonneries particulières
des 2 autres appartements
du 3^{ème} étage à la porte
d'entrée rue .

PREMIER ETAGE :

I Sonnerie intérieure dans
l'appartement de Madame
la Directrice .

I Sonnerie intérieure dans
l'appartement de la sous
Intendante .

I Sonnerie intérieure dans
la salle des professeurs
à la loge du concierge.

I Sonnerie d'appel dans le
Parc sous la Galerie .

2^{ème} ETAGE :

I Sonnerie d'appel dans la
cage d'escalier de la
Colonne montante N° 2 .-

.....

MATÉRIEL



d) - MOBILIER & MATERIEL -

.....

- Les affectations sont : Ville de Lille = V
Lycée Jean Macé= L



I

Mobilier & Matériel3ème E T A G E .-

.....

SALLE 39 :Année Etat

17 Tables tubulaires I.20 X 0.45) bon V

5 " " 0.50 X 0.75) " "

30 Chaises) " "

II ") satisf. "

I " chêne) " "

I Armoire vitrée I.20X1.70
pieds tubulaires) bon "

I Tableau noir 4.70 X I.20) " "

I Table tubulaire I.20 X 0.70) " "

2 Tables tubulaires I.20X0.45
(en dépôt)) satisf. "

12 Chaises (en dépôt)) bon "

SALLE 40 :

20 Tables tubulaires I.20X0.45) bon V

I " " 0.50X0.65) satisf. "

..

	Année	Etat	
	bon	V	
27 Chaises			
4 " ")	satisf.	"
I Table tubulaire I.20X0.45 avec 2 chaises attenantes)	bon	"
I Table de I.20 X 0.70)	satisf.	"
I Tableau noir 4.70 X I.20)	bon	"
I Armoire vitrée I.20 X I.70 pieds tubulaires)	"	"

SALLE 4I :

20 Tables tubulaires I.20X0.45)	bon	V
I Table tubulaire I.20X0.70)	satisf.	"
I " " 0.50X0.65)	bon	"
3 " " ")	satisf.	"
I " " ")	mauvais	"
I Armoire vitrée I.20XI.70)	bon	"
39 Chaises tubulaires)	" "	"
4 Chaises ")	satisf.	"
I Table chêne)	" "	"
I Tableau noir I.20 X 0.70)	bon	"

SALLE 42 :

				<u>Année</u>	<u>Etat</u>
21 Tables tubulaires 0.50X0.65				bon	V
3	"	"	"	satisf.	"
2	"	"	I.20X0.45)	bon	"
I	"	"	I.20X0.70) à deux caissons)	"	"
I Fauteuil tubulaire)				"	"
16 Chaises ")				"	"
9	"	")	satisf.	"
I Armoire vitrée I.20X1.70)				bon	"
I Tableau noir 3.65 X I.20)				"	"

SALLE' 43 :

44 Tables tubulaires 0.50X0.65)				bon	V
I	"	"	I.20X0.70) à 2 caissons)	"	V
I Fauteuil tubulaire)				"	V
42 Chaises)				"	" ..



	Année	Etat	
		satisf. V	

I Armoire vitrée I.20 X I.70) bon V

I Tableau noir 3.65 X I.20) " "

SALLE 44 :

38 Tables tubulaires 0.50 X 0.55) " V

I Table tubulaire I.20X0.70)
à 2 caissons) " "

26 Chaises tubulaires) " "

I Fauteuil ") " "

I Chaise chêne) satisf. "

I Armoire vitrée I.20XI.70) bon "

I Tableau noir 3.65 X I.20) " "

9 Tables tubulaires 0.50 X 0.65)
(en dépôt)) " "

I8 Chaises " d°) " "



DEUXIEME ETAGE

• • •

SALLE 38 :

		<u>Année</u>	<u>Etat</u>
22 Tables tubulaires	I.20X0.45)	tr. bon L
43 Chaises	")	d° L
I Bureau ministre chêne	I.20X0.70)	mauvais V
I Chaise chêne)	satisf. V
I Armoire vitrée	I.20 X 2.40)	bon V
I Estrade sapin)	satisf. V
I Tableau noir	3.80 X I.20)	" V

SALLE 37 :

21 Tables tubulaires	I.20X0.45)	bon L
3 " "	0.50X0.65)	satisf. V
I Bureau ministre chêne	I.20X0.70)	mauvais V
I Estrade sapin)	satisf. V
I Armoire vitrée	I.20 X 2.10)	bon V
45 Chaises tubulaires)	" L

..



	Année	<u>Etat</u>		
		satisf.	L	

I Tableau noir 7.80 X 1.30)	bon	V	
----------------------------	---	-----	---	--

SALLE 36 :

I9 Tables tubulaires I.30X0.45)	bon	V	
--------------------------------	---	-----	---	--

I " " I.20X0.45 avec 2 chaises attenantes)	satisf.	"	
--	---	---------	---	--

5 Tables tubulaires 0.50 X 0.65)	"	"	
---------------------------------	---	---	---	--

44 Chaises)	"	"	
------------	---	---	---	--

I Chaise chêne)	bon	"	
----------------	---	-----	---	--

I Armoire vitrée I.10X2.20)	"	"	
----------------------------	---	---	---	--

I Bureau ministre I.10X2.20)	satisf.	"	
-----------------------------	---	---------	---	--

I Estrade sapin)	satisf.	"	
-----------------	---	---------	---	--

I Tableau noir 7.80 X 1.30)	bon	"	
----------------------------	---	-----	---	--

SALLE 45 :

I8 Tables tubulaires I.30X0.45)	tr. bon	L	
--------------------------------	---	---------	---	--

6 " " 0.50X0.65)	satisf.	V	
-----------------	---	---------	---	--

...

	Année	Etat	
I Bureau ministre chêne I.20X0.70)	satisf.	V
I Armoire vitrée I.10 X 2.20)	bon	"
36 Chaises tubulaires)	"	"
I Chaise chêne)	"	"
5 " ")	satisf.	"
I Tableau noir)	bon	"
I Estrade sapin)	mauv.	"

SALLE 46 :

20 Tables tubulaires I.30 X 0.45)	bon	V
I " " I.20 X 0.45)	"	"
I " chêne I.20 X 0/75)	"	"
41 Chaises tubulaires)	"	"
I " chêne)	"	"
I Estrade sapin)	"	V
I Tableau noir sur pied I.50XI.10)	satisf.	V
I " " " I.15XI.10)	mauv.	V

..



SALLE SURVEILLANTES GENERALES :

Année Etat

I Bureau ministre chêne I.30X0.70)	bon V
2 " " tubulaires I.20X0.70	neuf L
I Bibliothèque vitrée I.30X1.60) portes coulissantes)	" L
I Armoire sapin 0.90 X 1.80)	bon V
I " " 2.00 X 0.80)	" V
I Classeur chêne à 2 rideaux de 0.85 X 1.50)	" L
I Classeur métallique roulant) I bac)	neuf L
I Fauteuil canné ,chêne)	bon L
4 Chaises chêne)	" L
I Lampe de bureau)	neuf L

SALLE 47 :

20 Tables tubulaires I.30 X 0.45)	bon V
I " chêne I.20 X 0.70)	" "
I Estrade sapin)	satisf"



9

		Année	état	
			satisf.	V
I Tableau noir	4.00 X 1.00)		
I Armoire vitrée	1.10 X 2.20)	bon	"
I Chaise chêne)	"	"
23 Chaises tubulaires)	"	"
I Table	" 0.50 X 0.65)	satisf.	"

SALLE 48 :

I2 Tables tubulaires	1.20 X 0.45)	neuf	L
8 "	" 0.50 X 0.65)	satisf.	V
2 "	" 0.50 X 0.65)	bon	V
I Chaise	")	"	V
20 Chaises	")	neuf	L
I Tableau noir	4.40X1.20)	"	L
I Table tubulaire	1.50X0.60)	"	L
I Porte manteau chêne sur pied	I.70 X I.80)	bon	L



IO

SALLE 35 :

			Année	état	
				neuf	L
22	Tables tubulaires	I.20X0.65)	satisf	V
I	" chêne	I.15X0.70)		
44	Chaises tubulaires)	neuf	L
I	table chêne)	satisf.	V
I	Armoire vitrée	I.30 X 2.50)	"	"
I	Estrade sapin)	"	"
I	Tableau noir	7.70 X I.30)	"	"

SALLE 34 :

21	Tables tubulaires	I.20 X 0.45)	bon	L
I	" "	I.30 X 0.45)	"	L
I	" chêne	I.30 X 0.75)	"	L
39	Chaises tubulaires)	tr.bon	L
5	" ")	satisf.	V
I	Estrade sapin)	"	"
I	Chaise chêne)	"	"
I	Armoire vitrée	I.20 X 2.40)	"	"
I	Tableau noir	4.70 X I.10)	"	" ...



II

..
SALLE 33 :

			<u>année</u>	<u>état</u>
21	Tables tubulaires	I.20X0.45)	bon L
2	"	" 0.50X0.65)	" V
I	"	" I.30X0.75)	" V
44	Chaises tubulaires)	" L
I	" chêne)	satisf. V
I	Armoire vitrée	I.20X2.40)	" V
I	Tableau noir	4.70XI.10)	bon "
I	Estrade sapin)	satisf. "

SALLE 32 :

20	Tables tubulaires	I.20X0.45)	bon L
I	" chêne	I.30X0.75)	" L
I	Armoire chêne)	neuf L
2	Tables tubulaires	I.20X0.45)	satisf. V
36	Chaises	")	neuf L
II	"	")	bon V

..

	Année	état	
		satisf.	V
I Chaise chêne)		
I Estrade sapin)	"	V
I Tableau noir 7.50 X 1.30)	"	V

SALLE 3I :

20 Tables tubulaires I.20X0.45)	bon	L
4 " " 0.50X0.65)	satisf.	V
36 Chaises ")	neuf	L
7 " ")	satisf.	V
I " chêne)	"	"
I Table " I.20X0.70)	"	"
I Armoire vitrée I.00X2.00)	"	V
I Estrade sapin)	"	V
I Tableau noir 5.50XI.20)	"	V

SALLE 30
année
état

22 Tables tubulaires I.20X0.45)	satisf.	V
43 Chaises ")	"	"
I Table chêne I.20 X 0.70)	"	"
I Chaise ")	bon	"
I Armoire vitrée I.25 X 2.40)	satisf.	"
I Estrade sapin)	"	"
I Tableau noir 5.00X1.20)	"	"

SALLE 29 :

20 Tables tubulaires I.20X0.45)	satisf.	V
I " " I.30X0.45)	bon	"
2 " " 0.50X0.65)	satisf.	"
5 Chaises)	neuf	"
I Table chêne I.20X0.70)	bon	"
I Armoire vitrée I.25 X 2.40)	satisf	"

..

..	<u>année</u>	<u>état</u>
I Estrade sapin)	satisf. V
I Tableau noir 5.00 X 1.20)	" V
39 Chaises tubulaires)	" V

SALLE 28 :

22 Tables tubulaires I.20 X 0.45)	satisf. V
37 Chaises tubulaires)	bon "
5 " ")	satisf. "
2 Armoires vitrées I.20X2.40)	" "
I " " I.10X1.95)	" "
I Table chêne)	mauvais "
I Chaise chêne)	" "
I Estrade sapin)	satisf. "
I Tableau noir 5.20 X 1.20)	bon "
4 Machines à écrire)	satisf. "
I Porte-manteau roulant I.70X1.70)	bon "

..

PREMIER ETAGE

••••

MATH ELEM SALLE I6 :
année état

20 Tables tubulaires I.70X0.45)	bon V
43 Chaises)	" V
I Table chêne I.20X0.75)	satisf."
I Chaise)	bon "
I Armoire vitrée I.10X2.40)	satisf."
I Estrade sapin)	" "
I Tableau noir 6.80XI.20)	" "

SALLE I7 :

22 Tables tubulaires I.20X0.45)	satisf. V
43 Chaises ")	bon "
8 " ")	satisf. "
5 Tables " 0.50 X 0.65)	" "
I " " I.20 X 0.70)	bon L

	Année	état
		neuf V
I Armoire vitrée 1.20X1.70)	bon "
I Chaise chêne)	satisf."
I Estrade sapin)	" "
I Tableau noir 7.60X1.30)	" "

SALLE 18 T.P. Sciences naturelles

I Table carrelée de manipulation Professeur, bâties tube et I évier))	trés bon	installé par la Ville après le I/I/61
8 Tables de manipulations identiques élèves)	"	
I Table de manipulations, murale)	" "	
5 Tables tubulaires 1.20 X 0.45)	bon	"
5 " " 0.50 X 0.65)	satisf.	"
37 Chaises ")	trés bon	"
9 " ")	bon	"
I Armoire vitrée 1.10 X 1.80)	tr.bon	"
I Estrade)	bon	"

		année	état		
			bon	d° ci-dessus	
I Tableau noir	4.00XI.20)			
I Porte-manteau roulant	I.50XI.70)	"	"	
4 Microscopes monoculaires)	"	"	
15 "	")	neuf	"	
6 "	binoculaires)	"	"	
I4 Lampes sur pieds)	"	"	
I Corps humain, muscles et vaisseaux sanguins)	bon	"	
I d° d'escargot)	"	"	
I Appareil de projection avec survolteur-dévolteur)	"	"	

SALLE 50 :

5 Tables tubulaires	I.20X0.45)	tr.bon	L
12 Chaises	")	"	L

SALLE 19 : Labo Sciences naturelles

I Table carrelée de manipulations)	neuf	d°
-----------------------------------	---	------	----

		<u>année</u>	<u>état</u>		
I	Evier céramique 500X800)	bon	Installé par la Ville après le I/I/61	
I	Table chêne I.20 X 0.50 , pieds tournée)	"	"	
I	Table chêne I.95 X 0.65)	satisf.	"	
I	Table chêne I.20 X 0.80)	"	"	
2	Armoires " I.20 X 2.40)	"	"	
2	" " I.20 X 2.50)	mauvais	"	
I	" " 0.60 X I.70)	neuf	"	
2	" " I.20 X 2.60 ,partie haute vitrée)	"	"	
I	Chaise tubulaire haute)	tr.bon	"	
I	Chaise chêne)	bon	"	
2	Tabourets)	satisf.	"	

SALLE 20 - Collections Sciences Nat.

10	Armoires chêne I.20X2.60,partie haute vitrée)	neuf	"
2	Armoires chêne 0.60 X I.70)	"	"
I	" " I.20 X I.60)	"	"

..



19

		<u>année</u>	<u>état</u>
3 Armoires chêne de 3X6=18 tiroirs		neuf	Installé par la Ville
I Table tubulaire I.45 X 0.60)	"	après le 1/1/1961
I Table sapin I.25 X 0.70)	satisf.	"
I Bureau ministre chêne I.20X0.70)	bon	"
7 Chaises chêne)	"	"
I Chaise tubulaire, haute)	"	"

SALLE 21 - Sciences naturelles

I Table carrelée de manipulations Professeurs)	tr.bon	d°
I Table carrelée murale)	"	d°
5 Tables tubulaires I.75 X 0.50)	bon	d°
5 " " I.20 X 0.45)	"	d°
10 " dessus formica I.20X0.45)	"	d°
I " 0.50 X 0.65)	satisf.	d°
I Armoire vitrée I.10X1.85)	tr.bon	d°
I Porte manteau roulant I.50X1.70)	bon	d°

..

		é	ennée	état	
48 Chaises tubulaires)			bon	Installé par la Ville apr. le I/I/61
2 Chaises hautes, tubulaires)			"	"
I Estrade)			"	d°
I Tableau noir 4.00X1.20)			"	d°

SALLE 22 :

15 Tables tubulaires I.20X0.45)		satisf.	V
9 " " " 0.50X0.65)		"	"
I Armoire vitrée I.20X2.40)		"	"
6 Chaises tubulaires)		"	"
27 Chaises ")		bon	"
I Chaise chêne)		"	"
I Table de I.20 X 0.70 , chêne)		satisf.	"
I Estrade)		"	"
I Tableau noir 5.30 X 1.10)		"	"

SALLE de PROJECTIONS (N° 49)

26 Tables sapin 5.50X7.00 pieds tournés)		mauvais	V
--	---	--	---------	---

				année	état
6	Tables tubulaires	0.50X0.65)		satis. V
18	" sapin	I.30X0.75)		mauvais V
5	" "	2.00X0.55)		satisf. "
	" chêne	I.20X0.70)		" "
4	" sapin	I.30X0.75)		" "
I	" "	0.60XI.40)		mauvais "
I	" "	0.90X2.40)		" "
2	" "	0.50XI.20)		satisf. "
I	Armoire vitrée	I2.0X2.40)		" "
5	Bancs)		" "
4	Tabourets)		" "
38	Chaises pliantes en bois)		" "
3	Chaises bois)		mauvais "
23	" chêne)		satisf. "
15	" tubulaires)		bon "
5	" ")		satisf. "
I	Piano droit)		bon "

		année	état	
			satisf.	V
I4 Rideaux)			
I Electro-ventilateur)		"	"
I Ecran)		"	"
I Porte-manteau roulant I.50XI.70)		bon	"
I Appareil de projection dans Cabine métallique)		bon	"

SALLE 23 :

38 Tables, tubulaires 0.50X0.65)		satisf.	"
I Table tubulaire I.20X0.45)		"	"
I " chêne I.30X0.70)		"	"
47 Chaises tubulaires)		"	"
I Estrade sapin)		"	"
I Tableau noir 4.00XI.30)		bon	"
I Armoire vitrée I.20XI.70)		"	"
I Chaise chêne)		"	"

SALLE 24 :

	année	état
22 Tables tubulaires I.20X0.45, et 2 chaises attenantes)	bon V
I Table chêne I.30 X 0.70)	satisf."
I Chaise "	"	"
I Armoire vitrée I.00X2.00)	bon "
2 Armoires chêne I.20XI.80)	tr.bon "
I Tableau noir 7.60 X I.20)	" "

SALLE 25 :

22 Tables tubulaires I.20X0.45 et 2 chaises attenantes)	bon V
I Bureau chêne I.20 X 0.70)	satisf. L
I Armoire vitrée I.00XI.95)	bon V
I " " I.45X2.80)	" V
I Tableau noir I.80XI.00)	satisf. V
I Chaise chêne)	bon "
I Coffre sapin 0.50X6.50 X0.90)	satisf. "

...

SALLE 26 :

	année	état
--	-------	------

21 Tables tubulaires 0.50X 0.65)	satisf. V.
45 Tables " de dessin 500X600)	bon "
45 Tabourets tubulaires)	" "
20 Chaises "	satisf. "
I " chêne)	bon "
I Tableau noir)	satisf. "
I " " sur batis tubes)	bon "
I Bureau chêne et tubes)	neuf L
2 Armoires vitrées I.20XI.80)	" L

SALLE 27 :

4 Tables tubulaires I.20X0.45 et)))	bon	V
2 chaises attenantes)				
16 Tables tubulaires 0.50 X 0.65)	s	satisf.	"	
17 Chaises tubulaires)			"	V
I Chaise chêne)			"	V
				..

	année	état	
		bon	V
I Table chêne I.20X0.70)	"	V
I Armoire vitrée I.10 X 2.00)	"	V
4 Porte-manteaux roulants I.50XI.70))	"	V
I Tableau noir 4.00 X I.10)	"	satisf. V
I Estrade)	"	V

SALLE 15 - Sciences expérimentales:

28 Tables tubulaires 0.50X0.65)	"	Installé par la V. après le I/I/6I
49 Chaises ")	"	I/I/6I
I Chaise chêne)	bon	"
I Bureau chêne)	satisf.	"
I Estrade sapin)	"	"
I Tableau noir 7.50 X I.20)	"	"
I Armoire vitrée I.10X2.40)	"	"

SALLE 14

		année	état
40 Tables tubulaires	0.50X0.65)	satisf. V
3 " "	I.20X0.45)	bon "
I Bureau chêne	I.20 X 0.70)	satisf. "
49 Chaises tubulaires)	" "
I Armoire sapin	I.30 X 2.30)	" "
I Chaise chêne)	" "
I Tableau noir	7.50 X I.20)	" "
I Estrade)	" "

SALLE 13 :

21 Tables tubulaires	0.50X0.65)	satisf. V
20 Chaises ")	" "
I Tableau noir	3.80 X I.10)	" "
2 Armoires vitrées	I.20X2.40)	" "
I Chaise chêne)	bon "

<u>SALLE DES PROFESSEURS :</u>	<u>Année</u>	<u>état</u>
4 Bureaux chêne I.20X0.70)	bon V
I Table " I.20X2.90)	" V
4 Bibliothèques vitrées I.10X1.80)	" V
I Bibliothèque chêne 3.00X2?6 0 haut vitré)	" V
I Porte-manteau chêne sur pieds)	mauvais V
I3 Chaises chêne)	bon V
2 Chaises tubulaires)	" "
I Fauteuil chêne canné)	" "
2 Fauteuils "Relax")	satisf. V
2 Porte-manteaux sur pied (chêne identiques)	bon V

PALIERS :

I Armoire chêne I.10 X I.80)	neuf L
I Porte-manteau chêne)	bon V
3 Rayonnages sapin à casiers)	" "

..

<u>BUREAU Madame l' INTENDANTE :</u>	<u>année</u>	<u>état</u>
I Armoire chêne I.10 X I.85)		neuf L
I Bureau ministre chêne 0.75XI.40)		" "
I Classeur chêne 3 rideaux de I.10)		" "
I Classeur tôle roulant, I bac)		" "
I Coffre-fort)		" L
2 Fauteuils chêne)		" L

BUREAU SOUS-INTENDANTE :

3 Tables chêne I.30 X 0.75)	neuf	L
I " " I.10X I.75)	"	L
I Bureau de dactylo, chêne)	"	L
I Classeur chêne 2 rideaux de I.20)	"	L
I " " I " " I.20)	"	L
I Table à dessin)	"	L
2 Classeurs métalliques roulants)		
I bac)	"	L

..

	année	état	
5 Chaises en chêne)	neuf	L
I Tabouret tubulaire)	"	L
I Chaise dactylo pivotante)	"	L
I Calculatrice OLIVETTI sur table roulante)	"	L
I Machine à écrire JAPY)	"	L
I Table chêne de 550 X 700)	bon	V

INFIRMERIE :

2 Armoires chêne de 1.10X1.80)	neuf	L
I Table tubulaire 0.50X0.65)	satisf.	V
I Table tubulaire dessus formica 8.00 X 5.50)	bon	V
I Table chêne 0.75 X 1.20)	"	V
I " " 5.50 X 5.50)	"	V
I " tôle de consultation 0.50 X 1.80)	"	V
I Armoire tôle 0.50 X 1.60)	"	L

		année	état
I Armoire chêne vitrée, I.20X2.10)		bon L
I Classeur métallique 4 tiroirs)		tr. bon V
I Bascule automatique TESTUT)	"	V
I Lavabo)	"	V
I Radiateur électrique)	"	V
I Toise)	"	V
I Banc)	"	V
I Brancard)	"	V
3 Lits de camp)	"	V
4 Chaises chêne)	"	V
3 Chaises tubulaires)	"	V
I Machine à coudre SINGER, sur table avec moteur)		satis- faisant L

REZ-de-CHAUSSEE

.....

SALLE 57 :

			<u>année</u>	<u>état</u>
44	Tables tubulaires 0.50X0.65)		satisf. V
I	" " I.20X0.70)		bon V
I	Armoire vitrée I.10X2.10)		" V
40	Chaises tubulaires)		satisf. V
I	Chaise chêne)		" V
I	Estrade)		" V
I	Tableau noir)		bon V
I	Poële)		satisf. V

SALLE 56 :

42	Tables tubulaires 0.50 X 0.65)		satisf. V
33	Chaises ")		" V
2	" chêne)		" V
I	Table de I.20X0.70)		" V

..

année état

I Armoire vitrée 1.10 X 2.10) V

I Poële) satisf V

I Estrade) " V

I Tableau noir) " V

SALLE 55 :

42 Tables tubulaires 0.50X0.65) satisf. V

I " " I.20X0.70) " "

38 Chaises ") " V

I Chaise chêne) bon V

I Armoire vitrée 1.10 X 2.10) " V

I Poële) satisf. V

I Estrade) " V

I Tableau noir) " V

SALLE 54 :

4 Tables chêne 2.00 X 0.55) d° V

2 " tubulaires 0.50X0.65) " V

13 Chaises tubulaires	Année	état	
)	satisf.	V

3 " chêne)	"	"
-----------	---	---	---

I Tableau noir sur pied)	"	"
-------------------------	---	---	---

SALLE 53 :

25 Tables tubulaires 0.50 X 0.65)	"	V
----------------------------------	---	---	---

7 Chaises ")	"	V
-------------	---	---	---

I Armoire vitrée 1.40 X 2.30)	"	V
------------------------------	---	---	---

SALLE 52 :

5 Armoires sapin 1.10 X 2.00)	"	V
------------------------------	---	---	---

2 " vitrées 1.30 X 2.60)	"	V
-------------------------	---	---	---

I Bureau chêne 1.45 X 0.80)	"	"
----------------------------	---	---	---

5 Chaises tubulaires)	bon	V
----------------------	---	-----	---

3 " chêne)	"	V
-----------	---	---	---

2 Bancs)	"	"
---------	---	---	---

I Table de 0.75 X 1.15)	mauvais	V
------------------------	---	---------	---

2 Barres parallèles)	satisf.	V
---------------------	---	---------	---

...

	<u>année</u>	<u>état</u>
2 Barres parallèles, hauteur variable)	bon V
I Cheval d'Arçon)	" "
I Panneau de basket ball)	" "
I Echelle horizontale)	" "
I Echelle verticale)	" V
3 Espaliers muraux)	" "
I Poutre horizontale)	" "
I Mouton)	" "
I Echelle de corde)	" "

SALLE 2 - Enseignement Ménager

I Table inox dessous placard de 8.70 X 0.55 X 0.80 , dont 3 éviers inox à 2 bacs)	tr.bon V
3 Chauffe eau au gaz)	bon V
3 Placards tôle, suspendus 1.35 X 0.60)	" V
3 Cuisinières à gaz PAIN 4 feux)	" V

		année	état	
3 Tables tubes chromés	I.95XO.60)	bon	V.
8 Tables tubulaires	O.70 X 2.00)	"	"
2 " "	O.80 X 2 00)	"	"
I Armoire vitrée	I.25 X I.80)	Tr. bon	V
I " "	I.I0 X I.80)	"	V
I Machine à coudre , électrique sur table)		satisf.	V
I Mannequin)		bon	V
32 Chaises tubulaires)		"	V
5 Chaises chêne)		satisf.	V
I Porte-manteau chêne sur pieds)		"	V
I Tableau noir)		"	V

SALLE 3 - TRAVAUX MANUELS

20 Tables tubulaires	O.50XO.65)	Satisf.	L
I " "	I.50XO.60)	neuf	L
I " "	I.20 X I.20)	"	L

..



		année	état	
			bon	V
3	Machines à coudre sur table)		
2	Armoires vitrées I.20 X 2.50)	"	V
I	" " 5.00 X 2.80)	"	V
I	" chêne I.10 X 1.80)	neuf	V
40	Chaises tubulaires)	bon	V
2	Chaises chêne)	"	V
I	Tableau noir sur pied)	"	V
I	Mannequin)	"	V

SALLE 5 :

16	Tables tubulaires I.50 X 0.60)	neuf	L
5	" " Ø I.45)	bon	V
2	" " 0.50 X 0.65)	"	V
3	Rayonnages métalliques)	"	V
40	Chaises tubulaires)	"	V
I	" chêne)	"	V
I	Tableau noir)	"	V

..

DEPENSE :

I Table tubulaire 6.50 X 1.10)	bon	Internat en régie d'état jusqu'au I/I/1961
I " " 2.00 X 0.70	"		
I Frigo 2.20 X 2.30 "REFRIGERATOR"	"	d°	
I Rayonnage sapin)	"	d°
2 Cases vestiaires tôle)	"	"
I Armoire sapin 1.00 X 2.30)	satisf.	d°
2 Petites tables roulantes)	"	d°
I Grande " ")	"	d°
I Bascule automatique 20 Kgs)	"	d°
I Chaise tubulaire)	bon	d°
I Armoire sapin 0.70 X 1.30)	"	d°

RESERVE :

2 Rayonnages sapin)	satisf.	d°
I Escabeau tubulaire)	"	d°

PLONGE :

I Eplucheuse de pommes de terre)	satisf.	Internat
		régie
		d'état
		jusqu'au
		I/I/61
I Chauffe eau électrique STYX)	bon	"
R. 60 de 500 litres)		
I Machine à laver la vaisselle)	"	"
hobart)		
Pompe - Moteur et table de)	"	"
service inox)		
 2 Tables dessus tole 0.60 X 1.20)	"	"
)		
)		
I Table tubulaire 0.70 X 2.00)	"	"
 I Cuve à 2 bacs 1.20X0.60X0.50)	"	"
 I Evier émaillé dessus zinc)		
2.50 X 0.50 , 2 Cuves de)		
700 X 600 X 450)	"	"
 I Radiateur à gaz)	"	"
 8 Tabourets)	satisf.	"

CUISINE :

I Cuisinière ARTHUR MARTIN)	bon	Vd°
I.20 X I.45)		
 I Cuisinière d°)	"	"
4.60 X I.20)		

I Four double "ARTHUR MARTIN")			Internat régie d° ci-dessus L
1.00 X 1.00 X 1.60)	bon	"	V
I Table tubulaire 2.00X0.70)	"		V
4 Tables dessus zinc 0.75 X 1.20)	satisf.		V
I Armoire chauffante inox)			
2.20 X 0.70 X 0.95)	bon		L
I Rayonnage sapin)	satisf.		V
I Mélangeur HOBERT sur socle)			
fonte)	bon		V

REFECTOIRE :

23 Tables tubulaires formica)			
0.70 X 2.00)	bon		V
2 Tables chêne 1.10 X 0.70)	"		"
8 Petites tables roulantes tôle)	"		"
192 Chaises tubulaires)	"		V
6 Tables tubulaires & 2 chaises)			
accolées)	"		V
4 Armoires sur bâts tubes)	bon état		V
2 Buffets haut vitré)	satisf.		V
II Cases vestiaires tôle)	bon		V

<u>SALLE 6 - AMPHI-PHYSIQUE</u>	<u>année</u>	<u>état</u>	<u>Installé par la Ville après le I/I/61</u>
24 Tables tubulaires I.20X0.45 & 2 chaises attenantes)	neuf	
I Table carrelée de manipulation Professeur)	"	d°
I Armoire vitrée de I.10 X 2.20)	"	d°
I Tableau noir)	"	d°
I Chaise chêne)	satisf	d°

Salle 7 :

7 Armoires chêne haut vitré I.20 X 2.50)	tr.bon	V
I Armoire chêne 0.60 X I.70)	"	"
I Armoire d° vitrée I.10X1.90)	"	V
2 Armoires chêne I.80 X I.40)	bon	V
2 Tables de I.90 X 0.55)	satisf.	V
I Table tubulaire I.50 X 0.60)	tr.bon	V
I Table roulante métallique grand modèle)	"	V

...



41

		<u>année</u>	<u>état</u>
3 Chaises tubulaires)	bon	V
I Escabeau)	satisf.	V
2 Tabourets)	"	"
SALLE 8 - MANIPULATIONS PHYSIQUES			
I Table de professeur de manipulations 3.00 X 0.85)	neuf	Insta par 1 Vil après I/I/
20 Tables chêne I.20 X 0.60)	bon	d°
4 Armoires chêne, haut vitré I.20 X 2.50)	"	"
40 Tabourets tubulaires)	"	"
I Chaise ")	"	d°
I Tableau noir)	"	"
I Redresseur Monobloc 80 V. - 80 A) avec thermostat FERRIX)	"	d°
II Redresseurs monobloc 10 A.)	"	d°
I Redresseur ALSTHOM 6 V. 10A. et 12 V. - 5 A.)	"	d°
I Table chêne I.20X0.75)	satisf	d°

	année	état	
		satisf.	Installé d° ci- dessus
I Table sapin 0.70 X 0.55)		
I Table sapin 0.60 X 0.60)	"	d°

SALLE 9 - AMPHI - CHIMIE

24 Tables tubulaires I.10X0.45 et 2 chaises attenantes)	neuf	Inst. par Ville après I/I/61
---	---	------	---------------------------------------

I Table de manipulation Pro- fesseur dont 1 évier)	"	d°
--	---	---	----

I Tableau noir)	"	d°
----------------	---	---	----

SALLE 10 - T.P. CHIMIE

I Table carrelée de manipulation Professeur)	neuf	d°
--	---	------	----

8 Tables carrelées de Elèves)	"	d°
---------------------------------	---	---	----

I Table carrelée murale)	"	d°
-------------------------	---	---	----

I placard suspendu 7.60 X 1.10)	"	d°
--------------------------------	---	---	----

I Tableau noir)	"	d°
----------------	---	---	----

4 Armoires chêne haut vitré 1.25 X 2.60)	"	d°
--	---	---	----

		<u>année</u>	<u>état</u>	
I Armoire vitrée 0.70 X 1.00)		neuf	Instal. Ville après le I/I/61
40 Tabourets tubulaires)		"	I/I/61
I Chaise ")		"	d°

SALLE II :

I2 Tables tubulaires panolac 0.70 X 2.00)		neuf	L
I Commode chêne 1.40 X 0.80)		"	L
I Armoire vitrée 1.10 X 1.80)		"	V
I Tableau noir)		bon	V
96 Chaises tubulaires)		"	L

SALLE I2 :

I6 Tables tubulaires Panolac 2.00 X 0.70)		bon	V
64 Chaises d°)		bon	V
I Tableau noir)		satisf.	V
I Commode chêne 1.40 X 0.90)		bon	V

SALLE I

		<u>année</u>	<u>état</u>
10	Tables tubulaires I.20X0.45 & 2 chaises attenantes)	satisf. V
I	Table tubulaire I.20 X 0.45)	" "
9	" " 0.50 X 0.65)	" "
14	Chaises)	bon V
3	Chaises chêne)	" V
I	Bureau ministre chêne I.20X0.70)	satisf. V
I	Tableau noir)	" V
I	Armoire chêne I.10X1.80)	neuf L

MADAME le Censeur :

2	Rayonnages fers cornières perforés)	bon	L
4	Chaises en chêne	"	V
	<u>Matériel de Laboratoire</u>)	
	<u>Appareils de mesure</u>)	
	<u>Collections diverses</u>)	
	<u>Appareils de manipulations</u>)	bon V

<u>HALL d'ENTREE & CONCIERGE :</u>		<u>Année</u>	<u>état</u>
I Armoire vitrée "Directoire" I.20 X 2.00)	bon	V
I Tableau noir sur tréteaux tubulaires)	"	V
I Table tubulaire 0.50 X 0.65)	"	V
I Table chêne de I.20 X 0.70)	"	V
I Armoire vitrée I.10 X 2.10)	"	V
4 Chaises tubulaires)	neuf	V

• • •

SOUS-SOL

CHAUFFERIE :

2 Chaudières "IDEAL STANDARD" avec foyer automatique à charbon "AUTOCALOR")	bon	V
I Buffet chêne I.20 X I.40)	satisf.	V

• • • • • • • • • •